

Comunicado aos proprietários dos veículos Audi modelos Q5, Q5 Security e SQ5

A Audi do Brasil convoca os proprietários dos veículos abaixo relacionados, fabricados entre julho de 2018 e janeiro de 2019 a contatarem uma Concessionária Audi para a inspeção e, se necessária, a substituição do cilindro mestre de freio.

MODELO	ANO-MODELO	INTERVALO DE CHASSIS (NÃO SEQUENCIAIS)
Q5	2018	WAU_FY_J2225846 a WAU_FY_J2241178
Q5 SECURITY	2018	WAU_FY_J2224560 a WAU_FY_J2239591
SQ5	2018	WAU_FY_J2222445 a WAU_FY_J2237476

Data de início do atendimento:
Imediato.

**Local de agendamento
e atendimento do serviço:**
Rede de Concessionárias Audi.

Componente afetado:
Cilindro mestre de freio.

Razões técnicas:
Falha no dimensionamento da espessura das paredes do cilindro mestre de freio.

Riscos:
Possível vazamento no cilindro mestre, ocasionando falha no sistema hidráulico de freios, comprometendo a eficiência de frenagem, podendo causar acidentes com danos físicos e/ou materiais aos ocupantes do veículo e terceiros.

Solução:
Inspeção e, se necessária, a substituição do cilindro mestre de freio.

Notificação:
O serviço é gratuito e o tempo estimado é de 2 (duas) horas.

Para informações adicionais, consulte a Central de Relacionamento Audi pelo telefone **0800 777 2834**, acesse o site **www.audi.com.br** ou sua Concessionária Audi.



No trânsito, dê sentido à vida.



97