

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR COORDENADOR DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E  
DEFESA DO CONSUMIDOR DE MINAS GERAIS – PROCON/MG**

**CAMPANHA DE RECALL – VOLVO C40/EC40, XC40/EX40, XC60 E XC90 – MODELOS  
2020 À 2026**

**VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS  
LTDA. (“VOLVO”)**, já devidamente qualificada, vem, respeitosamente, à presença de  
Vossa Excelência, requerer a realização do protocolo da comunicação da Campanha  
de Recall perante o PROCON-MG, para os devidos fins de direito.

Nesse sentido, a ora peticionária informa que a comunicação em  
questão refere-se ao **Processo 08084.003448/2025-71** – nos termos do comprovante  
SENAICON também anexo.

Pede deferimento.

De São Paulo (SP) para Belo Horizonte (MG), 22 de julho de 2025.

**João Augusto Sousa Muniz**  
**OAB/SP nº 203.012-A**

**Danieli da Cruz Soares**  
**OAB/MG nº 201.749**

**Hudson A. Silva Lima**  
**OAB/SP nº 444.045**

CONVENI  
ACSP-100

JUCESP PROTOCOLO  
0.118.908/24-4

2ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

DA  
VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

CNPJ/MF nº 10.918.425/0001-38  
NIRE 35.223.222.878

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo:

(a) VOLVO CAR CORPORATION, sociedade organizada e existente de acordo com as leis da Suécia, com sede em Dept 50090, HB35, Gotemburgo, Suécia, CEP 405-31, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 05.721.601/0001-07, neste ato representada por seu bastante procurador, Sr. Marcelo de Godoy, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.512.951-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 288.995.248-74, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, conjunto 201, 20º andar, Torre Norte, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, e

(b) VOLVO CAR DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Mariano Torres, nº 540, 2º andar, conjunto 3, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 81.702.011/0001-15, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná ("JUCEPAR") sob o NIRE 4.120.226.347-2, neste ato representada por seus administradores, Luciano Ferreira Lima Junior, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.234.176-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 273.246.348-50 e Marcelo de Godoy, acima qualificado, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, conjunto 201, 20º andar, Torre Norte, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907,

únicas sócias da sociedade empresária limitada denominada VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, conjunto 201, 20º andar, Torre Norte, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.918.425/0001-38, Inscrição Estadual nº 147.989.472.119, Inscrição Municipal nº 188.391-7, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.223.222.878, em sessão de 08 de maio de 2009 ("Sociedade"), têm entre si justo e acordado alterar pela 2ª vez o Contrato Social da Sociedade, em conformidade com o artigo 1.072, parágrafo 3º da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ("Código Civil"), da seguinte forma:

1. ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

1.1. Decidem as sócias, por unanimidade e sem reservas, destituir o Sr. LUIS GUSTAVO BARQUETE DE REZENDE, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG

sob o nº 719.072.36-7, residente e domiciliado em Östergårdsgatan 26, 442 52 Ytterby, Suécia, no cargo de Diretor Estatutário da Sociedade, neste ato representado por seu bastante procurador, Sr. Marcelo de Godoy, acima qualificado, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, conjunto 201, 20º andar, Torre Norte, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907."

2. ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DE FILIAL DA SOCIEDADE

2.1. Ato contínuo, as sócias resolvem atualizar o CEP do endereço da filial da Sociedade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.918.425/0003-08, da Avenida Viena, 419, Galpão 3.2, Sala 1, Distrito Industrial, na Cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, CEP 13.146-055, para Avenida Viena, 419, Galpão 3.2, Sala 1, Distrito Industrial, na Cidade de Paulínia, Estado de São Paulo CEP 13.146-055.

2.2. Em decorrência da deliberação acima, o item (i) do parágrafo primeiro do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar com a seguinte nova redação:

"(i) filial localizada na Cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, na Avenida Viena, 419, Galpão 3.2, Sala 1, Distrito Industrial, CEP 13.146-055, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.918.425/0003-08, com atividades de comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; distribuição e comercialização de óleos lubrificantes, graxas e combustíveis; e comércio varejista online (e-commerce) de artigos de vestuário, acessórios de vestuários, artigos de relojoaria, carregadores portáteis e acessórios para celulares e smartphones e artigos esportivos e NIRE 35903603208."

3. CONSOLIDAÇÃO

3.1. Tendo em vista as deliberações acima, as sócias, por unanimidade e sem reservas, decidem ratificar as demais cláusulas do contrato social da Sociedade não alteradas no presente instrumento, bem como consolidar o texto do Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:

"CONTRATO SOCIAL  
DA  
VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

CNPJ/MF nº 10.918.425/0001-38  
NIRE 35.223.222.878

Denominação Social e Lei Aplicável

nº 27.121.982-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 288.995.248-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, conjunto 201, 20º andar, Torre Norte, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, do cargo de Diretor Presidente da Sociedade.

1.2. Ato contínuo, as sócias decidem, por unanimidade e sem reservas, nomear o Sr. MARCELO DE GODOY, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.512.951-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 288.995.248-74, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, conjunto 201, 20º andar, Torre Norte, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor Presidente da Sociedade, passando este de Diretor de Finanças e Administração para Diretor Presidente da Sociedade.

1.3. Resolvem as sócias, por unanimidade e sem reservas, nomear o Sr. JOÃO VITOR REIA DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.775.913-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 304.698.448-09, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, conjunto 201, 20º andar, Torre Norte, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, para ocupar o cargo de Diretor de Finanças e Administração da Sociedade.

1.4. Os Diretores ora nomeados, Sr. MARCELO DE GODOY e o Sr. JOÃO VITOR REIA DA SILVA, acima qualificados, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrarem sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

1.5. Em decorrência da deliberação acima, o parágrafo primeiro do Artigo 7º do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar com a seguinte nova redação:

"Parágrafo Primeiro - A sociedade é administrada pelos Srs.: (i) Marcelo de Godoy, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.512.951-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 288.995.248-74, na cargo de Diretor Presidente da Sociedade; (ii) Luciano Ferreira Lima Junior, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.234.176-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 273.246.348-50, na cargo de Diretor Jurídico da Sociedade; (iii) João Vitor Reia da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.775.913-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 304.698.448-09, na cargo de Diretor de Finanças e Administração da Sociedade; e (iv) Carl Oscar Bertilsson Oisberg, cidadão sueco, casado, administrador, portador do passaporte nº 96331787, válido até 09 de maio de 2024, inscrito no CPF/MF

Artigo 1º - A sociedade empresária limitada, sob a denominação de VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., rege-se pelo presente Contrato Social, pelas disposições legais aplicáveis às sociedades limitadas e, supletivamente, pela Lei das Sociedades por Ações.

Parágrafo Único - O nome fantasia da Sociedade é VOLVO CAR BRASIL.

Endereço da Sede Social

Artigo 2º - A Sociedade tem sede e foro jurídico na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, conjunto 201, 20º andar, Torre Norte, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907.

Filiais

Parágrafo Primeiro - A Sociedade tem filiais localizadas nos endereços abaixo mencionados:

(i) filial localizada na Cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, na Avenida Viena, 419, Galpão 3.2, Sala 1, Distrito Industrial, CEP 13.146-055, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.918.425/0003-08, com atividades de comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; distribuição e comercialização de óleos lubrificantes, graxas e combustíveis; e comércio varejista online (e-commerce) de artigos de vestuário, acessórios de vestuários, artigos de relojoaria, carregadores portáteis e acessórios para celulares e smartphones e artigos esportivos e NIRE 35903603208; e

(ii) filial localizada na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, na Rodovia Governador Mario Covas, nº 882, Prédio das Marcas, bloco nº 02, Sala nº 22, Padre Mathias, CEP 29157-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.918.425/0002-19, Inscrição Estadual nº 082.655.36-7 e Inscrição Municipal nº 115495, com atividades de comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, locação de veículos automotores e NIRE 32900385151.

Parágrafo Segundo - A Sociedade poderá, por deliberação da maioria das sócias, abrir, transferir e/ou encerrar filiais, agências, sucursais no Brasil ou no exterior, observando-se as disposições legais aplicáveis.

Prazo de Duração

Artigo 3º - A Sociedade tem prazo de duração indeterminado.

CAPÍTULO II  
OBJETO SOCIAL

## Objeto Social

Artigo 4º - A Sociedade tem por objeto:

- importação, exportação e comércio de veículos automotores, máquinas e ferramentas, peças, componentes, acessórios, implementos e equipamentos, produtos eletrônicos e outros componentes automotivos em geral;
- prestação de serviços relacionados com as suas atividades operacionais;
- comercialização de óleos lubrificantes e graxas;
- comercialização de materiais promocionais da marca Volvo;
- locação de veículos automotores;
- desenvolvimento e licenciamento ou cessão de uso de softwares;
- prestação de serviços de intermediação, consultoria e agenciamento de serviços de blindagens;
- comercialização online (e-commerce) de artigos de vestuário, acessórios de vestuários, artigos de relojoaria e carregadores portáteis e acessórios para celulares e smartphones e artigos esportivos;
- outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; e
- participação em outras sociedades, na qualidade de sócia e/ou acionista.

## CAPÍTULO III CAPITAL SOCIAL

### Capital Social

Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 328.848,00 (trezentos e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais), dividido em 328.848 (trezentos e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e oito) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre as sócias:

| SÓCIAS                               | Nº DE QUOTAS DETIDAS | VALOR NOMINAL  |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| VOLVO CAR CORPORATION                | 328.847              | R\$ 328.847,00 |
| VOLVO CAR DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. | 1                    | R\$ 1,00       |

Parágrafo Segundo - Todos os administradores têm mandatos por prazo indeterminado, podendo ser destituídos e/ou substituídos por deliberação de sócias), conforme quórum exigido em lei.

### Remuneração dos Administradores

Parágrafo Terceiro - Os administradores poderão receber uma remuneração, a ser estabelecida por deliberação de sócias) representando a maioria do capital social.

### Competência da Administração

Artigo 8º - Compete à administração:

- zelar pela observância da lei e do Contrato Social e pelo cumprimento das deliberações tomadas nas Reuniões de Sócias e nas suas próprias reuniões;
- fixar a política de administração da Sociedade e superintendência dos negócios sociais, tomando as deliberações que se fizerem necessárias;
- preparar o Relatório Anual e as Demonstrações Financeiras; e
- deliberar sobre questões que não tenham sido previstas neste Contrato Social e que não tenham sido reservadas à competência privativa das sócias.

### Atribuições dos Administradores

Parágrafo Primeiro - Compete individualmente aos administradores, sem prejuízo dos direitos conferidos por lei e/ou regulamento interno da Sociedade para o regular desempenho de suas funções, as seguintes atribuições:

- Ao Diretor Presidente, estabelecer diretrizes gerais para os negócios da Sociedade;
- Ao Diretor de Finanças e Administração, a responsabilidade sobre todos os assuntos relativos ao planejamento e administração dos recursos financeiros da Sociedade, bem como a supervisão das atividades de controladoria; e
- Aos demais Diretores, as atribuições que lhe forem conferidas pelas sócias.

### Responsabilidade Individual dos Administradores

Parágrafo Segundo - Os administradores serão individualmente responsáveis pelos atos e omissões a que derem causa, no exercício de poderes e atribuições que lhe são conferidos nos

TOTAL

328.848

R\$ 328.848,00

### Responsabilidade das Sócias

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade das sócias é, na forma da lei, restrita ao valor de suas quotas, mas ambas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

### Indivisibilidade das Quotas e Direito de Voto

Artigo 6º - As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e cada uma delas dá direito a um voto nas deliberações das sócias.

## CAPÍTULO IV ADMINISTRAÇÃO

### Administração da Sociedade

Artigo 7º - A administração da Sociedade incumbe a uma diretoria composta por até 4 (quatro) membros, pessoas físicas, residentes e domiciliadas no País, sócios ou não, designados pelas sócias no próprio contrato social ou em ato separado, podendo ser destituídos a qualquer tempo, sendo um deles o Diretor Presidente, outro Diretor de Finanças e Administração, outro Diretor Jurídico e outro Diretor de Operações.

### Nomeação dos Administradores

Parágrafo Primeiro - A sociedade é administrada pelos Srs.: (i) **Marcelo de Godoy**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.512.951-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 288.995.248-74, no cargo de Diretor Presidente da Sociedade; (ii) **Luciano Ferreira Lima Junior**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.234.176-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 273.246.348-50, no cargo de Diretor Jurídico da Sociedade; (iii) **João Vitor Reis da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.775.913-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 304.698.448-09, no cargo de Diretor de Finanças e Administração da Sociedade; e (iv) **Carl Oscar Bertilsson Olsborg**, cidadão sueco, casado, administrador, portador do passaporte nº 96331787, válido até 09 de maio de 2024, inscrito no CPF/MF sob o nº 719.072.361-71, residente e domiciliado em Östergårdsgatan 26, 442 52 Ytterby, Suécia, no cargo de Diretor Estatutário da Sociedade, neste ato representado por seu bastante procurador, Sr. **Marcelo de Godoy**, acima qualificado, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, conjunto 201, 2º andar, Torre Norte, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907.

### Prazos de Gestão

procuradores nos termos dos Parágrafos Primeiro, Segundo e Terceiro deste Artigo 11.

### Assinaturas Conjuntas

Parágrafo Primeiro - Observado o disposto no Artigo 12 deste Contrato Social e ressalvadas as hipóteses previstas nos Parágrafos Segundo e Terceiro deste Artigo 11, a Sociedade obrigará-se a:

- pela assinatura conjunta de dois administradores;
- pela assinatura conjunta de um administrador e um procurador devidamente constituído para representar a Sociedade, desde que assim previsto no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem; e
- pela assinatura conjunta de dois procuradores devidamente constituídos para representar a Sociedade, desde que assim previsto no(s) respectivo(s) instrumento(s) de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele(is) se contiver(em).

### Assinaturas Isoladas

Parágrafo Segundo - Observado o disposto no Artigo 12 deste Contrato Social, um administrador ou um procurador com poderes específicos, agindo isoladamente, terá poderes para:

- emitir e endossar duplicatas, notas promissórias e letras de câmbio para cobrança, caução ou desconto e endossar cheques para depósito em conta corrente da Sociedade;
- representar a Sociedade em atos de rotina perante entidades, órgãos públicos, associações e entidades de classe; e
- representar a Sociedade em juízo ou fora dele e, se for o caso, prestar depoimento pessoal.

### Procurações

Parágrafo Terceiro - As procurações outorgadas pela Sociedade serão sempre assinadas por dois administradores em conjunto, devendo especificar os poderes outorgados e a duração do mandato, com exceção daquelas contendo poderes da cláusula "Ad Judicia", as quais poderão ser assinadas por um administrador, isoladamente, e serem outorgadas por prazo indeterminado. Também poderão ser assinadas por um administrador, individualmente, as procurações para representação da Sociedade em atos de rotina perante órgãos públicos, associações e entidades de classe, devendo tais procurações serem outorgadas por prazo determinado.

### Finanças, Avalis ou Outras Garantias em Favor de Terceiros

JUCESP  
24 JAN 2023

Artigo 12 - Quaisquer atos praticados por administradores, por procuradores ou por empregados da Sociedade, envolvendo obrigações relacionadas com negócios e operações estranhos aos objetivos sociais, tais como fianças, avais ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, são expressamente proibidos e serão nulos de pleno direito, exceto se autorizados, por escrito, por socia(s) representando a maioria do capital social. Não se incluem na vedação prevista neste artigo as garantias prestadas no curso normal dos negócios, assim consideradas: (a) as outorgadas em favor de empresas controladoras, coligadas e/ou controladas da Sociedade; (b) as garantias, inclusive hipotecárias e cauções, em litígios; bem como (c) as garantias relacionadas à contratação de pessoal, inclusive fianças em contratos de locação e termos de responsabilidade perante órgãos públicos.

## CAPÍTULO V REUNIÕES DAS SÓCIAS

### Reuniões das Sócios

Artigo 13 - As sócias reunirão-se sempre que o interesse social assim o exigir. Entretanto, qualquer deliberação que demandar a manifestação das sócias poderá ser tida como validamente tomada, independentemente de realização de Reunião, se expressa mediante instrumento escrito, firmado por sócias representando a totalidade do capital social.

### Convocação de Reunião

Parágrafo Primeiro - As Reuniões das Sócios serão convocadas por qualquer administrador e, nos casos previstos em lei, pelas sócias, através de carta registrada, fax ou aviso entregue pessoalmente, contra recibo, a ambas as sócias, com a antecedência, mínima, de 8 (oito) dias. Considerar-se-á dispensada a convocação quando ambas as sócias comparecerem à Reunião ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e Ordem do Dia.

### Quorum de Instalação

Parágrafo Segundo - As Reuniões das Sócios serão instaladas, em primeira convocação, com a presença de titular(es) de quotas representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social e, em segunda convocação, com qualquer número e serão presididas e secretariadas por Presidente e Secretário escolhidos pela(s) socia(s) presente(s).

### Quorum de Deliberação

Parágrafo Terceiro - Exceto se de outra forma exigido por lei ou disposto neste Contrato Social ou em qualquer acordo celebrado de tempos em tempos pelas sócias, as deliberações das sócias serão tomadas por socia(s) representando no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do capital

contáveis ou para eventual distribuição de lucro.

## CAPÍTULO VII CONTINUAÇÃO DA SOCIEDADE

### Retirada, Extinção, Falência ou Recuperação de Sócios

Artigo 15 - A retirada, extinção, falência ou recuperação de qualquer sócia não acarretará a dissolução da Sociedade. A Sociedade continuará com a sócia remanescente, que terá o direito de adquirir as quotas da sócia que se retira, extinta, falida ou em recuperação. Os haveres da sócia que se retira, extinta, falida ou em processo de recuperação serão calculados com base no último Balanço Patrimonial aprovado pelas sócias e serão pagos a ela ou a seus sucessores no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data do evento. Em qualquer hipótese, a sócia remanescente deverá, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, recompor o quadro social com terceiros.

## CAPÍTULO VIII EXCLUSÃO DE SÓCIA

### Exclusão de Sócia

Artigo 16 - Por deliberação das sócias, que representem mais da metade do capital social, tomada em reunião especialmente convocada para esse fim, a sócia minoritária poderá ser excluída da Sociedade, por justa causa. A sócia minoritária deverá ser notificada com antecedência de, no mínimo, 8 (oito) dias da data da realização da reunião para permitir o seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

Parágrafo Único - Uma vez aprovada a exclusão da sócia minoritária, o capital social sofrerá a correspondente redução ou suas quotas serão adquiridas pela Sociedade e/ou pela sócia majoritária, pelo valor patrimonial de referidas quotas, constante do último Balanço Patrimonial levantado pela Sociedade. Eventual pagamento devido será efetuado em até 3 (três) parcelas, mensais e consecutivas, corrigidas monetariamente até seu efetivo pagamento de acordo com o índice então estabelecido pelas autoridades governamentais para refletir a desvalorização da moeda nacional no período. A sócia majoritária deverá recompor a Sociedade com terceiros dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

## CAPÍTULO IX LIQUIDAÇÃO

### Liquidação da Sociedade

Artigo 17 - Em caso de liquidação da Sociedade, o procedimento estabelecido em lei será

1. Este documento foi registrado em nome de: VOLVO CAR DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.  
2. O registro foi realizado em nome de: VOLVO CAR DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

JUCESP  
24 JAN 2023

social, inclusive a que dispuser sobre a transformação da Sociedade em outro tipo societário.

### Representação nas Reuniões das Sócios

Parágrafo Quarto - Uma sócia poderá fazer-se representar nas Reuniões das Sócios por outra sócia ou por advogado, mediante outorga de procuração, com especificação dos atos autorizados, devendo a procuração ser levada a registro juntamente com a ata.

### Livro de Atas

Parágrafo Quinto - A Sociedade dispensa a lavratura das Atas das Reuniões das Sócios em livro próprio.

## CAPÍTULO VI EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DOS LUCROS

### Exercício Social

Artigo 14 - O exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano.

### Demonstrações Financeiras e Destinação dos Lucros

Parágrafo Primeiro - Ao final de cada exercício social serão preparadas as Demonstrações Financeiras exigidas por lei, as quais serão submetidas à apreciação das sócias, independentemente da realização de Reunião das Sócios. O lucro líquido verificado poderá ser:

- (a) distribuído entre as sócias, na proporção de suas quotas;
- (b) retido, total ou parcialmente, em conta de Reserva de Lucros a Realizar; e/ou
- (c) capitalizado.

Parágrafo Segundo - As Demonstrações Financeiras ficarão disponíveis às sócias dentro de 10 (dez) dias após terem sido concluídas, prazo esse que não excederá a 30 de abril do exercício seguinte. A aprovação das sócias às Demonstrações Financeiras poderá ser manifestada por instrumento escrito em separado ou pela aposição das suas assinaturas nos livros próprios.

### Balancos Intermediários e Distribuição de Lucros

Parágrafo Terceiro - Mediante deliberação de sócias representando a maioria do capital social, poderão ser levantados balanços intermediários, trimestrais ou de períodos menores, para fins

adotado. O liquidante será indicado por deliberação de sócia(s) representando a maioria do capital social.

## CAPÍTULO X ALTERAÇÕES

### Alterações do Contrato Social

Artigo 18 - Este Contrato Social poderá ser alterado, em qualquer de seus artigos e a qualquer tempo, mediante deliberação de sócia(s), observadas as regras deste contrato social e da legislação aplicável."

E, POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, as partes assinam o presente Instrumento Particular eletronicamente, em consonância com o art. 10 § 2º da MP 2.00-2, editada em 24 de agosto de 2001, a fim de conferir-lhe vigência e eficácia.

São Paulo, 20 de dezembro de 2023.

### Sócias

VOLVO CAR CORPORATION  
Por: Marcelo de Godoy  
Cargo: Procurador

VOLVO CAR DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.  
Por: Luciano Ferreira Lima Junior  
Cargo: Diretor Jurídico

VOLVO CAR DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.  
Por: Marcelo de Godoy  
Cargo: Diretor Presidente e Diretor de  
Finanças e Administração

### Diretores Nomeados e Empossados:

MARCELO DE GODOY  
Cargo: Diretor Presidente

JOÃO VITOR REIA DA SILVA  
Cargo: Diretor Estatutário






## PROCURAÇÃO

**OUTORGANTE: VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.918.425/0001-38, com sede e principal estabelecimento na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP nº 04.543-907, neste ato representada por seu representante legal.

**OUTORGADOS: JOÃO AUGUSTO SOUSA MUNIZ**, advogado, casado, OAB/SP nº 203.012-A e OAB/MA nº 5725, endereço eletrônico [muniz@maugermuniz.com](mailto:muniz@maugermuniz.com), **MAÍRA DE OLIVEIRA LIMA RUIZ FUJITA**, advogada, casada, OAB/SP nº 222.014, endereço eletrônico [mairaruiz@maugermuniz.com](mailto:mairaruiz@maugermuniz.com), **DANIELI DA CRUZ SOARES**, advogada, solteira, OAB/SP 257.614 (e cadastros suplementares OAB/MG nº 201.749, OAB/RJ nº 231.095, OAB PR nº 106.210 e OAB/GO nº 60.970-A), endereço eletrônico [danielicruz@maugermuniz.com](mailto:danielicruz@maugermuniz.com), **HUDSON A. DA SILVA LIMA**, advogado, casado, OAB/SP nº 444.045, endereço eletrônico [HUDSONSILVA@maugermuniz.com](mailto:HUDSONSILVA@maugermuniz.com), todos brasileiros e integrantes do escritório de advocacia **MAUGER MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS**, estabelecidos na Capital do Estado de São Paulo, na Rua George Ohm, nº 206, Torre B, 14º andar, CEP 04576-020, São Paulo (SP), inscrito no CNPJ/MF nº 29.216.425/0001-14, registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, sob o nº 24.641.

Pelo presente instrumento particular, a OUTORGANTE supra referida nomeia e constitui seus bastantes procuradores os OUTORGADOS acima referidos, outorgando-lhes plenos poderes para o foro em geral, com a cláusula “*ad judicium*” e “*et extra*”, podendo, em conjunto ou separadamente funcionar em qualquer instância ou Tribunal, requerendo o que for necessário ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, inclusive confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, prestar caução em processo judicial, nomear preposto e substabelecer os poderes conferidos. Este mandato possui o prazo de vigência de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura.

São Paulo (SP), 01 de janeiro de 2025.



---

**VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS  
LTDA.**

**Luciano Ferreira Lima Junior**  
CPF nº 273.246.348-50

## Recibo Eletrônico de Protocolo - 32020249

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Usuário Externo (signatário):</b> | JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ |
| <b>Data e Horário:</b>               | 18/06/2025 11:21:44      |
| <b>Tipo de Peticionamento:</b>       | Processo Novo            |
| <b>Número do Processo:</b>           | 08084.003448/2025-71     |
| <b>Interessados:</b>                 |                          |

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ

### Protocolos dos Documentos (Número SEI):

#### - Documento Principal:

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| - Descrição do Peticionamento | 32020244 |
|-------------------------------|----------|

#### - Documentos Complementares:

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| - Anexo COMUNICADO DE RECALL E DOCUMENTOS | 32020247 |
|-------------------------------------------|----------|

ANEXOS

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) .



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link <https://izisign.com.br/verificar/ACBC-DB5F-63E0-1E3E> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: ACBC-DB5F-63E0-1E3E



### Hash do Documento

23B74FF5B77C199BA4540605A1CAA7C728E0DC43D4C1E5782850881E678394F0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/12/2023 é(ão):

✓ Luciano Ferreira Lima Junior (Signatário) - 273.246.348-50 em 20/12/2023 18:09 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: [luciano.ferreira@volvocars.com](mailto:luciano.ferreira@volvocars.com)

### Evidências

Client Timestamp Wed Dec 20 2023 18:09:53 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

Geolocation Latitude: -23.65547082591798 Longitude: -46.67032562422415 Accuracy: 3483.7123534031875

IP: 179.209.142.210

Assinatura:

### Hash Evidências:

86B6E97D5D2D0B369C76CF2BC698E1CD05248B5402CE39B85174E6B4A95C0BD8

✓ Marcelo de Godoy (Signatário) - 288.995.248-74 em 20/12/2023 17:55 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: [marcelo.godoy@volvocars.com](mailto:marcelo.godoy@volvocars.com)

### Evidências

Client Timestamp Wed Dec 20 2023 17:55:16 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

Geolocation Latitude: -23.685712 Longitude: -46.563189 Accuracy: 34

IP: 189.29.146.152

Assinatura:

### Hash Evidências:

90436981F7ED16A0AA3AB0F2294A71B55B5089B0F9552779C81E7CF66F8DC010





**VOLVO CAR BRASIL**  
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Norte, 20º Andar, Cj. 201, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telefone: (011) 2348-6650  
www.volvocars.com.br

São Paulo, 17 de junho de 2025.



**VOLVO CAR BRASIL**  
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Norte, 20º Andar, Cj. 201, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telefone: (011) 2348-6650  
www.volvocars.com.br

À  
**Coordenação-Geral de Consultoria Técnica e Sanções Administrativas**  
Ministério da Justiça  
Secretaria Nacional do Consumidor  
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor  
Palácio da Justiça Raymundo Faoro  
Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Edifício Sede, 5º andar, Sala 522,  
Brasília (DF)

At.: **Coordenação de Consumo Seguro e Saúde**

**COMUNICADO DE RECALL - Volvo C40/EC40, XC40/EX40, XC60 e XC90 – Modelos 2020 à**

**2026**

Prezados Senhores,


Para os fins e efeitos do artigo 10, §§1º e 2º da Lei nº 8.078/90; do artigo 13, inciso II, do Decreto nº 2.181/97, bem como em cumprimento à Portaria nº 618/2019, servimo-nos da presente para informá-los que a **VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA**, ("Volvo Car"), dará início a campanha de *recall* em referência com o objetivo de realizar a atualização do software do módulo de controle da frenagem (BCM2) nos veículos Volvo C40/EC40, XC40/EX40, XC60 e XC90, anos-modelo 2020 a 2026.

A medida se faz necessária em razão da constatação de que uma modificação incorreta no referido software, desenvolvida pelo fornecedor Continental Automotive Technologies, pode impedir a formação da pressão hidráulica necessária ao acionamento do sistema de frenagem quando os veículos estiverem sendo conduzidos nos modos de condução assistida "Modo B" (em veículos híbridos plug-in) ou "One Pedal Drive" (em veículos 100% elétricos) especificamente após descida contínua por período igual ou superior a 1 minuto e 30 segundos sem acionamento do pedal de freio.


Nessas condições específicas, pode haver perda temporária da funcionalidade dos freios e das funções de suporte à frenagem, sem qualquer aviso prévio ao condutor, mesmo diante do acionamento do pedal de freio, acarretando risco de colisões ou outros acidentes, com potencial para causar danos físicos aos ocupantes do veículo e a terceiros.



**C40/EC40**



**XC40/EX40**



**XC60**



**XC90**

A lista com todos os números de chassis envolvidos na presente campanha encontra-se no **Anexo I** deste documento e abaixo seguem demais informações pertinentes.

#### **I) Identificação do fornecedor**

**Razão Social:** Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda.

**Endereço da sede:** Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Norte, 20º Andar, Cj. 201, Vila Olímpia, CEP 04543-907, São Paulo – SP – Brasil.

**CNPJ/ME:** 10.918.425/0001-38.

**Telefone:** (11) 2348-6650.

**Endereço eletrônico:** [www.volvocars.com.br](http://www.volvocars.com.br).

**Objeto social:** (a) importação, exportação e comércio de veículos automotores, máquinas e ferramentas, peças, componentes, acessórios, implementos e equipamentos, produtos eletrônicos e outros componentes automotivos em geral; (b) prestação de serviços relacionados com as suas atividades operacionais; (c) comercialização de óleos lubrificantes e graxas; (d) comercialização de materiais promocionais da marca Volvo; e (e) participação em outras sociedades, na qualidade de sócia e/ou acionista.

**Administrador responsável:** Diretor Pós-Vendas, Sr. Eduardo Issamu Oshima, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.125.990-2 (SP/SP), inscrito no




**VOLVO CAR BRASIL**  
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Norte, 20ª Andar, Cj 201, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telefone: (011) 2348-6650  
www.volvocars.com.br

CPE/MF sob o nº 034.090.339-20, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Norte, 20ª Andar, Cj 201, Vila Olímpia, CEP 04543-907.

**II) Descrição pormenorizada do produto, contendo as informações necessárias a sua identificação**

| VEÍCULO         | DATA/PERÍODO DE FABRICAÇÃO | CHASSIS NÃO SEQUÊNCIAS ENVOIADOS      |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Volvo C40/EC40  | 20/10/2021 à 11/06/2025    | YV1XKEDEVN2000219 à YV1XKEHRT2201549  |
| Volvo XC40/EX40 | 27/10/2020 à 11/06/2025    | YV1XZEDEVN2476015 à YV1XZEYR9T2677264 |
| Volvo XC60      | 24/07/2019 à 11/06/2025    | LYVUZBMUDLB447511 à LYVUZHSV4TB327499 |
| Volvo XC90      | 17/05/2019 à 11/06/2025    | YV1LFBMTDL1532298 à YV1LFH6C3T1445322 |


\*Lista completa constante no Anexo I



C40/EC40



XC40/EX40



**VOLVO CAR BRASIL**  
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Norte, 20ª Andar, Cj 201, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telefone: (011) 2348-6650  
www.volvocars.com.br



XC60

XC90

**III) Descrição pormenorizada do defeito detectado, acompanhada das informações técnicas que esclareçam os fatos**

Foi identificado que uma modificação incorreta no software do módulo de controle da frenagem (Brake Control Module 2 – BCM2), fornecido pela empresa Continental Automotive Technologies, pode impedir a formação da pressão hidráulica necessária ao acionamento do sistema de freios dos veículos quando conduzidos em modos de condução assistida “Modo B” (nos modelos híbridos plug-in) ou “One Pedal Drive” (nos modelos 100% elétricos), após descida continua por período igual ou superior a 1 minuto e 30 segundos sem acionamento do pedal de freio.

Até a presente data, não houve registro de acidentes com vítimas relacionados a essa falha, embora a Volvo Cars tenha recebido três relatos de incidentes vinculados à condução descrita (nenhum deles ocorrido no Brasil).

O fato foi considerado crítico pela Volvo Car Corporation em 11 de junho de 2025, sendo a decisão de lançamento da campanha de recall formalizada em 16 de junho de 2025. O comunicado oficial à Volvo Car Brasil foi emitido na mesma data.

**IV) Descrição dos riscos e suas implicações**

Caso a falha descrita se manifeste, existe o risco de perda temporária da funcionalidade do sistema de freios, inclusive das funções de suporte à frenagem, sem qualquer aviso prévio ao condutor. Essa condição pode ocorrer quando o veículo desce uma ladeira por mais de 1 minuto e 30 segundos, com os modos de condução assistida “Modo B” ou “One Pedal Drive” ativados e sem acionamento do pedal de freio, impedindo a formação da pressão hidráulica mesmo após a solicitação de frenagem pelo condutor. Tal falha pode acarretar colisões ou outros acidentes com risco de danos físicos aos ocupantes e terceiros.

**V) Quantidade de veículos afetados**

Constatou-se que 3161 (três mil e cento e sessenta e um) unidades dos veículos envolvidos no presente recall foram exportadas para o Brasil. Destes, 2577 (dois mil e quinhentos e setenta e sete) unidades dos veículos, sendo certo que nenhuma delas foi entregue aos consumidores finais.

**VI) Distribuição dos veículos por Estado**

Baseados no cadastro de primeiros proprietários da Volvo, os veículos estão distribuídos conforme a tabela abaixo.



**VOLVO CAR BRASIL**  
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Norte, 20º Andar, Cj 201, Via Olímpia,  
CEP 04543-907 – São Paulo – SP – Brasil  
Telefone: (011) 2348-6650  
www.volvocars.com.br

| Estado  | Modelo   |           |      |      | Total |
|---------|----------|-----------|------|------|-------|
|         | C40/EC40 | XC40/EX40 | XC60 | XC90 |       |
| Estoque | 270      | 281       | 646  | 1380 | 2577  |
| AL      | 0        | 0         | 2    | 2    | 4     |
| AM      | 3        | 2         | 0    | 4    | 9     |
| BA      | 2        | 0         | 0    | 7    | 9     |
| CE      | 0        | 0         | 1    | 3    | 4     |
| DF      | 3        | 0         | 2    | 6    | 11    |
| ES      | 2        | 0         | 0    | 4    | 6     |
| GO      | 1        | 0         | 7    | 3    | 11    |
| MS      | 1        | 1         | 2    | 5    | 9     |
| MT      | 1        | 0         | 1    | 10   | 12    |
| MG      | 2        | 1         | 9    | 24   | 36    |
| PA      | 1        | 0         | 0    | 3    | 4     |
| PB      | 4        | 7         | 15   | 12   | 38    |
| PR      | 3        | 2         | 10   | 27   | 42    |
| PE      | 1        | 3         | 2    | 4    | 10    |
| PI      | 1        | 0         | 0    | 5    | 6     |
| RJ      | 5        | 2         | 7    | 15   | 29    |
| RN      | 0        | 1         | 0    | 1    | 2     |
| RS      | 4        | 4         | 5    | 23   | 36    |
| SC      | 7        | 1         | 20   | 27   | 55    |
| SE      | 1        | 0         | 0    | 4    | 5     |
| SP      | 19       | 11        | 75   | 140  | 245   |
| TO      | 0        | 0         | 0    | 1    | 1     |
| Total   | 331      | 316       | 804  | 1709 | 3161  |

### VIII) Medidas adotadas para resolver o defeito e sanar o risco

A Volvo Car, procederá à atualização do *software* acima referido junto a qualquer Concessionária Autorizada Volvo.

### VIII) Anexos

Constam como anexos ao presente documento:

- Anexo I – chassis relacionados a esta campanha de *recall*.
- Anexo II – plano de mídia.
- Anexo III – plano de atendimento ao consumidor.
- Anexo IV – modelo do aviso de risco ao consumidor.
- Anexo V – aviso recebido da Matriz



**VOLVO CAR BRASIL**  
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Norte, 20º Andar, Cj 201, Via Olímpia,  
CEP 04543-907 – São Paulo – SP – Brasil  
Telefone: (011) 2348-6650  
www.volvocars.com.br

Nos termos do art. 55, §4º, parte final, do Código de Defesa do Consumidor, vale informar que o **Anexo V** ora juntado **contém informações que envolvem segredo industrial** e, dessa forma, requer a abertura de autos apartados, bem como que a tramitação do processo ocorra **sob sigilo**.

### IX) Outras informações

A campanha de serviço terá início imediato (a partir de 16 de junho de 2025), uma vez que a Rede de Concessionárias Volvo já está preparada para atender aos veículos abrangidos pela presente campanha de *recall*.

A atualização do *software* será realizada em todos os serviços durante o processo de PDS (*Pre-Delivery Service*) de modo que todos os veículos que vierem a ser entregues aos consumidores finais já contarão com a correção implementada.

A Volvo Car Brasil realizará esforços para contatar os proprietários dos veículos envolvidos que possam ser localizados, por meio de ligações telefônicas e/ou envio de mensagens eletrônicas, com o objetivo de alertá-los quanto aos riscos e à campanha de *recall*, sem prejuízo da veiculação do Aviso de Risco no site institucional da empresa, nos termos do § 4º do art. 4º da Portaria nº 618/2019. Informamos, ainda, que será incluído no Aviso de Risco ao Consumidor um alerta para que os proprietários evitem a utilização dos modos de condução assistida “Modo B” e “One Pedal Drive” até a efetiva realização da atualização do *software*, como medida preventiva de segurança.

Para informações adicionais entre em contato com a Rede de Concessionárias Volvo ou Central de Atendimento Volvo pelo telefone 0800 878 1176 (das 07 às 24 horas, de segunda-feira à domingo) ou e-mail [sac.volvocars@volvocars.com](mailto:sac.volvocars@volvocars.com).

Correspondência de idêntico teor a esta será encaminhada, nesta data, à **SENATRAN** e aos **PROCON's Estaduais dos Estados mencionados no item VI**.


Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nossos protestos de elevado apreço e consideração e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,


  
Eduardo Osima (Jun 18, 2025 09:49 ADT)

**VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.**

Por: Eduardo Issamu Oshima  
Cargo: Diretor Pos-Vendas




**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20º Andar, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 – São Paulo – SP – Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
[www.volvocars.com.br](http://www.volvocars.com.br)



**VOVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20<sup>o</sup> Andar, Vila Olímpia  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
[www.vovocar.com.br](http://www.vovocar.com.br)


[illegible]





**VOLVO CAR BRASIL**  
 Andar, Vila Olímpia,  
 São Paulo - SP - Brasil  
 phone: (011) 2348-6666  
 www.volvocars.com.br

|                    |                    |                     |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| LWUZH6C0PB822001   | LWUZH6C9S8011169   | LWUZH6C5S8036893    |
| LWUZH6C0S800906    | LWUZH6C9S8036184   | LWUZH6C5S8041897    |
| LWUZH6C0S8020942   | VW1KKEBAS22.169220 | LWUZH6C8S8042543    |
| LWUZH6C11R8858536  | VW1KKEFA752.167460 | LWUZH6C9S8009048    |
| LWUZH6C2S8009229   | LWUZH6C4S8011239   | LWUZH6C9S8013388    |
| LWUZH6C3S8023253   | LWUZH6C9S8014427   | VW1XEBAAS2455575    |
| LWUZH6C5S8008611   | VW1LFH6CA51347091  | VW1XEBAAS2455768    |
| LWUZH6C6S8009024   | VW1LFH6C9S1291522  | LWUZH6CXPB233968    |
| LWUZH6C6S8042508   | VW1LFH6C9S1367188  | LWUZH6C9S8014873    |
| LWUZH6C7S8005628   | VW1XZEBAS2455155   | LWUZH6C0S8023128    |
| LWUZH6C7S8009937   | LWUZH6C4S8014402   | LWUZH6C1S8051505    |
| LWUZH6C7S8010702   | LWUZH6C4S8041700   | LWUZH6C2S8030551    |
| VW1LFH6CKS1351596  | LWUZH6C6S8046042   | LWUZH6C62S8041968   |
| VW1LFH6C0S1351607  | LWUZH6C7S8023353   | LWUZH6C4S8013332    |
| VW1LFH6C0S1369489  | LWUZH6C7S8036720   | LWUZH6C6S58010682   |
| VW1LFH6C1S1357528  | LWUZH6C7S8041786   | LWUZH6C5S8030527    |
| VW1LFH6C3S1357465  | LWUZH6C9S8034272   | LWUZH6C5S8056917    |
| VW1LFH6C3S1357675  | LWUZH6C9S8052241   | LWUZH6C6S8037343    |
| VW1LFH6C4S13355658 | VW1LFH6C2S1291748  | LWUZH6C8S8040663    |
| VW1LFH6C8S13355563 | LWUZH6C7S8047801   | LWUZH6C9S8057214    |
| VW1LFH6C9S1335355  | VW1LFH6C2S1347459  | VW1LFH6C2S1347459   |
| VW1LFH6C9S1359673  | LWUZH6C0S8013347   | VW1LFH6C3S1290656   |
| VW1XKEBAS22.162117 | LWUZH6C0S8013347   | VW1LFH6C7S1292149   |
| VW1XKEBAS22.160734 | LWUZH6C0S804770    | VW1XKEBA152.169618  |
| VW1XKEBAS22.162117 | LWUZH6C7S8052774   | VW1XKEBA152.169618  |
| VW1XKEBAS22.162117 | VW1LFH6CXS1332501  | VW1XKEBA6S21.68163  |
| VW1XKEBAS22.167458 | VW1LFH6C1S1369629  | VW1XKEFA6S22.168471 |
| VW1XZEBAS2456069   | VW1LFH6C2S1347042  | VW1XKEFA6S22.168471 |
| VW1XZEBAS1S2456050 | VW1LFH6C4S1346989  | VW1XZEBAS3S2456034  |
| VW1XZEBAS1S2483605 | VW1LFH6C6S1370792  | VW1XZEBAS5S2456018  |
| VW1XZEBAS24565319  | VW1LFH6C7S1391439  | VW1XZEBAS8S2473816  |
| VW1XZEBAS2456081   | VW1LFH6C9S1312823  | VW1XZEBAS7S2564677  |
| VW1XZERAAS25254812 | VW1KKEBAS22.169515 | LWUZH6C0S8005759    |
| VW1XZERAAS25268784 | LWUZH6CXS8046433   | LWUZH6C0S8041564    |
| LWUZH6C1S8013529   | LWUZH6C0S8013733   | LWUZH6C1S8005592    |
| LWUZH6C3S8036696   | LWUZH6C1S8023509   | LWUZH6C1S8021372    |
| LWUZH6C6S8004989   | LWUZH6C0S8020823   | LWUZH6C2S8014060    |
| LWUZH6C6S8021013   | LWUZH6C4S8041048   | LWUZH6C2S8057250    |
| LWUZH6C6S8026272   | LWUZH6C5S8032181   | LWUZH6C4S8014853    |



**VOLVO CAR BRASH**  
Kubitschek, 1909, 20º Andar, Vila Olímpia  
CEP 04543-907 – São Paulo – SP – Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
[www.volvocars.com.br](http://www.volvocars.com.br)

|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| LYVUZHC6CS5B0212   | WV1XKERA6S2170527  | LYVUZHC6CS5B046296 |
| LYVUZHC6CS5B032240 | LYVUZHC6CSB020961  | LYVUZHC6CSB053149  |
| LYVUZHC6C7S8021487 | LYVUZHC6CSB037613  | LYVUZHC6CSB009817  |
| LYVUZHC6CS9B052112 | LYVUZHC6CSB010767  | WV1LFH6CX51369564  |
| WV1LFH6CX51347564  | LYVUZHC6CSB037208  | WV1LFH6C2S1364617  |
| WV1LFH6CX0S1290906 | LYVUZHC6CSB0136628 | WV1LFH6CX51359556  |
| WV1LFH6CX0S1291926 | LYVUZHC6CSB0413841 | WV1LFH6C5S1364756  |
| WV1LFH6CX31298084  | LYVUZHC6CSB041205  | WV1LFH6C5S1355581  |
| WV1LFH6CX4S1384585 | LYVUZHC6C7S8010134 | WV1XKERA4S2167815  |
| WV1LFH6CX5S131635  | LYVUZHC6CSB010295  | LYVUZHC6CSB031398  |
| WV1LFH6CX8S1389529 | WV1LFH6CX1339769   | LYVUZHC6CSB040961  |
| WV1XKERA3S2167505  | WV1LFH6C1S1290977  | LYVUZHC6CSB041608  |
| LYVUZHC6CSB0421230 | WV1LFH6C1S1291921  | LYVUZHC6CSB042404  |
| LYVUZHC6CSB046960  | WV1LFH6C2S1292110  | WV1XKERA9S2170046  |
| LYVUZHC6CSB04249   | WV1LFH6C2S1300464  | LYVUZHC6CSB0439991 |
| LYVUZHC6CSB046827  | WV1LFH6C4S1292173  | LYVUZHC6C1S8031299 |
| WV1LFH6C2S1291586  | WV1LFH6C5S1313743  | LYVUZHC6CSB046841  |
| WV1LFH6C2S1372636  | WV1LFH6C5S1391486  | LYVUZHC6CSB046638  |
| WV1LFH6C2S1391509  | WV1LFH6C5S1291350  | LYVUZHC6CSB051181  |
| WV1LFH6C3S1328242  | WV1LFH6C8S1290667  | LYVUZHC6CSB041473  |
| WV1LFH6C7S1347134  | WV1LFH6C8S1347417  | LYVUZHC6CSB010894  |
| WV1LFH6C7S1378724  | WV1XKERA7S2161541  | LYVUZHC6CSB024536  |
| WV1LFH6C8S1347112  | WV1XKERA1S2167414  | LYVUZHC6CSB024715  |
| WV1LFH6C0S1330271  | WV1XKERA1S2167499  | LYVUZHC6CSB046164  |
| LYVUZHC6CS0506968  | WV1XKERA5S2168347  | WV1LFH6CX51328271  |
| LYVUZHC6CS010884   | WV1XKERA6S2170575  | WV1LFH6CX51347001  |
| LYVUZHC6CSB047370  | WV1XZEBAS2S2454508 | WV1LFH6C3S1367039  |
| LYVUZHC6C7S8047426 | LYVUZHC6CSB041024  | WV1LFH6C4S1293923  |
| LYVUZHC6CS9B021457 | LYVUZHC6C2S8036866 | WV1LFH6C7S1313338  |
| WV1XKERA8S21674271 | LYVUZHC6CSB040828  | WV1LFH6C9S1292167  |
| LYVUZHC6CS5S15008  | LYVUZHC6CSB041065  | WV1XKEBA2S2169742  |
| LYVUZHC6CS8S046575 | LYVUZHC6CSB041244  | WV1XKERA1S2167454  |
| WV1XKEBAXS2167933  | LYVUZHC6CSB005734  | WV1XKERA5S2168302  |
| LYVUZHC6C1S8021906 | LYVUZHC6C7S8037463 | LYVUZHC6CSB031143  |
| LYVUZHC6C1S8031478 | WV1LFH6C3S1290835  | LYVUZHC6CSB0373893 |
| LYVUZHC6CS009949   | WV1LFH6C5S1291291  | LYVUZHC6CSB0459767 |
| LYVUZHC6C4S8046066 | WV1XZERA3S2554440  | LYVUZHC6CSB020889  |
| LYVUZHC6C7S8031713 | LYVUZHC6C1S8041752 | LYVUZHC6CSB022027  |
| WV1LFH6CX51367169  | LYVUZHC6CSB014410  | LYVUZHC6CSB046716  |
| WV1LFH6CX51290855  | LYVUZHC6CSB03744   | LYVUZHC6C1S8013580 |
| WV1XKEBA8S2169745  | LYVUZHC6CSB047866  | LYVUZHC6C1S8014485 |
| LYVUZHC6CSB041803  | LYVUZHC6CSB041803  | LYVUZHC6C1S8021756 |





**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20º Andar, Via Olímpia,  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br

|                   |                    |                   |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| LYVUZHEC1S8030864 | VY1LFH6C3S1290625  | LYVUZHECXTB288558 |
| LYVUZHEC2R8846136 | VY1LFH6C3S1291015  | LYVUZHECXTB288589 |
| LYVUZHEC2S8023194 | VY1LFH6C3S1296188  | LYVUZHECXTB288625 |
| LYVUZHEC2S8032204 | VY1LFH6C3S1347468  | LYVUZHECXTB288656 |
| LYVUZHEC2S8042263 | VY1LFH6C3S1369471  | LYVUZHECXTB288754 |
| LYVUZHEC2S8042313 | VY1LFH6C4S1391477  | LYVUZHECXTB288785 |
| LYVUZHEC2S8046359 | VY1LFH6C5S1316657  | LYVUZHECXTB288852 |
| LYVUZHEC3S8010633 | VY1LFH6C5S1329733  | LYVUZHECXTB288950 |
| LYVUZHEC3S8011247 | VY1LFH6C5S1335094  | LYVUZHECXTB289001 |
| LYVUZHEC3S8014200 | VY1LFH6C5S1342210  | LYVUZHECXTB289077 |
| LYVUZHEC3S8014777 | VY1LFH6C5S1369536  | LYVUZHECXTB289144 |
| LYVUZHEC3S8021602 | VY1LFH6C6S1347030  | LYVUZHECXTB289192 |
| LYVUZHEC3S8030347 | VY1LFH6C7S1290983  | LYVUZHECXTB289208 |
| LYVUZHEC3S8052977 | VY1LFH6C7S1367206  | LYVUZHECXTB289290 |
| LYVUZHEC4S8020765 | VY1LFH6C7S1369618  | LYVUZHECXTB289306 |
| LYVUZHEC4S8030891 | VY1LFH6C7S1370798  | LYVUZHECXTB289337 |
| LYVUZHEC5S8009211 | VY1LFH6C8S1298185  | LYVUZHECXTB289449 |
| LYVUZHEC5S8030978 | VY1LFH6C9S1290662  | LYVUZHECXTB289483 |
| LYVUZHEC5S8217976 | VY1LFH6C9S1346955  | LYVUZHECXTB289502 |
| LYVUZHEC6S8032156 | VY1LFH6C9S1367907  | LYVUZHECXTB289564 |
| LYVUZHEC6S8035980 | VY1XKEBA1S2161812  | LYVUZHECXTB289726 |
| LYVUZHEC7S8010750 | VY1XKEBA1S2169750  | LYVUZHECXTB289791 |
| LYVUZHEC7S8011039 | VY1XKEBA6S2170151  | LYVUZHECXTB289855 |
| LYVUZHEC7S8021652 | VY1XKEBA8S2170071  | LYVUZHECXTB289953 |
| LYVUZHEC8S8013771 | VY1XKERAXS2168313  | LYVUZHECXTB289984 |
| LYVUZHEC8S8014144 | VY1XKERAS2162097   | LYVUZHECXTB290035 |
| LYVUZHEC8S8014371 | VY1XKERAS2168350   | LYVUZHECXTB290116 |
| LYVUZHEC8S8036922 | VY1XKERAS2168437   | LYVUZHECXTB290164 |
| LYVUZHEC8S8042333 | VY1XKERA7S2168351  | LYVUZHECXTB290195 |
| LYVUZHEC8S8037545 | VY1XZEBAXS2455981  | LYVUZHECXTB290262 |
| LYVUZHEC9S8041823 | VY1XZEBAS2456170   | LYVUZHECXTB290391 |
| LYVUZHEC9S8046407 | VY1XZEBAS2456249   | LYVUZHECXTB290410 |
| VY1LFH6CS1291934  | VY1XZEBAS2456353   | LYVUZHECXTB290438 |
| VY1LFH6CS1292047  | VY1XZERAS2568277   | LYVUZHECXTB290441 |
| VY1LFH6CS1293918  | VY1LFH6C3S1290520  | LYVUZHECXTB290505 |
| VY1LFH6CS1295782  | VY1LFH6C3S12961745 | LYVUZHECXTB290567 |
| VY1LFH6CS1296195  | VY1LFH6C3S1288236  | LYVUZHECXTB290679 |
| VY1LFH6CS1351736  | LYVUZHECXTB288267  | LYVUZHECXTB294103 |
| VY1LFH6C1S1290767 | LYVUZHECXTB288334  | LYVUZHECXTB294151 |
| VY1LFH6C1S1292177 | LYVUZHECXTB288396  | LYVUZHECXTB294456 |
| VY1LFH6C1S1345363 | LYVUZHECXTB288415  | LYVUZHECXTB294506 |
| VY1LFH6C1S1347582 | LYVUZHECXTB288463  | LYVUZHECXTB294666 |



**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20º Andar, Via Olímpia,  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| LYVUZHECXTB294862  | LYVUZHECXTB311031 | LYVUZHECOTB288732 |
| LYVUZHECXTB294912  | LYVUZHECXTB311045 | LYVUZHECOTB288813 |
| LYVUZHECXTB294991  | LYVUZHECXTB311062 | LYVUZHECOTB288844 |
| LYVUZHECXTB2950137 | LYVUZHECXTB311109 | LYVUZHECOTB288875 |
| LYVUZHECXTB295610  | LYVUZHECXTB311160 | LYVUZHECOTB289041 |
| LYVUZHECXTB296028  | LYVUZHECXTB311174 | LYVUZHECOTB289069 |
| LYVUZHECXTB296353  | LYVUZHECXTB311188 | LYVUZHECOTB289136 |
| LYVUZHECXTB303804  | LYVUZHECXTB311224 | LYVUZHECOTB289184 |
| LYVUZHECXTB303902  | LYVUZHECXTB311241 | LYVUZHECOTB289282 |
| LYVUZHECXTB304211  | LYVUZHECXTB311286 | LYVUZHECOTB289329 |
| LYVUZHECXTB304239  | LYVUZHECXTB311501 | LYVUZHECOTB289380 |
| LYVUZHECXTB304390  | LYVUZHECXTB311563 | LYVUZHECOTB289430 |
| LYVUZHECXTB304340  | LYVUZHECXTB311756 | LYVUZHECOTB289475 |
| LYVUZHECXTB304418  | LYVUZHECXTB311806 | LYVUZHECOTB289556 |
| LYVUZHECXTB304502  | LYVUZHECXTB311823 | LYVUZHECOTB289587 |
| LYVUZHECXTB304886  | LYVUZHECXTB311949 | LYVUZHECOTB289623 |
| LYVUZHECXTB304919  | LYVUZHECXTB312048 | LYVUZHECOTB289647 |
| LYVUZHECXTB305200  | LYVUZHECXTB312213 | LYVUZHECOTB289931 |
| LYVUZHECXTB305214  | LYVUZHECXTB312292 | LYVUZHECOTB290013 |
| LYVUZHECXTB305231  | LYVUZHECXTB312325 | LYVUZHECOTB290058 |
| LYVUZHECXTB305259  | LYVUZHECXTB312468 | LYVUZHECOTB290318 |
| LYVUZHECXTB305276  | LYVUZHECXTB312521 | LYVUZHECOTB290321 |
| LYVUZHECXTB305533  | LYVUZHECXTB312681 | LYVUZHECOTB290478 |
| LYVUZHECXTB305567  | LYVUZHECXTB312857 | LYVUZHECOTB290593 |
| LYVUZHECXTB305598  | LYVUZHECXTB315225 | LYVUZHECOTB290609 |
| LYVUZHECXTB305822  | LYVUZHECXTB315287 | LYVUZHECOTB290710 |
| LYVUZHECXTB305830  | LYVUZHECXTB315354 | LYVUZHECOTB290738 |
| LYVUZHECXTB305844  | LYVUZHECXTB315371 | LYVUZHECOTB291145 |
| LYVUZHECXTB306041  | LYVUZHECXTB315399 | LYVUZHECOTB293803 |
| LYVUZHECXTB306055  | LYVUZHECXTB315743 | LYVUZHECOTB293834 |
| LYVUZHECXTB306265  | LYVUZHECXTB316097 | LYVUZHECOTB293879 |
| LYVUZHECXTB306315  | LYVUZHECXTB316309 | LYVUZHECOTB294191 |
| LYVUZHECXTB306427  | LYVUZHECXTB316486 | LYVUZHECOTB294305 |
| LYVUZHECXTB310168  | LYVUZHECXTB316634 | LYVUZHECOTB294527 |
| LYVUZHECXTB310199  | LYVUZHECXTB316990 | LYVUZHECOTB295731 |
| LYVUZHECXTB310249  | LYVUZHECXTB317220 | LYVUZHECOTB296152 |
| LYVUZHECXTB310347  | LYVUZHECXTB317248 | LYVUZHECOTB304007 |
| LYVUZHECXTB310415  | LYVUZHECXTB322305 | LYVUZHECOTB304069 |
| LYVUZHECXTB311042  | LYVUZHECXTB322365 | LYVUZHECOTB304167 |
| LYVUZHECXTB310588  | LYVUZHECOTB288200 | LYVUZHECOTB304170 |
| LYVUZHECXTB310641  | LYVUZHECOTB288326 | LYVUZHECOTB304296 |
| LYVUZHECXTB310963  | LYVUZHECOTB288617 | LYVUZHECOTB304380 |
| LYVUZHECXTB310980  | LYVUZHECOTB288696 | LYVUZHECOTB304539 |



**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20ª Andar, Via Olímpia,  
CEP 04534-907 – São Paulo – SP – Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| LYVUZH6C01B304685 | LYVUZH6C01B311619 | LYVUZH6C11B289310 |
| LYVUZH6C01B304802 | LYVUZH6C01B311636 | LYVUZH6C11B289372 |
| LYVUZH6C01B304816 | LYVUZH6C01B311653 | LYVUZH6C11B289470 |
| LYVUZH6C01B304850 | LYVUZH6C01B311992 | LYVUZH6C11B289615 |
| LYVUZH6C01B305030 | LYVUZH6C01B312091 | LYVUZH6C11B289646 |
| LYVUZH6C01B305061 | LYVUZH6C01B312138 | LYVUZH6C11B289761 |
| LYVUZH6C01B305075 | LYVUZH6C01B312219 | LYVUZH6C11B289811 |
| LYVUZH6C01B305089 | LYVUZH6C01B312348 | LYVUZH6C11B289906 |
| LYVUZH6C01B305142 | LYVUZH6C01B312944 | LYVUZH6C11B289923 |
| LYVUZH6C01B305349 | LYVUZH6C01B312561 | LYVUZH6C11B289968 |
| LYVUZH6C01B305755 | LYVUZH6C01B315489 | LYVUZH6C11B289968 |
| LYVUZH6C01B305819 | LYVUZH6C01B315590 | LYVUZH6C11B290215 |
| LYVUZH6C01B305898 | LYVUZH6C01B315606 | LYVUZH6C11B290361 |
| LYVUZH6C01B305982 | LYVUZH6C01B315668 | LYVUZH6C11B290425 |
| LYVUZH6C01B305996 | LYVUZH6C01B315802 | LYVUZH6C11B290490 |
| LYVUZH6C01B306081 | LYVUZH6C01B315878 | LYVUZH6C11B290540 |
| LYVUZH6C01B306095 | LYVUZH6C01B315914 | LYVUZH6C11B290621 |
| LYVUZH6C01B306209 | LYVUZH6C01B315993 | LYVUZH6C11B290652 |
| LYVUZH6C01B306274 | LYVUZH6C01B316030 | LYVUZH6C11B290683 |
| LYVUZH6C01B306291 | LYVUZH6C01B316108 | LYVUZH6C11B290781 |
| LYVUZH6C01B306324 | LYVUZH6C01B316237 | LYVUZH6C11B290800 |
| LYVUZH6C01B306338 | LYVUZH6C01B316335 | LYVUZH6C11B293714 |
| LYVUZH6C01B306436 | LYVUZH6C01B316349 | LYVUZH6C11B293759 |
| LYVUZH6C01B310177 | LYVUZH6C01B316786 | LYVUZH6C11B293907 |
| LYVUZH6C01B310261 | LYVUZH6C01B317016 | LYVUZH6C11B294006 |
| LYVUZH6C01B310308 | LYVUZH6C01B317050 | LYVUZH6C11B294068 |
| LYVUZH6C01B310471 | LYVUZH6C01B317386 | LYVUZH6C11B294121 |
| LYVUZH6C01B310521 | LYVUZH6C01B317517 | LYVUZH6C11B295012 |
| LYVUZH6C01B310583 | LYVUZH6C01B326430 | LYVUZH6C11B295057 |
| LYVUZH6C01B310597 | LYVUZH6C11B288240 | LYVUZH6C11B295558 |
| LYVUZH6C01B310647 | LYVUZH6C11B288349 | LYVUZH6C11B295799 |
| LYVUZH6C01B310700 | LYVUZH6C11B288447 | LYVUZH6C11B296063 |
| LYVUZH6C01B310728 | LYVUZH6C11B288562 | LYVUZH6C11B296080 |
| LYVUZH6C01B310776 | LYVUZH6C11B288609 | LYVUZH6C11B296211 |
| LYVUZH6C01B310826 | LYVUZH6C11B288660 | LYVUZH6C11B296239 |
| LYVUZH6C01B310969 | LYVUZH6C11B288688 | LYVUZH6C11B296256 |
| LYVUZH6C01B311068 | LYVUZH6C11B288805 | LYVUZH6C11B296273 |
| LYVUZH6C01B311099 | LYVUZH6C11B288938 | LYVUZH6C11B296287 |
| LYVUZH6C01B311121 | LYVUZH6C11B288934 | LYVUZH6C11B296337 |
| LYVUZH6C01B311250 | LYVUZH6C11B289128 | LYVUZH6C11B296371 |
| LYVUZH6C01B311393 | LYVUZH6C11B289176 | LYVUZH6C11B303920 |
| LYVUZH6C01B311443 | LYVUZH6C11B289212 | LYVUZH6C11B303965 |
| LYVUZH6C01B311457 | LYVUZH6C11B289274 | LYVUZH6C11B304100 |



**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20ª Andar, Via Olímpia,  
CEP 04534-907 – São Paulo – SP – Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br

|                   |                   |                    |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| LYVUZH6C11B304114 | LYVUZH6C11B312388 | LYVUZH6C21B288974  |
| LYVUZH6C11B304257 | LYVUZH6C11B304257 | LYVUZH6C21B289025  |
| LYVUZH6C11B304484 | LYVUZH6C11B304484 | LYVUZH6C21B289073  |
| LYVUZH6C11B304727 | LYVUZH6C11B304727 | LYVUZH6C21B289333  |
| LYVUZH6C11B304744 | LYVUZH6C11B304744 | LYVUZH6C21B289364  |
| LYVUZH6C11B304775 | LYVUZH6C11B304775 | LYVUZH6C21B289400  |
| LYVUZH6C11B304906 | LYVUZH6C11B304906 | LYVUZH6C21B289462  |
| LYVUZH6C11B304940 | LYVUZH6C11B304940 | LYVUZH6C21B289591  |
| LYVUZH6C11B305117 | LYVUZH6C11B305117 | LYVUZH6C21B289722  |
| LYVUZH6C11B305487 | LYVUZH6C11B305487 | LYVUZH6C21B289803  |
| LYVUZH6C11B305764 | LYVUZH6C11B305764 | LYVUZH6C21B289915  |
| LYVUZH6C11B305795 | LYVUZH6C11B305795 | LYVUZH6C21B289980  |
| LYVUZH6C11B305909 | LYVUZH6C11B305909 | LYVUZH6C21B290031  |
| LYVUZH6C11B305943 | LYVUZH6C11B305943 | LYVUZH6C21B290062  |
| LYVUZH6C11B306137 | LYVUZH6C11B306137 | LYVUZH6C21B290112  |
| LYVUZH6C11B306154 | LYVUZH6C11B306154 | LYVUZH6C21B290160  |
| LYVUZH6C11B306297 | LYVUZH6C11B306297 | LYVUZH6C21B290188  |
| LYVUZH6C11B306333 | LYVUZH6C11B306333 | LYVUZH6C21B290255  |
| LYVUZH6C11B306445 | LYVUZH6C11B306445 | LYVUZH6C21B290286  |
| LYVUZH6C11B310107 | LYVUZH6C11B310107 | LYVUZH6C21B290403  |
| LYVUZH6C11B310186 | LYVUZH6C11B310186 | LYVUZH6C21B290742  |
| LYVUZH6C11B310205 | LYVUZH6C11B310205 | LYVUZH6C21B290840  |
| LYVUZH6C11B310222 | LYVUZH6C11B310222 | LYVUZH6C21B290868  |
| LYVUZH6C11B310415 | LYVUZH6C11B310415 | LYVUZH6C21B290885  |
| LYVUZH6C11B310740 | LYVUZH6C11B310740 | LYVUZH6C21B291048  |
| LYVUZH6C11B310835 | LYVUZH6C11B310835 | LYVUZH6C21B291096  |
| LYVUZH6C11B310933 | LYVUZH6C11B310933 | LYVUZH6C21B294323  |
| LYVUZH6C11B311001 | LYVUZH6C11B311001 | LYVUZH6C21B294547  |
| LYVUZH6C11B311094 | LYVUZH6C11B311094 | LYVUZH6C21B294600  |
| LYVUZH6C11B311340 | LYVUZH6C11B311340 | LYVUZH6C21B294645  |
| LYVUZH6C11B311404 | LYVUZH6C11B311404 | LYVUZH6C21B294841  |
| LYVUZH6C11B311578 | LYVUZH6C11B311578 | LYVUZH6C21B294967  |
| LYVUZH6C11B311712 | LYVUZH6C11B311712 | LYVUZH6C21B295164  |
| LYVUZH6C11B311919 | LYVUZH6C11B311919 | LYVUZH6C21B295178  |
| LYVUZH6C11B311984 | LYVUZH6C11B311984 | LYVUZH6C21B295391  |
| LYVUZH6C11B312004 | LYVUZH6C11B312004 | LYVUZH6C21B295692  |
| LYVUZH6C11B312083 | LYVUZH6C11B312083 | LYVUZH6C21B295855  |
| LYVUZH6C11B312178 | LYVUZH6C11B312178 | LYVUZH6C21B296170  |
| LYVUZH6C11B312228 | LYVUZH6C11B312228 | LYVUZH6C21B2963909 |
|                   |                   | LYVUZH6C21B304333  |
|                   |                   | LYVUZH6C21B304428  |
|                   |                   | LYVUZH6C21B304512  |
|                   |                   | LYVUZH6C21B304588  |



**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20ª Andar, Via Olímpia,  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br

|                   |                      |                   |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| LYVUZH6C21B305210 | LYVUZH6C21B315509    | LYVUZH6C31B289650 |
| LYVUZH6C21B305286 | LYVUZH6C21B315865    | LYVUZH6C31B289695 |
| LYVUZH6C21B305398 | LYVUZH6C21B316157    | LYVUZH6C31B289714 |
| LYVUZH6C21B305515 | LYVUZH6C21B316174    | LYVUZH6C31B289776 |
| LYVUZH6C21B305546 | LYVUZH6C21B316191    | LYVUZH6C31B289843 |
| LYVUZH6C21B305577 | LYVUZH6C21B316420    | LYVUZH6C31B289891 |
| LYVUZH6C21B305644 | LYVUZH6C21B316496    | LYVUZH6C31B289972 |
| LYVUZH6C21B305658 | LYVUZH6C21B316661    | LYVUZH6C31B290006 |
| LYVUZH6C21B305692 | LYVUZH6C21B316689    | LYVUZH6C31B290104 |
| LYVUZH6C21B305854 | LYVUZH6C21B316840    | LYVUZH6C31B290149 |
| LYVUZH6C21B306003 | LYVUZH6C21B316949    | LYVUZH6C31B290345 |
| LYVUZH6C21B306020 | LYVUZH6C21B317003    | LYVUZH6C31B290474 |
| LYVUZH6C21B306230 | LYVUZH6C21B317163    | LYVUZH6C31B290605 |
| LYVUZH6C21B310133 | LYVUZH6C21B317177    | LYVUZH6C31B290832 |
| LYVUZH6C21B310231 | LYVUZH6C21B317390    | LYVUZH6C31B290863 |
| LYVUZH6C21B310424 | LYVUZH6C21B321665    | LYVUZH6C31B290877 |
| LYVUZH6C21B310603 | LYVUZH6C21B321729    | LYVUZH6C31B290930 |
| LYVUZH6C21B310665 | LYVUZH6C21B322377    | LYVUZH6C31B290992 |
| LYVUZH6C21B310682 | LYVUZH6C21B322895    | LYVUZH6C31B291110 |
| LYVUZH6C21B310746 | LYVUZH6C21B326834    | LYVUZH6C31B293973 |
| LYVUZH6C21B310794 | LYVUZH6C21B326977    | LYVUZH6C31B294086 |
| LYVUZH6C21B310892 | LYVUZH6C21B327238    | LYVUZH6C31B294167 |
| LYVUZH6C21B310942 | LYVUZH6C21B327448    | LYVUZH6C31B294430 |
| LYVUZH6C21B311007 | LYVUZH6C31B285057029 | LYVUZH6C31B294721 |
| LYVUZH6C21B311296 | LYVUZH6C31B288224    | LYVUZH6C31B295464 |
| LYVUZH6C21B311301 | LYVUZH6C31B288255    | LYVUZH6C31B295755 |
| LYVUZH6C21B311587 | LYVUZH6C31B288403    | LYVUZH6C31B295819 |
| LYVUZH6C21B311671 | LYVUZH6C31B288451    | LYVUZH6C31B295982 |
| LYVUZH6C21B311718 | LYVUZH6C31B288515    | LYVUZH6C31B296128 |
| LYVUZH6C21B311864 | LYVUZH6C31B288546    | LYVUZH6C31B296131 |
| LYVUZH6C21B311881 | LYVUZH6C31B288644    | LYVUZH6C31B296145 |
| LYVUZH6C21B311931 | LYVUZH6C31B288692    | LYVUZH6C31B296159 |
| LYVUZH6C21B312013 | LYVUZH6C31B288739    | LYVUZH6C31B296193 |
| LYVUZH6C21B312027 | LYVUZH6C31B288773    | LYVUZH6C31B303983 |
| LYVUZH6C21B312190 | LYVUZH6C31B288840    | LYVUZH6C31B304146 |
| LYVUZH6C21B312237 | LYVUZH6C31B288868    | LYVUZH6C31B304180 |
| LYVUZH6C21B312304 | LYVUZH6C31B288918    | LYVUZH6C31B304387 |
| LYVUZH6C21B312402 | LYVUZH6C31B288966    | LYVUZH6C31B304521 |
| LYVUZH6C21B312416 | LYVUZH6C31B289017    | LYVUZH6C31B304549 |
| LYVUZH6C21B312576 | LYVUZH6C31B289096    | LYVUZH6C31B304602 |
| LYVUZH6C21B315204 | LYVUZH6C31B289423    | LYVUZH6C31B304678 |
| LYVUZH6C21B315459 | LYVUZH6C31B289521    | LYVUZH6C31B304695 |
| LYVUZH6C21B315476 | LYVUZH6C31B289583    | LYVUZH6C31B305006 |



**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20ª Andar, Via Olímpia,  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| LYVUZH6C31B305037 | LYVUZH6C31B315308 | LYVUZH6C41B289348 |
| LYVUZH6C31B305068 | LYVUZH6C31B315342 | LYVUZH6C41B289415 |
| LYVUZH6C31B305135 | LYVUZH6C31B315499 | LYVUZH6C41B289446 |
| LYVUZH6C31B305152 | LYVUZH6C31B315681 | LYVUZH6C41B289513 |
| LYVUZH6C31B305300 | LYVUZH6C31B315955 | LYVUZH6C41B289611 |
| LYVUZH6C31B305328 | LYVUZH6C31B315972 | LYVUZH6C41B289642 |
| LYVUZH6C31B305359 | LYVUZH6C31B315986 | LYVUZH6C41B289706 |
| LYVUZH6C31B305412 | LYVUZH6C31B316054 | LYVUZH6C41B289799 |
| LYVUZH6C31B305457 | LYVUZH6C31B316085 | LYVUZH6C41B289883 |
| LYVUZH6C31B305491 | LYVUZH6C31B316118 | LYVUZH6C41B289995 |
| LYVUZH6C31B305717 | LYVUZH6C31B316250 | LYVUZH6C41B290077 |
| LYVUZH6C31B306236 | LYVUZH6C31B316474 | LYVUZH6C41B290211 |
| LYVUZH6C31B310125 | LYVUZH6C31B316796 | LYVUZH6C41B290337 |
| LYVUZH6C31B310142 | LYVUZH6C31B316880 | LYVUZH6C41B290337 |
| LYVUZH6C31B310397 | LYVUZH6C31B316930 | LYVUZH6C41B290449 |
| LYVUZH6C31B310500 | LYVUZH6C31B317236 | LYVUZH6C41B290497 |
| LYVUZH6C31B310562 | LYVUZH6C31B317334 | LYVUZH6C41B290516 |
| LYVUZH6C31B310612 | LYVUZH6C31B317396 | LYVUZH6C41B290533 |
| LYVUZH6C31B310626 | LYVUZH6C31B317432 | LYVUZH6C41B290645 |
| LYVUZH6C31B310691 | LYVUZH6C31B320881 | LYVUZH6C41B290659 |
| LYVUZH6C31B310805 | LYVUZH6C31B321089 | LYVUZH6C41B290757 |
| LYVUZH6C31B310853 | LYVUZH6C31B321108 | LYVUZH6C41B290760 |
| LYVUZH6C31B310951 | LYVUZH6C31B321626 | LYVUZH6C41B290824 |
| LYVUZH6C31B311050 | LYVUZH6C31B322260 | LYVUZH6C41B294047 |
| LYVUZH6C31B311212 | LYVUZH6C31B322341 | LYVUZH6C41B294453 |
| LYVUZH6C31B311310 | LYVUZH6C31B322520 | LYVUZH6C41B294582 |
| LYVUZH6C31B311419 | LYVUZH6C31B322646 | LYVUZH6C41B294887 |
| LYVUZH6C31B311551 | LYVUZH6C31B322775 | LYVUZH6C41B295036 |
| LYVUZH6C31B311694 | LYVUZH6C31B326602 | LYVUZH6C41B295036 |
| LYVUZH6C31B311727 | LYVUZH6C31B327362 | LYVUZH6C41B295585 |
| LYVUZH6C31B311940 | LYVUZH6C41B288216 | LYVUZH6C41B295991 |
| LYVUZH6C31B312103 | LYVUZH6C41B288314 | LYVUZH6C41B296011 |
| LYVUZH6C31B312313 | LYVUZH6C41B288345 | LYVUZH6C41B296204 |
| LYVUZH6C31B312661 | LYVUZH6C41B288393 | LYVUZH6C41B296221 |
| LYVUZH6C31B312506 | LYVUZH6C41B288491 | LYVUZH6C41B296249 |
| LYVUZH6C31B312540 | LYVUZH6C41B288507 | LYVUZH6C41B296266 |
| LYVUZH6C31B312621 | LYVUZH6C41B288765 | LYVUZH6C41B303829 |
| LYVUZH6C31B312716 | LYVUZH6C41B288958 | LYVUZH6C41B303846 |
| LYVUZH6C31B312733 | LYVUZH6C41B289009 | LYVUZH6C41B303930 |
| LYVUZH6C31B312764 | LYVUZH6C41B289088 | LYVUZH6C41B303944 |
| LYVUZH6C31B315194 | LYVUZH6C41B289172 | LYVUZH6C41B304303 |
| LYVUZH6C31B315261 | LYVUZH6C41B289270 | LYVUZH6C41B304401 |
| LYVUZH6C31B315275 | LYVUZH6C41B289298 |                   |




**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20º Andar, Via Olímpia,  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br

|                   |                    |                   |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| LYVUZH6CA1B304446 | LYVUZH6CA1B315365  | LYVUZH6C51B290279 |
| LYVUZH6CA1B304477 | LYVUZH6CA1B315432  | LYVUZH6C51B290556 |
| LYVUZH6CA1B304706 | LYVUZH6CA1B315642  | LYVUZH6C51B290587 |
| LYVUZH6CA1B304754 | LYVUZH6CA1B315835  | LYVUZH6C51B290637 |
| LYVUZH6CA1B304866 | LYVUZH6CA1B315947  | LYVUZH6C51B290749 |
| LYVUZH6CA1B304933 | LYVUZH6CA1B316208  | LYVUZH6C51B290816 |
| LYVUZH6CA1B305175 | LYVUZH6CA1B316287  | LYVUZH6C51B290847 |
| LYVUZH6CA1B305189 | LYVUZH6CA1B316581  | LYVUZH6C51B290895 |
| LYVUZH6CA1B305242 | LYVUZH6CA1B316712  | LYVUZH6C51B291075 |
| LYVUZH6CA1B305581 | LYVUZH6CA1B317097  | LYVUZH6C51B294378 |
| LYVUZH6CA1B305614 | LYVUZH6CA1B317133  | LYVUZH6C51B294624 |
| LYVUZH6CA1B305631 | LYVUZH6CA1B317214  | LYVUZH6C51B294817 |
| LYVUZH6CA1B306116 | LYVUZH6CA1B317262  | LYVUZH6C51B295272 |
| LYVUZH6CA1B306164 | LYVUZH6CA1B317312  | LYVUZH6C51B295630 |
| LYVUZH6CA1B306245 | LYVUZH6CA1B322574  | LYVUZH6C51B295658 |
| LYVUZH6CA1B306391 | LYVUZH6CA1B322672  | LYVUZH6C51B295675 |
| LYVUZH6CA1B310098 | LYVUZH6CA1B326494  | LYVUZH6C51B295871 |
| LYVUZH6CA1B310148 | LYVUZH6CA1B326933  | LYVUZH6C51B296101 |
| LYVUZH6CA1B310571 | LYVUZH6CA1B327208  | LYVUZH6C51B296115 |
| LYVUZH6CA1B310635 | LYVUZH6CA1B3281192 | LYVUZH6C51B296180 |
| LYVUZH6CA1B310764 | LYVUZH6C51B288287  | LYVUZH6C51B304018 |
| LYVUZH6CA1B310859 | LYVUZH6C51B288385  | LYVUZH6C51B304083 |
| LYVUZH6CA1B310909 | LYVUZH6C51B288550  | LYVUZH6C51B304360 |
| LYVUZH6CA1B311025 | LYVUZH6C51B288676  | LYVUZH6C51B304570 |
| LYVUZH6CA1B311154 | LYVUZH6C51B288712  | LYVUZH6C51B304598 |
| LYVUZH6CA1B311316 | LYVUZH6C51B288922  | LYVUZH6C51B304651 |
| LYVUZH6CA1B311428 | LYVUZH6C51B288970  | LYVUZH6C51B305363 |
| LYVUZH6CA1B311493 | LYVUZH6C51B289021  | LYVUZH6C51B305377 |
| LYVUZH6CA1B311557 | LYVUZH6C51B289049  | LYVUZH6C51B305508 |
| LYVUZH6CA1B311817 | LYVUZH6C51B289164  | LYVUZH6C51B305525 |
| LYVUZH6CA1B311963 | LYVUZH6C51B289200  | LYVUZH6C51B305542 |
| LYVUZH6CA1B312112 | LYVUZH6C51B289262  | LYVUZH6C51B305654 |
| LYVUZH6CA1B312255 | LYVUZH6C51B289360  | LYVUZH6C51B305671 |
| LYVUZH6CA1B312269 | LYVUZH6C51B289388  | LYVUZH6C51B305699 |
| LYVUZH6CA1B312286 | LYVUZH6C51B289505  | LYVUZH6C51B305881 |
| LYVUZH6CA1B312319 | LYVUZH6C51B289553  | LYVUZH6C51B306013 |
| LYVUZH6CA1B312370 | LYVUZH6C51B289603  | LYVUZH6C51B306254 |
| LYVUZH6CA1B312451 | LYVUZH6C51B289746  | LYVUZH6C51B306464 |
| LYVUZH6CA1B312546 | LYVUZH6C51B289827  | LYVUZH6C51B306478 |
| LYVUZH6CA1B312692 | LYVUZH6C51B289875  | LYVUZH6C51B310269 |
| LYVUZH6CA1B312725 | LYVUZH6C51B289939  | LYVUZH6C51B310319 |
| LYVUZH6CA1B312837 | LYVUZH6C51B290251  | LYVUZH6C51B310465 |
| LYVUZH6CA1B315298 | LYVUZH6C51B290265  | LYVUZH6C51B310577 |




**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20º Andar, Via Olímpia,  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| LYVUZH6C51B310711  | LYVUZH6C61B288573 | LYVUZH6C61B303962 |
| LYVUZH6C51B310871  | LYVUZH6C61B288640 | LYVUZH6C61B303993 |
| LYVUZH6C51B310904  | LYVUZH6C61B288668 | LYVUZH6C61B304044 |
| LYVUZH6C51B311180  | LYVUZH6C61B288704 | LYVUZH6C61B304058 |
| LYVUZH6C51B311325  | LYVUZH6C61B288797 | LYVUZH6C61B304139 |
| LYVUZH6C51B311387  | LYVUZH6C61B288914 | LYVUZH6C61B304187 |
| LYVUZH6C51B311437  | LYVUZH6C61B288993 | LYVUZH6C61B304271 |
| LYVUZH6C51B311647  | LYVUZH6C61B289108 | LYVUZH6C61B304528 |
| LYVUZH6C51B311700  | LYVUZH6C61B289156 | LYVUZH6C61B304612 |
| LYVUZH6C51B311955  | LYVUZH6C61B289321 | LYVUZH6C61B304657 |
| LYVUZH6C51B312054  | LYVUZH6C61B289769 | LYVUZH6C61B304819 |
| LYVUZH6C51B312071  | LYVUZH6C61B289819 | LYVUZH6C61B304836 |
| LYVUZH6C51B312118  | LYVUZH6C61B289867 | LYVUZH6C61B304951 |
| LYVUZH6C51B312149  | LYVUZH6C61B290002 | LYVUZH6C61B304965 |
| LYVUZH6C51B312166  | LYVUZH6C61B290047 | LYVUZH6C61B304979 |
| LYVUZH6C51B312376  | LYVUZH6C61B290050 | LYVUZH6C61B305047 |
| LYVUZH6C51B312474  | LYVUZH6C61B290081 | LYVUZH6C61B305159 |
| LYVUZH6C51B312684  | LYVUZH6C61B290176 | LYVUZH6C61B305307 |
| LYVUZH6C51B312703  | LYVUZH6C61B290310 | LYVUZH6C61B305338 |
| LYVUZH6C51B3115519 | LYVUZH6C61B290436 | LYVUZH6C61B305405 |
| LYVUZH6C51B3115536 | LYVUZH6C61B290579 | LYVUZH6C61B305422 |
| LYVUZH6C51B3115570 | LYVUZH6C61B290663 | LYVUZH6C61B305453 |
| LYVUZH6C51B3115908 | LYVUZH6C61B290694 | LYVUZH6C61B305601 |
| LYVUZH6C51B3116668 | LYVUZH6C61B290730 | LYVUZH6C61B305727 |
| LYVUZH6C51B3116699 | LYVUZH6C61B290856 | LYVUZH6C61B305744 |
| LYVUZH6C51B3116721 | LYVUZH6C61B291019 | LYVUZH6C61B305775 |
| LYVUZH6C51B3116833 | LYVUZH6C61B293952 | LYVUZH6C61B305923 |
| LYVUZH6C51B3116914 | LYVUZH6C61B294020 | LYVUZH6C61B305937 |
| LYVUZH6C51B3116976 | LYVUZH6C61B294406 | LYVUZH6C61B305954 |
| LYVUZH6C51B3117190 | LYVUZH6C61B294700 | LYVUZH6C61B306151 |
| LYVUZH6C51B3117268 | LYVUZH6C61B294793 | LYVUZH6C61B306215 |
| LYVUZH6C51B3117318 | LYVUZH6C61B295099 | LYVUZH6C61B306280 |
| LYVUZH6C51B3117593 | LYVUZH6C61B295202 | LYVUZH6C61B306361 |
| LYVUZH6C51B321319  | LYVUZH6C61B295300 | LYVUZH6C61B306456 |
| LYVUZH6C51B3232745 | LYVUZH6C61B295443 | LYVUZH6C61B310216 |
| LYVUZH6C51B327086  | LYVUZH6C61B295913 | LYVUZH6C61B310281 |
| LYVUZH6C51B327301  | LYVUZH6C61B296124 | LYVUZH6C61B310359 |
| LYVUZH6C61B288184  | LYVUZH6C61B296298 | LYVUZH6C61B310409 |
| LYVUZH6C61B288251  | LYVUZH6C61B303850 | LYVUZH6C61B310717 |
| LYVUZH6C61B288279  | LYVUZH6C61B303864 | LYVUZH6C61B310782 |
| LYVUZH6C61B288427  | LYVUZH6C61B303881 | LYVUZH6C61B310927 |
| LYVUZH6C61B288475  | LYVUZH6C61B303895 | LYVUZH6C61B310989 |



**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20º Andar, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 – São Paulo – SP – Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
[www.volvocars.com.br](http://www.volvocars.com.br)



**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20º Andar, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 – São Paulo – SP – Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
[www.volvocars.com.br](http://www.volvocars.com.br)

|                     |                    |                   |                    |                   |                   |
|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| L.VUZH6C6T1B311348  | L.VUZH6C71B286338  | L.VUZH6C71B303839 | L.VUZH6C71B312184  | L.VUZH6C81B290227 | L.VUZH6C81B311013 |
| L.VUZH6C6T1B311463  | L.VUZH6C71B288369  | L.VUZH6C71B304215 | L.VUZH6C71B312394  | L.VUZH6C81B290275 | L.VUZH6C81B311139 |
| L.VUZH6C6T1B311513  | L.VUZH6C71B288554  | L.VUZH6C71B304229 | L.VUZH6C71B312430  | L.VUZH6C81B290373 | L.VUZH6C81B311268 |
| L.VUZH6C6T1B311611  | L.VUZH6C71B288601  | L.VUZH6C71B304277 | L.VUZH6C71B312797  | L.VUZH6C81B290521 | L.VUZH6C81B311366 |
| L.VUZH6C6T1B311625  | L.VUZH6C71B288680  | L.VUZH6C71B304313 | L.VUZH6C71B315215  | L.VUZH6C81B290633 | L.VUZH6C81B311481 |
| L.VUZH6C6T1B311768  | L.VUZH6C71B288761  | L.VUZH6C71B304330 | L.VUZH6C71B315456  | L.VUZH6C81B290714 | L.VUZH6C81B311531 |
| L.VUZH6C6T1B311902  | L.VUZH6C71B288825  | L.VUZH6C71B304408 | L.VUZH6C71B315828  | L.VUZH6C81B290793 | L.VUZH6C81B311738 |
| L.VUZH6C6T1B311978  | L.VUZH6C71B288887  | L.VUZH6C71B304439 | L.VUZH6C71B316512  | L.VUZH6C81B290869 | L.VUZH6C81B311786 |
| L.VUZH6C6T1B312063  | L.VUZH6C71B288906  | L.VUZH6C71B304456 | L.VUZH6C71B316526  | L.VUZH6C81B290969 | L.VUZH6C81B312274 |
| L.VUZH6C6T1B312130  | L.VUZH6C71B289053  | L.VUZH6C71B304716 | L.VUZH6C71B316770  | L.VUZH6C81B293855 | L.VUZH6C81B312727 |
| L.VUZH6C6T1B312158  | L.VUZH6C71B289120  | L.VUZH6C71B304764 | L.VUZH6C71B316901  | L.VUZH6C81B294357 | L.VUZH6C81B315465 |
| L.VUZH6C6T1B312337  | L.VUZH6C71B289232  | L.VUZH6C71B304859 | L.VUZH6C71B316963  | L.VUZH6C81B294739 | L.VUZH6C81B315580 |
| L.VUZH6C6T1B312631  | L.VUZH6C71B289392  | L.VUZH6C71B304893 | L.VUZH6C71B317126  | L.VUZH6C81B295279 | L.VUZH6C81B315658 |
| L.VUZH6C6T1B312709  | L.VUZH6C71B289392  | L.VUZH6C71B304912 | L.VUZH6C71B317305  | L.VUZH6C81B295346 | L.VUZH6C81B315756 |
| L.VUZH6C6T1B312743  | L.VUZH6C71B289411  | L.VUZH6C71B305249 | L.VUZH6C71B317417  | L.VUZH6C81B304000 | L.VUZH6C81B315854 |
| L.VUZH6C6T1B312757  | L.VUZH6C71B289537  | L.VUZH6C71B305266 | L.VUZH6C71B317661  | L.VUZH6C81B304028 | L.VUZH6C81B315885 |
| L.VUZH6C6T1B312807  | L.VUZH6C71B289666  | L.VUZH6C71B305865 | L.VUZH6C71B317692  | L.VUZH6C81B304076 | L.VUZH6C81B315921 |
| L.VUZH6C6T1B312824  | L.VUZH6C71B289683  | L.VUZH6C71B306109 | L.VUZH6C71B320690  | L.VUZH6C81B304093 | L.VUZH6C81B315935 |
| L.VUZH6C6T1B3135237 | L.VUZH6C71B289831  | L.VUZH6C71B306174 | L.VUZH6C71B320737  | L.VUZH6C81B304353 | L.VUZH6C81B316003 |
| L.VUZH6C6T1B3135254 | L.VUZH6C71B289960  | L.VUZH6C71B306353 | L.VUZH6C71B320818  | L.VUZH6C81B304367 | L.VUZH6C81B316227 |
| L.VUZH6C6T1B3135318 | L.VUZH6C71B290168  | L.VUZH6C71B306367 | L.VUZH6C71B321158  | L.VUZH6C81B304563 | L.VUZH6C81B316325 |
| L.VUZH6C6T1B3135545 | L.VUZH6C71B290199  | L.VUZH6C71B306403 | L.VUZH6C71B321368  | L.VUZH6C81B304577 | L.VUZH6C81B316406 |
| L.VUZH6C6T1B3135609 | L.VUZH6C71B290235  | L.VUZH6C71B306417 | L.VUZH6C71B321855  | L.VUZH6C81B304644 | L.VUZH6C81B316454 |
| L.VUZH6C6T1B3135691 | L.VUZH6C71B290302  | L.VUZH6C71B310290 | L.VUZH6C71B322553  | L.VUZH6C81B305003 | L.VUZH6C81B316597 |
| L.VUZH6C6T1B3135797 | L.VUZH6C71B290333  | L.VUZH6C71B310368 | L.VUZH6C71B322781  | L.VUZH6C81B305020 | L.VUZH6C81B316647 |
| L.VUZH6C6T1B3135769 | L.VUZH6C71B290395  | L.VUZH6C71B310385 | L.VUZH6C71B328168  | L.VUZH6C81B305096 | L.VUZH6C81B316812 |
| L.VUZH6C6T1B3135822 | L.VUZH6C71B290428  | L.VUZH6C71B310483 | L.VUZH6C71B288204  | L.VUZH6C81B305387 | L.VUZH6C81B316857 |
| L.VUZH6C6T1B3136016 | L.VUZH6C71B290459  | L.VUZH6C71B310533 | L.VUZH6C71B328302  | L.VUZH6C81B305440 | L.VUZH6C81B317197 |
| L.VUZH6C6T1B3136047 | L.VUZH6C71B290509  | L.VUZH6C71B310550 | L.VUZH6C71B328431  | L.VUZH6C81B305471 | L.VUZH6C81B317426 |
| L.VUZH6C6T1B3136131 | L.VUZH6C71B290560  | L.VUZH6C71B310841 | L.VUZH6C71B288526  | L.VUZH6C81B305812 | L.VUZH6C81B317524 |
| L.VUZH6C6T1B3136436 | L.VUZH6C71B290722  | L.VUZH6C71B310886 | L.VUZH6C71B288905  | L.VUZH6C81B305826 | L.VUZH6C81B317555 |
| L.VUZH6C6T1B3136887 | L.VUZH6C71B293782  | L.VUZH6C71B311200 | L.VUZH6C71B311259  | L.VUZH6C81B289112 | L.VUZH6C81B305891 |
| L.VUZH6C6T1B3136937 | L.VUZH6C71B294236  | L.VUZH6C71B311259 | L.VUZH6C71B312594  | L.VUZH6C81B289224 | L.VUZH6C81B306037 |
| L.VUZH6C6T1B317036  | L.VUZH6C71B294253  | L.VUZH6C71B311360 | L.VUZH6C71B313560  | L.VUZH6C81B289238 | L.VUZH6C81B306068 |
| L.VUZH6C6T1B317280  | L.VUZH6C71B2944284 | L.VUZH6C71B311472 | L.VUZH6C71B3189434 | L.VUZH6C81B289434 | L.VUZH6C81B306071 |
| L.VUZH6C6T1B317444  | L.VUZH6C71B294527  | L.VUZH6C71B311519 | L.VUZH6C71B311519  | L.VUZH6C81B289529 | L.VUZH6C81B306099 |
| L.VUZH6C6T1B317456  | L.VUZH6C71B295371  | L.VUZH6C71B311665 | L.VUZH6C71B311665  | L.VUZH6C81B289630 | L.VUZH6C81B306376 |
| L.VUZH6C6T1B321510  | L.VUZH6C71B295502  | L.VUZH6C71B311682 | L.VUZH6C71B311682  | L.VUZH6C81B289658 | L.VUZH6C81B310296 |
| L.VUZH6C6T1B3232849 | L.VUZH6C71B295533  | L.VUZH6C71B311794 | L.VUZH6C71B311794  | L.VUZH6C81B289742 | L.VUZH6C81B310377 |
| L.VUZH6C6T1B3236545 | L.VUZH6C71B296309  | L.VUZH6C71B311844 | L.VUZH6C71B311844  | L.VUZH6C81B289899 | L.VUZH6C81B310450 |
| L.VUZH6C6T1B326724  | L.VUZH6C71B296312  | L.VUZH6C71B311858 | L.VUZH6C71B311858  | L.VUZH6C81B290017 | L.VUZH6C81B311049 |
| L.VUZH6C71B288176   | L.VUZH6C71B296360  | L.VUZH6C71B311875 | L.VUZH6C71B311875  | L.VUZH6C81B290096 | L.VUZH6C81B310542 |
| L.VUZH6C71B288291   | L.VUZH6C71B303811  | L.VUZH6C71B311911 | L.VUZH6C71B311911  | L.VUZH6C81B290132 | L.VUZH6C81B310671 |
|                     |                    |                   |                    |                   | L.VUZH6C91B288499 |





**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20º Andar, Vila Olímpia,  
CEP 04534-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| LYVUZH6C9TB288597 | LYVUZH6C9TB304121 | LYVUZH6C9TB311750 |
| LYVUZH6C9TB288728 | LYVUZH6C9TB304149 | LYVUZH6C9TB311893 |
| LYVUZH6C9TB288809 | LYVUZH6C9TB304197 | LYVUZH6C9TB312042 |
| LYVUZH6C9TB288860 | LYVUZH6C9TB304250 | LYVUZH6C9TB312199 |
| LYVUZH6C9TB288891 | LYVUZH6C9TB304460 | LYVUZH6C9TB312249 |
| LYVUZH6C9TB288938 | LYVUZH6C9TB304491 | LYVUZH6C9TB312445 |
| LYVUZH6C9TB288966 | LYVUZH6C9TB304605 | LYVUZH6C9TB312462 |
| LYVUZH6C9TB289152 | LYVUZH6C9TB304667 | LYVUZH6C9TB312512 |
| LYVUZH6C9TB289250 | LYVUZH6C9TB304734 | LYVUZH6C9TB312588 |
| LYVUZH6C9TB289491 | LYVUZH6C9TB304782 | LYVUZH6C9TB312641 |
| LYVUZH6C9TB289541 | LYVUZH6C9TB304796 | LYVUZH6C9TB312655 |
| LYVUZH6C9TB289572 | LYVUZH6C9TB304832 | LYVUZH6C9TB315409 |
| LYVUZH6C9TB289670 | LYVUZH6C9TB304880 | LYVUZH6C9TB315717 |
| LYVUZH6C9TB289698 | LYVUZH6C9TB304958 | LYVUZH6C9TB316138 |
| LYVUZH6C9TB289734 | LYVUZH6C9TB304989 | LYVUZH6C9TB316382 |
| LYVUZH6C9TB289779 | LYVUZH6C9TB305107 | LYVUZH6C9TB316396 |
| LYVUZH6C9TB289863 | LYVUZH6C9TB305124 | LYVUZH6C9TB316446 |
| LYVUZH6C9TB290068 | LYVUZH6C9TB305172 | LYVUZH6C9TB316544 |
| LYVUZH6C9TB290124 | LYVUZH6C9TB305317 | LYVUZH6C9TB316561 |
| LYVUZH6C9TB290138 | LYVUZH6C9TB305429 | LYVUZH6C9TB316611 |
| LYVUZH6C9TB290365 | LYVUZH6C9TB305477 | LYVUZH6C9TB316740 |
| LYVUZH6C9TB290463 | LYVUZH6C9TB305625 | LYVUZH6C9TB316821 |
| LYVUZH6C9TB290544 | LYVUZH6C9TB305706 | LYVUZH6C9TB316866 |
| LYVUZH6C9TB290690 | LYVUZH6C9TB305737 | LYVUZH6C9TB317029 |
| LYVUZH6C9TB290771 | LYVUZH6C9TB305785 | LYVUZH6C9TB317063 |
| LYVUZH6C9TB290785 | LYVUZH6C9TB305916 | LYVUZH6C9TB317080 |
| LYVUZH6C9TB290950 | LYVUZH6C9TB305964 | LYVUZH6C9TB317113 |
| LYVUZH6C9TB293735 | LYVUZH6C9TB305978 | LYVUZH6C9TB317144 |
| LYVUZH6C9TB293928 | LYVUZH6C9TB306130 | LYVUZH6C9TB320786 |
| LYVUZH6C9TB294481 | LYVUZH6C9TB306192 | LYVUZH6C9TB321436 |
| LYVUZH6C9TB294738 | LYVUZH6C9TB306385 | LYVUZH6C9TB322134 |
| LYVUZH6C9TB294867 | LYVUZH6C9TB310162 | LYVUZH6C9TB322635 |
| LYVUZH6C9TB295078 | LYVUZH6C9TB310243 | LYVUZH6C9TB326877 |
| LYVUZH6C9TB295419 | LYVUZH6C9TB310341 | LYVUZH6C9TB327141 |
| LYVUZH6C9TB295520 | LYVUZH6C9TB310453 | LYVUZH6C9TB328617 |
| LYVUZH6C9TB295789 | LYVUZH6C9TB310758 | LYVUZH6C9TB310758 |
| LYVUZH6C9TB295937 | LYVUZH6C9TB310811 | LYVUZH6C9TB310811 |
| LYVUZH6C9TB295968 | LYVUZH6C9TB311103 | LYVUZH6C9TB311103 |
| LYVUZH6C9TB296332 | LYVUZH6C9TB311232 | LYVUZH6C9TB311232 |
| LYVUZH6C9TB296344 | LYVUZH6C9TB311280 | LYVUZH6C9TB311280 |
| LYVUZH6C9TB303874 | LYVUZH6C9TB311375 | LYVUZH6C9TB311375 |
| LYVUZH6C9TB303941 | LYVUZH6C9TB311540 | LYVUZH6C9TB311540 |
| LYVUZH6C9TB304037 | LYVUZH6C9TB311599 | LYVUZH6C9TB311599 |



**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20º Andar, Vila Olímpia,  
CEP 04534-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br

|                   |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| VY1LFH6CXT1431854 | VY1LFH6CXT1440957  | VY1LFH6CXT1437209  |
| VY1LFH6CXT1431899 | VY1LFH6CXT1440974  | VY1LFH6CXT1437226  |
| VY1LFH6CXT1431904 | VY1LFH6CXT1440991  | VY1LFH6CXT1437484  |
| VY1LFH6CXT1432129 | VY1LFH6CXT1441140  | VY1LFH6CXT1437548  |
| VY1LFH6CXT1432146 | VY1LFH6CXT1441171  | VY1LFH6CXT1437579  |
| VY1LFH6CXT1432180 | VY1LFH6CXT1441316  | VY1LFH6CXT1440465  |
| VY1LFH6CXT1432194 | VY1LFH6CXT1442577  | VY1LFH6CXT1440997  |
| VY1LFH6CXT1432261 | VY1LFH6CXT1442658  | VY1LFH6CXT1441017  |
| VY1LFH6CXT1432308 | VY1LFH6CXT1442787  | VY1LFH6CXT1441020  |
| VY1LFH6CXT1432437 | VY1LFH6CXT1442871  | VY1LFH6CXT1441048  |
| VY1LFH6CXT1432521 | VY1LFH6CXT1443051  | VY1LFH6CXT1441051  |
| VY1LFH6CXT1432602 | VY1LFH6CXT1443258  | VY1LFH6CXT1441096  |
| VY1LFH6CXT1432664 | VY1LFH6CXT1443264  | VY1LFH6CXT1441146  |
| VY1LFH6CXT1432678 | VY1LFH6CXT14428767 | VY1LFH6CXT1441227  |
| VY1LFH6CXT1432681 | VY1LFH6CXT1432681  | VY1LFH6CXT1441261  |
| VY1LFH6CXT1432759 | VY1LFH6CXT1431832  | VY1LFH6CXT1441275  |
| VY1LFH6CXT1432762 | VY1LFH6CXT1431913  | VY1LFH6CXT1441325  |
| VY1LFH6CXT1432809 | VY1LFH6CXT1432057  | VY1LFH6CXT1442409  |
| VY1LFH6CXT1432843 | VY1LFH6CXT1432091  | VY1LFH6CXT1442524  |
| VY1LFH6CXT1432860 | VY1LFH6CXT1432124  | VY1LFH6CXT1442541  |
| VY1LFH6CXT1433118 | VY1LFH6CXT1432172  | VY1LFH6CXT1442894  |
| VY1LFH6CXT1433166 | VY1LFH6CXT1432219  | VY1LFH6CXT1443267  |
| VY1LFH6CXT1433247 | VY1LFH6CXT1432284  | VY1LFH6CXT1443284  |
| VY1LFH6CXT1433328 | VY1LFH6CXT1432334  | VY1LFH6CXT1443320  |
| VY1LFH6CXT1433331 | VY1LFH6CXT1432401  | VY1LFH6CXT1443432  |
| VY1LFH6CXT1433362 | VY1LFH6CXT1432432  | VY1LFH6CXT14428695 |
| VY1LFH6CXT1433412 | VY1LFH6CXT1432575  | VY1LFH6CXT14429765 |
| VY1LFH6CXT1434785 | VY1LFH6CXT1432608  | VY1LFH6CXT14430088 |
| VY1LFH6CXT1434799 | VY1LFH6CXT1432687  | VY1LFH6CXT14430107 |
| VY1LFH6CXT1434852 | VY1LFH6CXT1432723  | VY1LFH6CXT14431872 |
| VY1LFH6CXT1434947 | VY1LFH6CXT1432785  | VY1LFH6CXT14432066 |
| VY1LFH6CXT1435385 | VY1LFH6CXT1432799  | VY1LFH6CXT14432102 |
| VY1LFH6CXT1435709 | VY1LFH6CXT1432804  | VY1LFH6CXT14432133 |
| VY1LFH6CXT1437122 | VY1LFH6CXT14432818 | VY1LFH6CXT14432178 |
| VY1LFH6CXT1437136 | VY1LFH6CXT14432821 | VY1LFH6CXT14432195 |
| VY1LFH6CXT1437265 | VY1LFH6CXT14433080 | VY1LFH6CXT14432231 |
| VY1LFH6CXT1437363 | VY1LFH6CXT14433189 | VY1LFH6CXT14432276 |
| VY1LFH6CXT1437377 | VY1LFH6CXT14433290 | VY1LFH6CXT14433212 |
| VY1LFH6CXT1437430 | VY1LFH6CXT14433340 | VY1LFH6CXT14432391 |
| VY1LFH6CXT1437444 | VY1LFH6CXT14433371 | VY1LFH6CXT14433371 |
| VY1LFH6CXT1437492 | VY1LFH6CXT14433385 | VY1LFH6CXT14432584 |
| VY1LFH6CXT1440537 | VY1LFH6CXT14437095 | VY1LFH6CXT14432634 |



**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 2º Andar, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telephone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| VW1LFH6C111432648 | VW1LFH6C111443195 | VW1LFH6C211441293 |
| VW1LFH6C111432701 | VW1LFH6C111443407 | VW1LFH6C211441357 |
| VW1LFH6C111432729 | VW1LFH6C111444850 | VW1LFH6C211442587 |
| VW1LFH6C111432763 | VW1LFH6C111444928 | VW1LFH6C211442637 |
| VW1LFH6C111432794 | VW1LFH6C111445027 | VW1LFH6C211442685 |
| VW1LFH6C111432813 | VW1LFH6C111445318 | VW1LFH6C211442783 |
| VW1LFH6C111432827 | VW1LFH6C111445318 | VW1LFH6C211442816 |
| VW1LFH6C111432911 | VW1LFH6C111432846 | VW1LFH6C211443075 |
| VW1LFH6C111433170 | VW1LFH6C111428656 | VW1LFH6C211443173 |
| VW1LFH6C111433217 | VW1LFH6C111431802 | VW1LFH6C211443190 |
| VW1LFH6C111433315 | VW1LFH6C111431881 | VW1LFH6C211443304 |
| VW1LFH6C111433380 | VW1LFH6C111432237 | VW1LFH6C211443318 |
| VW1LFH6C111435288 | VW1LFH6C111432299 | VW1LFH6C211443366 |
| VW1LFH6C111435338 | VW1LFH6C111432304 | VW1LFH6C211445005 |
| VW1LFH6C111435369 | VW1LFH6C111432402 | VW1LFH6C211445036 |
| VW1LFH6C111435470 | VW1LFH6C111432447 | VW1LFH6C211445084 |
| VW1LFH6C111435517 | VW1LFH6C111432559 | VW1LFH6C211445215 |
| VW1LFH6C111437168 | VW1LFH6C111432562 | VW1LFH6C111428701 |
| VW1LFH6C111437221 | VW1LFH6C111432691 | VW1LFH6C111432084 |
| VW1LFH6C111437350 | VW1LFH6C111432710 | VW1LFH6C111432117 |
| VW1LFH6C111437395 | VW1LFH6C111432772 | VW1LFH6C111432165 |
| VW1LFH6C111440281 | VW1LFH6C111432853 | VW1LFH6C111432182 |
| VW1LFH6C111440989 | VW1LFH6C111432867 | VW1LFH6C111432229 |
| VW1LFH6C111440992 | VW1LFH6C111432909 | VW1LFH6C111432246 |
| VW1LFH6C111441060 | VW1LFH6C111433307 | VW1LFH6C111432294 |
| VW1LFH6C111441107 | VW1LFH6C111433355 | VW1LFH6C111432358 |
| VW1LFH6C111441110 | VW1LFH6C111433369 | VW1LFH6C111432389 |
| VW1LFH6C111441124 | VW1LFH6C111433419 | VW1LFH6C111432439 |
| VW1LFH6C111441138 | VW1LFH6C111435445 | VW1LFH6C111432456 |
| VW1LFH6C111441169 | VW1LFH6C111435512 | VW1LFH6C111432473 |
| VW1LFH6C111441284 | VW1LFH6C111435560 | VW1LFH6C111432604 |
| VW1LFH6C111441298 | VW1LFH6C111435901 | VW1LFH6C111432621 |
| VW1LFH6C111441303 | VW1LFH6C111437163 | VW1LFH6C111432683 |
| VW1LFH6C111441334 | VW1LFH6C111437177 | VW1LFH6C111432716 |
| VW1LFH6C111442516 | VW1LFH6C111437230 | VW1LFH6C111432731 |
| VW1LFH6C111442595 | VW1LFH6C111437275 | VW1LFH6C111432781 |
| VW1LFH6C111442600 | VW1LFH6C111437289 | VW1LFH6C111432795 |
| VW1LFH6C111442662 | VW1LFH6C111437292 | VW1LFH6C111432828 |
| VW1LFH6C111442743 | VW1LFH6C111437311 | VW1LFH6C111432859 |
| VW1LFH6C111442807 | VW1LFH6C111437339 | VW1LFH6C111432893 |
| VW1LFH6C111442824 | VW1LFH6C111437342 | VW1LFH6C111433008 |
| VW1LFH6C111442855 | VW1LFH6C111441181 | VW1LFH6C111433302 |
| VW1LFH6C111443066 | VW1LFH6C111441276 | VW1LFH6C111433364 |



**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 2º Andar, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telephone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br

|                   |                   |                    |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| VW1LFH6C311433378 | VW1LFH6C411432367 | VW1LFH6C511442803  |
| VW1LFH6C311433742 | VW1LFH6C411432384 | VW1LFH6C411442834  |
| VW1LFH6C311433573 | VW1LFH6C411432420 | VW1LFH6C411442879  |
| VW1LFH6C311437186 | VW1LFH6C411432594 | VW1LFH6C411443062  |
| VW1LFH6C311437205 | VW1LFH6C411432613 | VW1LFH6C411443188  |
| VW1LFH6C311437279 | VW1LFH6C411432627 | VW1LFH6C411443403  |
| VW1LFH6C311437222 | VW1LFH6C411432708 | VW1LFH6C411443417  |
| VW1LFH6C311437298 | VW1LFH6C411432739 | VW1LFH6C411445233  |
| VW1LFH6C311437348 | VW1LFH6C411432756 | VW1LFH6C411445278  |
| VW1LFH6C311437365 | VW1LFH6C411432823 | VW1LFH6C411445295  |
| VW1LFH6C311437401 | VW1LFH6C411432904 | VW1LFH6C511295762  |
| VW1LFH6C311437432 | VW1LFH6C411432966 | VW1LFH6C511367186  |
| VW1LFH6C311437513 | VW1LFH6C411433065 | VW1LFH6C511373375  |
| VW1LFH6C311437527 | VW1LFH6C411433177 | VW1LFH6C511428537  |
| VW1LFH6C311440444 | VW1LFH6C411433213 | VW1LFH6C511429767  |
| VW1LFH6C311440475 | VW1LFH6C411433230 | VW1LFH6C511431891  |
| VW1LFH6C311440492 | VW1LFH6C411433325 | VW1LFH6C511431910  |
| VW1LFH6C311440911 | VW1LFH6C411433387 | VW1LFH6C511432068  |
| VW1LFH6C311440976 | VW1LFH6C411433390 | VW1LFH6C511432149  |
| VW1LFH6C311441044 | VW1LFH6C411433423 | VW1LFH6C511432197  |
| VW1LFH6C311441075 | VW1LFH6C411433582 | VW1LFH6C511432250  |
| VW1LFH6C311441206 | VW1LFH6C411437150 | VW1LFH6C511432328  |
| VW1LFH6C311441271 | VW1LFH6C411437195 | VW1LFH6C5114323507 |
| VW1LFH6C311441304 | VW1LFH6C411437200 | VW1LFH6C511432358  |
| VW1LFH6C311441335 | VW1LFH6C411437293 | VW1LFH6C511432341  |
| VW1LFH6C311443330 | VW1LFH6C411437309 | VW1LFH6C511432569  |
| VW1LFH6C311443358 | VW1LFH6C411437312 | VW1LFH6C511432572  |
| VW1LFH6C311443389 | VW1LFH6C411437343 | VW1LFH6C511432703  |
| VW1LFH6C311444980 | VW1LFH6C411437388 | VW1LFH6C511432717  |
| VW1LFH6C311445045 | VW1LFH6C411437391 | VW1LFH6C511432720  |
| VW1LFH6C311445059 | VW1LFH6C411437424 | VW1LFH6C511432782  |
| VW1LFH6C311445322 | VW1LFH6C411437472 | VW1LFH6C511432846  |
| VW1LFH6C311445355 | VW1LFH6C411437469 | VW1LFH6C511433088  |
| VW1LFH6C311428643 | VW1LFH6C411440436 | VW1LFH6C511433110  |
| VW1LFH6C411430084 | VW1LFH6C411440453 | VW1LFH6C511433253  |
| VW1LFH6C411432157 | VW1LFH6C411441084 | VW1LFH6C511433298  |
| VW1LFH6C411432186 | VW1LFH6C411441117 | VW1LFH6C511433401  |
| VW1LFH6C411432207 | VW1LFH6C411441120 | VW1LFH6C511433415  |
| VW1LFH6C411432272 | VW1LFH6C411441344 | VW1LFH6C5114334841 |
| VW1LFH6C411432272 | VW1LFH6C411441358 | VW1LFH6C511433407  |



**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20º Andar, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telefone: (011) 2548-6666  
www.volvocars.com.br

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| VV1LFH6C5T1437089 | VV1LFH6C6T1432516 | VV1LFH6C6T1445184 |
| VV1LFH6C5T1437108 | VV1LFH6C6T1432550 | VV1LFH6C7T1445203 |
| VV1LFH6C5T1437240 | VV1LFH6C6T1432693 | VV1LFH6C6T1445251 |
| VV1LFH6C5T1437352 | VV1LFH6C6T1432726 | VV1LFH6C7T1428703 |
| VV1LFH6C5T1437500 | VV1LFH6C6T1432788 | VV1LFH6C7T1431830 |
| VV1LFH6C5T1440476 | VV1LFH6C6T1432791 | VV1LFH6C7T1432203 |
| VV1LFH6C5T1440493 | VV1LFH6C6T1432838 | VV1LFH6C7T1432279 |
| VV1LFH6C5T1440977 | VV1LFH6C6T1432869 | VV1LFH6C7T1432444 |
| VV1LFH6C5T1440980 | VV1LFH6C6T1432970 | VV1LFH6C7T1432461 |
| VV1LFH6C5T1440994 | VV1LFH6C6T1433097 | VV1LFH6C7T1432542 |
| VV1LFH6C5T1441028 | VV1LFH6C6T1433102 | VV1LFH6C7T1432637 |
| VV1LFH6C5T1441045 | VV1LFH6C6T1433181 | VV1LFH6C7T1432668 |
| VV1LFH6C5T1441059 | VV1LFH6C6T1433259 | VV1LFH6C7T1432671 |
| VV1LFH6C5T1441062 | VV1LFH6C6T1433262 | VV1LFH6C7T1432766 |
| VV1LFH6C5T1441093 | VV1LFH6C6T1433357 | VV1LFH6C7T1432802 |
| VV1LFH6C5T1441224 | VV1LFH6C6T1433360 | VV1LFH6C7T1432847 |
| VV1LFH6C5T1441322 | VV1LFH6C6T1433388 | VV1LFH6C7T1433061 |
| VV1LFH6C5T1441367 | VV1LFH6C6T1433410 | VV1LFH6C7T1433156 |
| VV1LFH6C5T1442566 | VV1LFH6C6T1433424 | VV1LFH6C7T1433187 |
| VV1LFH6C5T1442762 | VV1LFH6C6T1434766 | VV1LFH6C7T1433285 |
| VV1LFH6C5T1442826 | VV1LFH6C6T1437151 | VV1LFH6C7T1433352 |
| VV1LFH6C5T1442891 | VV1LFH6C6T1437201 | VV1LFH6C7T1434839 |
| VV1LFH6C5T1443233 | VV1LFH6C6T1437263 | VV1LFH6C7T1435425 |
| VV1LFH6C5T1443393 | VV1LFH6C6T1437277 | VV1LFH6C7T1435487 |
| VV1LFH6C5T1443443 | VV1LFH6C6T1437327 | VV1LFH6C7T1435831 |
| VV1LFH6C5T1445032 | VV1LFH6C6T1437425 | VV1LFH6C7T1437126 |
| VV1LFH6C6T1428689 | VV1LFH6C6T1437439 | VV1LFH6C7T1437241 |
| VV1LFH6C6T1428952 | VV1LFH6C6T1437442 | VV1LFH6C7T1437286 |
| VV1LFH6C6T1429759 | VV1LFH6C6T1437523 | VV1LFH6C7T1437322 |
| VV1LFH6C6T1430099 | VV1LFH6C6T1440471 | VV1LFH6C7T1437370 |
| VV1LFH6C6T1431463 | VV1LFH6C6T1440504 | VV1LFH6C7T1437398 |
| VV1LFH6C6T1431785 | VV1LFH6C6T1440955 | VV1LFH6C7T1437403 |
| VV1LFH6C6T1431804 | VV1LFH6C6T1441023 | VV1LFH6C7T1437417 |
| VV1LFH6C6T1431897 | VV1LFH6C6T1441054 | VV1LFH6C7T1437451 |
| VV1LFH6C6T1432161 | VV1LFH6C6T1441166 | VV1LFH6C7T1437465 |
| VV1LFH6C6T1432225 | VV1LFH6C6T1441278 | VV1LFH6C7T1440415 |
| VV1LFH6C6T1432290 | VV1LFH6C6T1442494 | VV1LFH6C7T1440544 |
| VV1LFH6C6T1432354 | VV1LFH6C6T1442575 | VV1LFH6C7T1440995 |
| VV1LFH6C6T1432399 | VV1LFH6C6T1442902 | VV1LFH6C7T1441001 |
| VV1LFH6C6T1432435 | VV1LFH6C6T1443077 | VV1LFH6C7T1441029 |
| VV1LFH6C6T1432449 | VV1LFH6C6T1443239 | VV1LFH6C7T1441032 |
| VV1LFH6C6T1432483 | VV1LFH6C6T1444956 | VV1LFH6C7T1441063 |
| VV1LFH6C6T1432502 | VV1LFH6C6T1445069 | VV1LFH6C7T1441077 |



**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20º Andar, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telefone: (011) 2548-6666  
www.volvocars.com.br

|                   |                   |                    |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| VV1LFH6C7T1441080 | VV1LFH6C8T1440505 | VV1LFH6C9T1432736  |
| VV1LFH6C7T1441161 | VV1LFH6C8T1440522 | VV1LFH6C9T1432753  |
| VV1LFH6C7T1441189 | VV1LFH6C8T1441038 | VV1LFH6C9T1432770  |
| VV1LFH6C7T1441208 | VV1LFH6C8T1441184 | VV1LFH6C9T1432882  |
| VV1LFH6C7T1441239 | VV1LFH6C8T1441251 | VV1LFH6C9T1433160  |
| VV1LFH6C7T1441267 | VV1LFH6C8T1442402 | VV1LFH6C9T1433241  |
| VV1LFH6C7T1442407 | VV1LFH6C8T1442643 | VV1LFH6C9T1433272  |
| VV1LFH6C7T1442603 | VV1LFH6C8T1442603 | VV1LFH6C9T1433336  |
| VV1LFH6C7T1442648 | VV1LFH6C8T1442691 | VV1LFH6C9T1433384  |
| VV1LFH6C7T1443069 | VV1LFH6C8T1442819 | VV1LFH6C9T1433417  |
| VV1LFH6C7T1443251 | VV1LFH6C8T1442867 | VV1LFH6C9T1437094  |
| VV1LFH6C7T1443268 | VV1LFH6C8T1443162 | VV1LFH6C9T1437273  |
| VV1LFH6C8T1442862 | VV1LFH6C8T1443209 | VV1LFH6C9T1437290  |
| VV1LFH6C8T1428791 | VV1LFH6C8T1443274 | VV1LFH6C9T1437354  |
| VV1LFH6C8T1430105 | VV1LFH6C8T1443341 | VV1LFH6C9T1437371  |
| VV1LFH6C8T1432078 | VV1LFH6C8T1443355 | VV1LFH6C9T1437385  |
| VV1LFH6C8T1432100 | VV1LFH6C8T1444974 | VV1LFH6C9T1437399  |
| VV1LFH6C8T1432517 | VV1LFH6C8T1444991 | VV1LFH6C9T1437449  |
| VV1LFH6C8T1432548 | VV1LFH6C8T1445056 | VV1LFH6C9T1437452  |
| VV1LFH6C8T1432582 | VV1LFH6C8T1432582 | VV1LFH6C9T1437483  |
| VV1LFH6C8T1432601 | VV1LFH6C8T1432601 | VV1LFH6C9T1440528  |
| VV1LFH6C8T1432615 | VV1LFH6C8T1432646 | VV1LFH6C9T1440545  |
| VV1LFH6C8T1432684 | VV1LFH6C8T1432684 | VV1LFH6C9T1440799  |
| VV1LFH6C8T1432730 | VV1LFH6C8T1432730 | VV1LFH6C9T1441114  |
| VV1LFH6C8T1432775 | VV1LFH6C8T1432775 | VV1LFH6C9T1441128  |
| VV1LFH6C8T1432789 | VV1LFH6C8T1431862 | VV1LFH6C9T1441193  |
| VV1LFH6C8T1432856 | VV1LFH6C8T1431876 | VV1LFH6C9T1441226  |
| VV1LFH6C8T1433084 | VV1LFH6C8T1431912 | VV1LFH6C9T1441257  |
| VV1LFH6C8T1433120 | VV1LFH6C8T1433120 | VV1LFH6C9T1441338  |
| VV1LFH6C8T1433201 | VV1LFH6C8T1433201 | VV1LFH6C9T1441355  |
| VV1LFH6C8T1433232 | VV1LFH6C8T1433232 | VV1LFH6C9T1442389  |
| VV1LFH6C8T1433263 | VV1LFH6C8T1433263 | VV1LFH6C9T1442781  |
| VV1LFH6C8T1433375 | VV1LFH6C8T1433375 | VV1LFH6C9T1443171  |
| VV1LFH6C8T1433425 | VV1LFH6C8T1433425 | VV1LFH6C9T1443333  |
| VV1LFH6C8T1434929 | VV1LFH6C8T1434929 | VV1LFH6C9T1306624  |
| VV1LFH6C8T1435949 | VV1LFH6C8T1435949 | VV1LFH6C9T1307904  |
| VV1LFH6C8T1437202 | VV1LFH6C8T1437202 | VV1LFH6C9T1320404  |
| VV1LFH6C8T1437281 | VV1LFH6C8T1437281 | VV1LFH6C9T11313140 |
| VV1LFH6C8T1437460 | VV1LFH6C8T1437460 | VV1LFH6C9T11298308 |
| VV1LFH6C8T1437510 | VV1LFH6C8T1437510 | VV1LFH6C9T1300011  |
| VV1LFH6C8T1437541 | VV1LFH6C8T1437541 | VV1LFH6C9T1306505  |





**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 2º Andar, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 – São Paulo – SP – Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| VY1UZH6C21306519  | VY1KKEBA1T2200169 | VY1KKEBA1T2201520 |
| VY1UZH6C21317911  | VY1KKEBA1T2200186 | VY1KKEBA2S2167120 |
| VY1UZH6C311296910 | VY1KKEBA1T2200205 | VY1KKEBA2S2167943 |
| VY1UZH6C311296401 | VY1KKEBA1T2200222 | VY1KKEBA2S2168624 |
| VY1UZH6C311300308 | VY1KKEBA1T2200298 | VY1KKEBA2T2200117 |
| VY1UZH6C311300731 | VY1KKEBA1T2200332 | VY1KKEBA2T2200182 |
| VY1UZH6C311300938 | VY1KKEBA1T2200432 | VY1KKEBA2T2200215 |
| VY1UZH6C311306819 | VY1KKEBA1T2200561 | VY1KKEBA2T2200294 |
| VY1UZH6C311317996 | VY1KKEBA1T2200575 | VY1KKEBA2T2200439 |
| VY1UZH6C411296947 | VY1KKEBA1T2200611 | VY1KKEBA2T2200456 |
| VY1UZH6C411300379 | VY1KKEBA1T2200771 | VY1KKEBA2T2200506 |
| VY1UZH6C511300908 | VY1KKEBA1T2200066 | VY1KKEBA2T2200568 |
| VY1UZH6C511306806 | VY1KKEBA1T2200133 | VY1KKEBA2T2200618 |
| VY1UZH6C511318017 | VY1KKEBA1T2200147 | VY1KKEBA2T2200800 |
| VY1UZH6C511318602 | VY1KKEBA1T2200214 | VY1KKEBA2T2200845 |
| VY1UZH6C611297971 | VY1KKEBA1T2200309 | VY1KKEBA3T2200112 |
| VY1UZH6C611318061 | VY1KKEBA1T2200326 | VY1KKEBA3T2200191 |
| VY1UZH6C611313103 | VY1KKEBA1T2200505 | VY1KKEBA3T2200207 |
| VY1UZH6C711298370 | VY1KKEBA1T2200584 | VY1KKEBA3T2200255 |
| VY1UZH6C711299969 | VY1KKEBA1T2200617 | VY1KKEBA3T2200322 |
| VY1UZH6C711306788 | VY1KKEBA1T2200620 | VY1KKEBA3T2200336 |
| VY1UZH6C711307892 | VY1KKEBA1T2200634 | VY1KKEBA3T2200630 |
| VY1UZH6C711313126 | VY1KKEBA1T2200648 | VY1KKEBA3T2200644 |
| VY1UZH6C711313157 | VY1KKEBA1T2200651 | VY1KKEBA3T2200658 |
| VY1UZH6C711318035 | VY1KKEBA1T2200665 | VY1KKEBA3T2200661 |
| VY1UZH6C711318049 | VY1KKEBA1T2200794 | VY1KKEBA3T2201423 |
| VY1UZH6C811296885 | VY1KKEBA1T2200844 | VY1KKEBA3T2201471 |
| VY1UZH6C811296921 | VY1KKEBA1T2200889 | VY1KKEBA3T2201535 |
| VY1UZH6C811301115 | VY1KKEBA1T2200973 | VY1KKEBA4S2161481 |
| VY1UZH6C811303740 | VY1KKEBA1T2201492 | VY1KKEBA4S2168009 |
| VY1UZH6C811306999 | VY1KKEBA1S2160692 | VY1KKEBA4T2200068 |
| VY1UZH6C811307898 | VY1KKEBA1S2167545 | VY1KKEBA4T2200135 |
| VY1UZH6C811309943 | VY1KKEBA1T2200142 | VY1KKEBA4T2200183 |
| VY1UZH6C811313085 | VY1KKEBA1T2200190 | VY1KKEBA4T2200328 |
| VY1UZH6C811313166 | VY1KKEBA1T2200223 | VY1KKEBA4T2200510 |
| VY1UZH6C811317928 | VY1KKEBA1T2200271 | VY1KKEBA4T2200538 |
| VY1UZH6C811317945 | VY1KKEBA1T2200299 | VY1KKEBA4T2200586 |
| VY1UZH6C911306761 | VY1KKEBA1T2200464 | VY1KKEBA4T2200877 |
| VY1UZH6C911313113 | VY1KKEBA1T2200514 | VY1KKEBA4T2201429 |
| VY1KKEBA5S2167799 | VY1KKEBA1T2200528 | VY1KKEBA5S2168564 |
| VY1KKEBA1T2200074 | VY1KKEBA1T2200609 | VY1KKEBA5T2200127 |
| VY1KKEBA1T2200124 | VY1KKEBA1T2200657 | VY1KKEBA5T2200158 |
| VY1KKEBA1T2200138 | VY1KKEBA1T2201517 | VY1KKEBA5T2200208 |



**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 2º Andar, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 – São Paulo – SP – Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| VY1KKEBA5T2200225 | VY1KKEBA8T2200204 | VY1KKEVA0T2201158 |
| VY1KKEBA5T2200273 | VY1KKEBA8T2200607 | VY1KKEVA0T2201306 |
| VY1KKEBA5T2200287 | VY1KKEBA8T2200669 | VY1KKEVA0T2201337 |
| VY1KKEBA5T2200564 | VY1KKEBA8T2200879 | VY1KKEVA0T2201354 |
| VY1KKEBA5T2201031 | VY1KKEBA8T2201031 | VY1KKEVA1T2200021 |
| VY1KKEBA5T2200645 | VY1KKEBA8T2201403 | VY1KKEVA1T2200097 |
| VY1KKEBA5T2200662 | VY1KKEBA8T2201434 | VY1KKEVA1T2200259 |
| VY1KKEBA5T2200824 | VY1KKEBA8T2201451 | VY1KKEVA1T2200293 |
| VY1KKEBA5T2201035 | VY1KKEBA8T2201465 | VY1KKEVA1T2200388 |
| VY1KKEBA5T2201536 | VY1KKEBA8T2201515 | VY1KKEVA1T2200410 |
| VY1KKEBA6T2200153 | VY1KKEBA9T2200065 | VY1KKEVA1T2201072 |
| VY1KKEBA6T2200198 | VY1KKEBA9T2200079 | VY1KKEVA1T2201167 |
| VY1KKEBA6T2200217 | VY1KKEBA9T2200194 | VY1KKEVA1T2201198 |
| VY1KKEBA6T2200220 | VY1KKEBA9T2200289 | VY1KKEVA1T2201282 |
| VY1KKEBA6T2200329 | VY1KKEBA9T2200311 | VY1KKEVA1T2201329 |
| VY1KKEBA6T2200346 | VY1KKEBA9T2200518 | VY1KKEVA1T2201332 |
| VY1KKEBA6T2200508 | VY1KKEBA9T2200535 | VY1KKEVA2T2200268 |
| VY1KKEBA6T2200590 | VY1KKEBA9T2200552 | VY1KKEVA2T2200335 |
| VY1KKEBA6T2200554 | VY1KKEBA9T2200616 | VY1KKEVA2T2200397 |
| VY1KKEBA6T2200668 | VY1KKEBA9T2200647 | VY1KKEVA2T2200531 |
| VY1KKEBA6T2201450 | VY1KKEBA9T2200826 | VY1KKEVA2T2200593 |
| VY1KKEBA6T2201495 | VY1KKEBA9T2201412 | VY1KKEVA2T2200612 |
| VY1KKEBA7T2200145 | VY1KKEBA9T2201457 | VY1KKEVA2T2200853 |
| VY1KKEBA7T2200159 | VY1KKEBA9T2201488 | VY1KKEVA2T2201033 |
| VY1KKEBA7T2200176 | VY1KKEBA9T2201507 | VY1KKEVA2T2201050 |
| VY1KKEBA7T2200193 | VY1KKEBA7S2167426 | VY1KKEVA2T2201209 |
| VY1KKEBA7T2200209 | VY1KKEVA0T2201338 | VY1KKEVA2T2201338 |
| VY1KKEBA7T2200212 | VY1KKEVA0T2200275 | VY1KKEVA3T2200408 |
| VY1KKEBA7T2200324 | VY1KKEVA0T2200406 | VY1KKEVA3T2200467 |
| VY1KKEBA7T2200338 | VY1KKEVA0T2200504 | VY1KKEVA3T2200604 |
| VY1KKEBA7T2200385 | VY1KKEVA0T2200633 | VY1KKEVA3T2200621 |
| VY1KKEBA7T2200601 | VY1KKEVA0T2200776 | VY1KKEVA3T2200862 |
| VY1KKEBA7T2200789 | VY1KKEVA0T2201104 | VY1KKEVA3T2201008 |
| VY1KKEBA7T2200985 | VY1KKEVA0T2201121 | VY1KKEVA3T2201088 |
| VY1KKEBA7T2201019 | VY1KKEVA0T2201295 | VY1KKEVA3T2201154 |
| VY1KKEBA7T2201411 | VY1KKEVA0T2200382 | VY1KKEVA3T2201168 |
| VY1KKEBA7T2201439 | VY1KKEVA0T2200592 | VY1KKEVA3T2201316 |
| VY1KKEBA7T2201490 | VY1KKEVA0T2200608 | VY1KKEVA4T2200370 |
| VY1KKEBA8S2167011 | VY1KKEBA8T2200866 | VY1KKEVA4T2200532 |
| VY1KKEBA8S2168109 | VY1KKEBA8T2200883 | VY1KKEVA4T2200546 |
| VY1KKEBA8T2200168 | VY1KKEVA0T2200902 | VY1KKEVA4T2200885 |
| VY1KKEBA8T2200185 | VY1KKEVA0T2200995 | VY1KKEVA4T2200899 |



**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 2º Andar, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telephone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br

|                   |                    |                     |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| VY1XKEVA412200918 | VY1XKEVA912200476  | VY1XZEB4112657268   |
| VY1XKEVA412201115 | VY1XKEVA912200624  | VY1XZEB4112657383   |
| VY1XKEVA412201132 | VY1XKEVA912200851  | VY1XZEB4112659280   |
| VY1XKEVA412201177 | VY1XKEVA912201076  | VY1XZEB4112660106   |
| VY1XKEVA412201261 | VY1XKEVA912201188  | VY1XZEB4112664270   |
| VY1XKEVA412201325 | VY1XKEVA912201269  | VY1XZEB4112664298   |
| VY1XKEVA412201339 | VY1XKEVA912201286  | VY1XZEB4112664396   |
| VY1XKEVA412201356 | VY1XKEVA912201336  | VY1XZEB4112665368   |
| VY1XKEVA512200636 | VY1XZEBAXS2484221  | VY1XZEB4112670036   |
| VY1XKEVA512200815 | VY1XZEBAX12656023  | VY1XZEB4112670067   |
| VY1XKEVA512200894 | VY1XZEBAX12657222  | VY1XZEB4112671932   |
| VY1XKEVA512201060 | VY1XZEBAX12658774  | VY1XZEB4112672157   |
| VY1XKEVA512201186 | VY1XZEBAX12659567  | VY1XZEB4112672871   |
| VY1XKEVA512201298 | VY1XZEBAX12662436  | VY1XZEB4112673857   |
| VY1XKEVA512201348 | VY1XZEBAX12663330  | VY1XZEB4112674216   |
| VY1XKEVA612200385 | VY1XZEBAX12667880  | VY1XZEB4112676029   |
| VY1XKEVA612200855 | VY1XZEBAX12667930  | VY1XZEB4112676158   |
| VY1XKEVA612201097 | VY1XZEBAX12668463  | VY1XZEB4112676516   |
| VY1XKEVA612201133 | VY1XZEBAX12670410  | VY1XZEB4112676532   |
| VY1XKEVA612201181 | VY1XZEBAX12671881  | VY1XZEB41126765383  |
| VY1XKEVA612201259 | VY1XZEBAX12672321  | VY1XZEB411267655982 |
| VY1XKEVA612201276 | VY1XZEBAX12673484  | VY1XZEB41126766243  |
| VY1XKEVA612201326 | VY1XZEBAX12674165  | VY1XZEB4112676596   |
| VY1XKEVA712200105 | VY1XZEBAX12675025  | VY1XZEB4112677005   |
| VY1XKEVA712200296 | VY1XZEBAX12675494  | VY1XZEB4112679045   |
| VY1XKEVA712200377 | VY1XZEBAX12675527  | VY1XZEB4112679613   |
| VY1XKEVA712200413 | VY1XZEBAX126755964 | VY1XZEB4112679675   |
| VY1XKEVA712200542 | VY1XZEBAX126755995 | VY1XZEB41126796242  |
| VY1XKEVA712200802 | VY1XZEBAX126756807 | VY1XZEB4112679690   |
| VY1XKEVA712200900 | VY1XZEBAX126756886 | VY1XZEB4112679690   |
| VY1XKEVA712201058 | VY1XZEBAX126757178 | VY1XZEB41126796357  |
| VY1XKEVA712201108 | VY1XZEBAX126760016 | VY1XZEB41126796407  |
| VY1XKEVA712201173 | VY1XZEBAX126760288 | VY1XZEB41126796424  |
| VY1XKEVA812200274 | VY1XKEVA812200386  | VY1XZEB411267965248 |
| VY1XKEVA812200372 | VY1XZEBAX12664342  | VY1XZEB41126797176  |
| VY1XKEVA812200629 | VY1XZEBAX12672117  | VY1XZEB41126797307  |
| VY1XKEVA812200690 | VY1XKEVA812200890  | VY1XZEB41126797196  |
| VY1XKEVA812200906 | VY1XZEBAX12672716  | VY1XZEB41126797329  |
| VY1XKEVA812201067 | VY1XZEBAX12673929  | VY1XZEB41126797162  |
| VY1XKEVA812201070 | VY1XZEBAX12676295  | VY1XZEB411267971969 |
| VY1XKEVA812201294 | VY1XZEBAX12676488  | VY1XZEB411267973124 |
| VY1XKEVA812201358 | VY1XZEBAX12673219  | VY1XZEB4112673219   |
| VY1XKEVA912200378 | VY1XZEBAX126756220 | VY1XZEB4112673267   |



**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 2º Andar, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telephone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br

|                   |                   |                   |                     |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| VY1XZEB4112673625 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112671634 | VY1XZEB4112668010   |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112671634 | VY1XZEB4112668380   |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112671634 | VY1XZEB4112671182   |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112672073   |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112672218   |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112672249   |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112672431   |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112672526   |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673563   |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673577   |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112674034   |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112674115   |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112674194   |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112675074   |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB41126755279  |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB41126756058  |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB411267565296 |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB41126756517  |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB41126756912  |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB411267569705 |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB411267569915 |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB41126761213  |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB41126762880  |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB411267663611 |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB411267666104 |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB411267668176 |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB411267668310 |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB411267669103 |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB411267671711 |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB411267671806 |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB411267672390 |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB411267673104 |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB411267672454 |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB411267673460 |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB411267673992 |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB411267674284 |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB411267675001 |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112675050   |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB41126755145  |
| VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB4112673639 | VY1XZEB41126756361  |



**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20ª Andar, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907, São Paulo – SP – Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br



**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20ª Andar, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907, São Paulo – SP – Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br

|                    |                   |                    |                    |                    |                   |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| VY1XZEB8A812656506 | VY1XZEYA112665510 | ZJRZSBACDLG034951  | LVPZSBACDLP080096  | LYVZSBACDL P082196 | IYVUZBACDLB413935 |
| VY1XZEB8A812656974 | VY1XZEYA212665115 | ZJRZSBACDLG034956  | ZJRZSBACDMG080190  | LYVPSBACDMP097358  | LYVUZBACDLB413942 |
| VY1XZEB8A812657123 | VY1XZEYA212662180 | ZJRZSBACDLG034961  | ZJRZSBACDMG080238  | LYVPSBACDMP097544  | LYVUZBACDLB413964 |
| VY1XZEB8A812659079 | VY1XZEYA212676998 | ZJRZSBACDLG037680  | ZJRZSBACDMG080238  | LYVPSBACDMP097608  | LYVUZBACDMP097608 |
| VY1XZEB8A812660412 | VY1XZEYA312658266 | ZJRZSBACDLG037718  | ZJRZSBACDMG080398  | LYVPSBACDMP097612  | LYVUZBACDLB413982 |
| VY1XZEB8A812666954 | VY1XZEYA312658722 | ZJRZSBACDLG037773  | ZJRZSBACDMG080420  | LYVPSBACDMP097717  | LYVUZBACDLB414020 |
| VY1XZEB8A812668218 | VY1XZEYA312661880 | ZJRZSBACDLG041568  | ZJRZSBACDMG080429  | LYVPSBACDMP097958  | LYVUZBACDLB414053 |
| VY1XZEB8A812670440 | VY1XZEYA312662253 | ZJRZSBACDLG041846  | ZJRZSBACDMG080572  | LYVPSBACDMP097979  | LYVUZBACDLB414080 |
| VY1XZEB8A812671300 | VY1XZEYA312675620 | ZJRZSBACDLG041966  | ZJRZSBACDMG080627  | LYVPSBACDMP100936  | LYVUZBACDLB414243 |
| VY1XZEB8A812671555 | VY1XZEYA412658826 | ZJRZSBACDLG042374  | ZJRZSBACDMG080645  | LYVPSBACDMP100956  | LYVUZBACDLB414292 |
| VY1XZEB8A812673676 | VY1XZEYA412665551 | ZJRZSBACDLG042394  | ZJRZSBACDMG080764  | LYVPSBACDMP100975  | LYVUZBACDLB414321 |
| VY1XZEB8A812674083 | VY1XZEYA412673374 | ZJRZSBACDLG042453  | ZJRZSBACDMG080799  | LYVPSBACDMP100990  | LYVUZBACDLB414347 |
| VY1XZEB8A812674231 | VY1XZEYA412675237 | ZJRZSBACDLG042503  | ZJRZSBACDMG080885  | LYVPSBACDMP101069  | LYVUZBACDLB414368 |
| VY1XZEB8A812674519 | VY1XZEYA412676405 | ZJRZSBACDLG0425520 | ZJRZSBACDMG080885  | LYVPSBACDMP101090  | LYVUZBACDLB414411 |
| VY1XZEB8A912656854 | VY1XZEYA512658561 | ZJRZSBACDLG042652  | ZJRZSBACDMG080926  | LYVPSBACDMP101095  | LYVUZBACDLB414431 |
| VY1XZEB8A912657034 | VY1XZEYA512659144 | ZJRZSBACDLG042652  | ZJRZSBACDMG080956  | LYVPSBACDMP101097  | LYVUZBACDLB414454 |
| VY1XZEB8A912657485 | VY1XZEYA512676221 | ZJRZSBACDLG042667  | ZJRZSBACDMG080978  | LYVPSBACDMP101100  | LYVUZBACDLB414464 |
| VY1XZEB8A912660094 | VY1XZEYA612658357 | ZJRZSBACDLG042676  | ZJRZSBACDMG080986  | LYVPSBACDMP101105  | LYVUZBACDLB414476 |
| VY1XZEB8A912660533 | VY1XZEYA612662229 | ZJRZSBACDLG042702  | ZJRZSBACDMG081009  | LYVPSBACDMP101150  | LYVUZBACDLB414490 |
| VY1XZEB8A912662993 | VY1XZEYA712662594 | ZJRZSBACDLG042970  | ZJRZSBACDMG081016  | LYVPSBACDMP101178  | LYVUZBACDLB414562 |
| VY1XZEB8A912663173 | VY1XZEYA712674891 | ZJRZSBACDLG042986  | LYVPSBACDL P081277 | LYVUZBACDLB412490  | LYVUZBACDLB414572 |
| VY1XZEB8A912663769 | VY1XZEYA712675457 | ZJRZSBACDLG043083  | LYVPSBACDL P081286 | LYVUZBACDLB412646  | LYVUZBACDLB418797 |
| VY1XZEB8A912666767 | VY1XZEYA712676091 | ZJRZSBACDLG043131  | LYVPSBACDL P081319 | LYVUZBACDLB412727  | LYVUZBACDLB418811 |
| VY1XZEB8A912667062 | VY1XZEYA812662779 | ZJRZSBACDLG043440  | LYVPSBACDL P081322 | LYVUZBACDLB412900  | LYVUZBACDLB418876 |
| VY1XZEB8A912670804 | VY1XZEYA812665715 | ZJRZSBACDLG043928  | LYVPSBACDL P081326 | LYVUZBACDLB412937  | LYVUZBACDLB418909 |
| VY1XZEB8A912672293 | VY1XZEYA812665763 | ZJRZSBACDLG043992  | LYVPSBACDL P081328 | LYVUZBACDLB413004  | LYVUZBACDLB418973 |
| VY1XZEB8A912673766 | VY1XZEYA812676911 | ZJRZSBACDLG044047  | LYVPSBACDL P081349 | LYVUZBACDLB413132  | LYVUZBACDLB419017 |
| VY1XZEB8A912674061 | VY1XZEYA912661267 | ZJRZSBACDLG044078  | LYVPSBACDL P081354 | LYVUZBACDLB413132  | LYVUZBACDLB419032 |
| VY1XZEB8A912674139 | VY1XZEYA912661835 | ZJRZSBACDLG044180  | LYVPSBACDL P081365 | LYVUZBACDLB413216  | LYVUZBACDLB419074 |
| VY1XZEB8A912674254 | VY1XZEYA912662242 | ZJRZSBACDLG044217  | LYVPSBACDL P081468 | LYVUZBACDLB413224  | LYVUZBACDLB419259 |
| VY1XZEB8A912676182 | VY1XZEYA912662662 | ZJRZSBACDLG044391  | LYVPSBACDL P081531 | LYVUZBACDLB413257  | LYVUZBACDLB419316 |
| VY1XZEB8A912676652 | ZJRZSBACDLG034396 | LYVPSBACDL P078423 | LYVPSBACDL P081538 | LYVUZBACDLB413306  | LYVUZBACDLB419526 |
| VY1XZEYA912677137  | ZJRZSBACDLG034401 | LYVPSBACDL P078607 | LYVPSBACDL P081540 | LYVUZBACDLB413338  | LYVUZBACDLB419954 |
| VY1XZEYA91266573   | ZJRZSBACDLG034406 | LYVPSBACDL P078617 | LYVPSBACDL P081578 | LYVUZBACDLB413366  | LYVUZBACDLB420181 |
| VY1XZEYA912665800  | ZJRZSBACDLG034411 | LYVPSBACDL P078623 | LYVPSBACDL P081583 | LYVUZBACDLB413399  | LYVUZBACDLB422614 |
| VY1XZEYA912658399  | ZJRZSBACDLG034416 | LYVPSBACDL P078741 | LYVPSBACDL P081730 | LYVUZBACDLB413425  | LYVUZBACDLB427350 |
| VY1XZEYA912661190  | ZJRZSBACDLG034421 | LYVPSBACDL P078753 | LYVPSBACDL P081759 | LYVUZBACDLB413475  | LYVUZBACDLB427621 |
| VY1XZEYA912661464  | ZJRZSBACDLG034530 | LYVPSBACDL P078763 | LYVPSBACDL P081777 | LYVUZBACDLB413630  | LYVUZBACDLB427636 |
| VY1XZEYA912662193  | ZJRZSBACDLG034578 | LYVPSBACDL P078798 | LYVPSBACDL P081999 | LYVUZBACDLB413637  | LYVUZBACDLB427648 |
| VY1XZEYA912672500  | ZJRZSBACDLG034633 | LYVPSBACDL P078908 | LYVPSBACDL P082074 | LYVUZBACDLB413760  | LYVUZBACDLB427664 |
| VY1XZEYA912666037  | ZJRZSBACDLG034796 | LYVPSBACDL P078918 | LYVPSBACDL P082086 | LYVUZBACDLB413768  | LYVUZBACDLB429675 |
| VY1XZEYA912662848  | ZJRZSBACDLG034847 | LYVPSBACDL P080092 | LYVPSBACDL P082109 | LYVUZBACDLB413778  | LYVUZBACDLB429727 |




**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20º Andar, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telephone: (011) 2348-6666  
[www.volvocars.com.br](http://www.volvocars.com.br)

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| LYVUZBACDLB429793 | LYVUZBACDLB447890 | LYVUZBACDLB453355 |
| LYVUZBACDLB429796 | LYVUZBACDLB447905 | LYVUZBACDLB455964 |
| LYVUZBACDLB430277 | LYVUZBACDLB448001 | LYVUZBACDLB455972 |
| LYVUZBACDLB430281 | LYVUZBACDLB448005 | LYVUZBACDLB456064 |
| LYVUZBACDLB430290 | LYVUZBACDLB448009 | LYVUZBACDLB456091 |
| LYVUZBACDLB430354 | LYVUZBACDLB448030 | LYVUZBACDLB456095 |
| LYVUZBACDLB439314 | LYVUZBACDLB448072 | LYVUZBACDLB456099 |
| LYVUZBACDLB439326 | LYVUZBACDLB448388 | LYVUZBACDLB456134 |
| LYVUZBACDLB439344 | LYVUZBACDLB448409 | LYVUZBACDLB456175 |
| LYVUZBACDLB439586 | LYVUZBACDLB448418 | LYVUZBACDLB456220 |
| LYVUZBACDLB439642 | LYVUZBACDLB448422 | LYVUZBACDLB456249 |
| LYVUZBACDLB439676 | LYVUZBACDLB448427 | LYVUZBACDLB456258 |
| LYVUZBACDLB439683 | LYVUZBACDLB448432 | LYVUZBACDLB456268 |
| LYVUZBACDLB439704 | LYVUZBACDLB448436 | LYVUZBACDLB456319 |
| LYVUZBACDLB440008 | LYVUZBACDLB448516 | LYVUZBACDLB456323 |
| LYVUZBACDLB440017 | LYVUZBACDLB448538 | LYVUZBACDLB456327 |
| LYVUZBACDLB440032 | LYVUZBACDLB448543 | LYVUZBACDLB456514 |
| LYVUZBACDLB440039 | LYVUZBACDLB448576 | LYVUZBACDLB456598 |
| LYVUZBACDLB442530 | LYVUZBACDLB448580 | LYVUZBACDLB456636 |
| LYVUZBACDLB442574 | LYVUZBACDLB448584 | LYVUZBACDLB456795 |
| LYVUZBACDLB442648 | LYVUZBACDLB448637 | LYVUZBACDLB457135 |
| LYVUZBACDLB442688 | LYVUZBACDLB449228 | LYVUZBACDLB457162 |
| LYVUZBACDLB443465 | LYVUZBACDLB450995 | LYVUZBACDLB457169 |
| LYVUZBACDLB446622 | LYVUZBACDLB451013 | LYVUZBACDLB457217 |
| LYVUZBACDLB446629 | LYVUZBACDLB451022 | LYVUZBACDLB457221 |
| LYVUZBACDLB446641 | LYVUZBACDLB451208 | LYVUZBACDLB457252 |
| LYVUZBACDLB446813 | LYVUZBACDLB451224 | LYVUZBACDLB457279 |
| LYVUZBACDLB446935 | LYVUZBACDLB451490 | LYVUZBACDLB457317 |
| LYVUZBACDLB447084 | LYVUZBACDLB451601 | LYVUZBACDLB457338 |
| LYVUZBACDLB447153 | LYVUZBACDLB452221 | LYVUZBACDLB457343 |
| LYVUZBACDLB447157 | LYVUZBACDLB452504 | LYVUZBACDLB457356 |
| LYVUZBACDLB447239 | LYVUZBACDLB452808 | LYVUZBACDLB457374 |
| LYVUZBACDLB447418 | LYVUZBACDLB452812 | LYVUZBACDLB457512 |
| LYVUZBACDLB447507 | LYVUZBACDLB452828 | LYVUZBACDLB457542 |
| LYVUZBACDLB447647 | LYVUZBACDLB452872 | LYVUZBACDLB457677 |
| LYVUZBACDLB447655 | LYVUZBACDLB452881 | LYVUZBACDLB457693 |
| LYVUZBACDLB447721 | LYVUZBACDLB452891 | LYVUZBACDLB457705 |
| LYVUZBACDLB447736 | LYVUZBACDLB452912 | LYVUZBACDLB457721 |
| LYVUZBACDLB447753 | LYVUZBACDLB452921 | LYVUZBACDLB457734 |
| LYVUZBACDLB447774 | LYVUZBACDLB453168 | LYVUZBACDLB458078 |
| LYVUZBACDLB447786 | LYVUZBACDLB453177 | LYVUZBACDLB461137 |
|                   |                   | LYVUZBACDLB461155 |




**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20º Andar, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telephone: (011) 2348-6666  
[www.volvocars.com.br](http://www.volvocars.com.br)

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| LYVUZBACDLB461169 | LYVUZBACDLB466992 | LYVUZBACDLB491983 |
| LYVUZBACDLB462766 | LYVUZBACDLB466922 | LYVUZBACDLB491998 |
| LYVUZBACDLB462779 | LYVUZBACDLB466956 | LYVUZBACDLB492003 |
| LYVUZBACDLB462790 | LYVUZBACDLB466961 | LYVUZBACDLB492039 |
| LYVUZBACDLB462794 | LYVUZBACDLB467060 | LYVUZBACDLB492043 |
| LYVUZBACDLB462810 | LYVUZBACDLB467089 | LYVUZBACDLB492067 |
| LYVUZBACDLB462819 | LYVUZBACDLB467141 | LYVUZBACDLB492074 |
| LYVUZBACDLB462824 | LYVUZBACDLB467282 | LYVUZBACDLB492137 |
| LYVUZBACDLB462836 | LYVUZBACDLB467315 | LYVUZBACDLB492150 |
| LYVUZBACDLB462884 | LYVUZBACDLB467336 | LYVUZBACDLB492175 |
| LYVUZBACDLB462890 | LYVUZBACDLB467342 | LYVUZBACDLB492179 |
| LYVUZBACDLB462917 | LYVUZBACDLB467350 | LYVUZBACDLB492226 |
| LYVUZBACDLB462971 | LYVUZBACDLB467368 | LYVUZBACDLB492359 |
| LYVUZBACDLB462980 | LYVUZBACDLB467399 | LYVUZBACDLB492441 |
| LYVUZBACDLB462985 | LYVUZBACDLB467420 | LYVUZBACDLB492578 |
| LYVUZBACDLB465591 | LYVUZBACDLB467466 | LYVUZBACDLB492750 |
| LYVUZBACDLB465621 | LYVUZBACDLB467744 | LYVUZBACDLB492861 |
| LYVUZBACDLB465636 | LYVUZBACDLB467756 | LYVUZBACDLB492869 |
| LYVUZBACDLB465716 | LYVUZBACDLB467772 | LYVUZBACDLB492883 |
| LYVUZBACDLB465765 | LYVUZBACDLB467799 | LYVUZBACDLB493068 |
| LYVUZBACDLB465814 | LYVUZBACDLB467825 | LYVUZBACDLB493111 |
| LYVUZBACDLB465838 | LYVUZBACDLB467830 | LYVUZBACDLB493205 |
| LYVUZBACDLB465885 | LYVUZBACDLB467862 | LYVUZBACDLB493292 |
| LYVUZBACDLB465870 | LYVUZBACDLB467962 | LYVUZBACDLB493435 |
| LYVUZBACDLB466190 | LYVUZBACDLB470697 | LYVUZBACDLB493520 |
| LYVUZBACDLB466209 | LYVUZBACDLB470767 | LYVUZBACDLB493540 |
| LYVUZBACDLB466362 | LYVUZBACDLB470899 | LYVUZBACDLB493565 |
| LYVUZBACDLB466535 | LYVUZBACDLB470903 | LYVUZBACDLB493603 |
| LYVUZBACDLB466600 | LYVUZBACDLB471389 | LYVUZBACDLB493660 |
| LYVUZBACDLB466659 | LYVUZBACDLB471460 | LYVUZBACDLB493669 |
| LYVUZBACDLB466687 | LYVUZBACDLB472854 | LYVUZBACDLB493673 |
| LYVUZBACDLB466692 | LYVUZBACDLB472854 | LYVUZBACDLB493685 |
| LYVUZBACDLB466704 | LYVUZBACDLB472854 | LYVUZBACDLB493685 |
| LYVUZBACDLB466709 | LYVUZBACDLB476756 | LYVUZBACDLB493685 |
| LYVUZBACDLB466719 | LYVUZBACDLB481043 | LYVUZBACDLB493685 |
| LYVUZBACDLB466724 | LYVUZBACDLB485925 | LYVUZBACDLB493688 |
| LYVUZBACDLB466753 | LYVUZBACDLB486041 | LYVUZBACDLB493688 |
| LYVUZBACDLB466774 | LYVUZBACDLB486290 | LYVUZBACDLB493688 |
| LYVUZBACDLB466778 | LYVUZBACDLB486304 | LYVUZBACDLB493689 |
| LYVUZBACDLB466829 | LYVUZBACDLB486358 | LYVUZBACDLB493689 |
| LYVUZBACDLB466835 | LYVUZBACDLB486522 | LYVUZBACDLB493689 |
| LYVUZBACDLB466855 | LYVUZBACDLB486528 | LYVUZBACDLB493689 |
| LYVUZBACDLB466886 | LYVUZBACDLB491964 | LYVUZBACDLB493689 |




**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20º Andar, Via Olímpia  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
[www.volvocars.com.br](http://www.volvocars.com.br)



**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20º Andar, Via Olímpica  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
[www.volvocars.com.br](http://www.volvocars.com.br)

|                  |                   |                   |                  |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| LWUZBACDLB496826 | LWUZBACDLB539786  | LWUZBACDLB541092  | LWUZBACDLB546857 | LWUZBACDLB547635  | LWUZBACDLB551334  |
| LWUZBACDLB496849 | LWUZBACDLB539790  | LWUZBACDLB541850  | LWUZBACDLB546881 | LWUZBACDLB547646  | LWUZBACDLB551354  |
| LWUZBACDLB496855 | LWUZBACDLB539801  | LWUZBACDLB541854  | LWUZBACDLB546887 | LWUZBACDLB547650  | LWUZBACDLB551360  |
| LWUZBACDLB497142 | LWUZBACDLB539836  | LWUZBACDLB541858  | LWUZBACDLB546888 | WY1LFBACDL1547653 | LWUZBACDLB551363  |
| LWUZBACDLB497147 | LWUZBACDLB539873  | LWUZBACDLB541866  | LWUZBACDLB546891 | LWUZBACDLB547654  | LWUZBACDLB551375  |
| LWUZBACDLB497152 | LWUZBACDLB539907  | LWUZBACDLB541902  | LWUZBACDLB546909 | LWUZBACDLB547662  | LWUZBACDLB551400  |
| LWUZBACDLB497163 | LWUZBACDLB539937  | LWUZBACDLB541957  | LWUZBACDLB546934 | LWUZBACDLB547675  | WY1LFBACDL1551414 |
| LWUZBACDLB497192 | LWUZBACDLB539947  | LWUZBACDLB542090  | LWUZBACDLB546958 | LWUZBACDLB547683  | LWUZBACDLB551446  |
| LWUZBACDLB497200 | LWUZBACDLB540116  | LWUZBACDLB542431  | LWUZBACDLB546966 | LWUZBACDLB547687  | LWUZBACDLB551464  |
| LWUZBACDLB497374 | LWUZBACDLB540385  | LWUZBACDLB542445  | LWUZBACDLB546990 | LWUZBACDLB547730  | LWUZBACDLB551521  |
| LWUZBACDLB497382 | LWUZBACDLB542490  | LWUZBACDLB542490  | LWUZBACDLB546993 | LWUZBACDLB547733  | LWUZBACDLB551528  |
| LWUZBACDLB497549 | WY1LFBACDL1540428 | LWUZBACDLB542527  | LWUZBACDLB547070 | LWUZBACDLB547847  | WY1LFBACDL1551537 |
| LWUZBACDLB497557 | LWUZBACDLB540460  | LWUZBACDLB542607  | LWUZBACDLB547106 | LWUZBACDLB547899  | LWUZBACDLB551545  |
| LWUZBACDLB497664 | LWUZBACDLB540661  | LWUZBACDLB5426114 | LWUZBACDLB547117 | LWUZBACDLB548109  | WY1LFBACDL1551583 |
| LWUZBACDLB501738 | LWUZBACDLB540665  | LWUZBACDLB543513  | LWUZBACDLB547150 | LWUZBACDLB548125  | LWUZBACDLB551598  |
| LWUZBACDLB506072 | LWUZBACDLB540668  | LWUZBACDLB543517  | LWUZBACDLB547157 | LWUZBACDLB548156  | LWUZBACDLB551610  |
| LWUZBACDLB524241 | LWUZBACDLB540698  | LWUZBACDLB543521  | LWUZBACDLB547161 | LWUZBACDLB548190  | LWUZBACDLB551640  |
| LWUZBACDLB528422 | LWUZBACDLB540710  | LWUZBACDLB543527  | LWUZBACDLB547203 | LWUZBACDLB548206  | LWUZBACDLB551655  |
| LWUZBACDLB538250 | LWUZBACDLB540714  | LWUZBACDLB543531  | LWUZBACDLB547213 | LWUZBACDLB548210  | LWUZBACDLB551658  |
| LWUZBACDLB538390 | LWUZBACDLB540717  | LWUZBACDLB543534  | LWUZBACDLB547250 | LWUZBACDLB548226  | LWUZBACDLB551662  |
| LWUZBACDLB538507 | LWUZBACDLB540721  | LWUZBACDLB543565  | LWUZBACDLB547256 | LWUZBACDLB548230  | LWUZBACDLB551667  |
| LWUZBACDLB538650 | LWUZBACDLB540725  | LWUZBACDLB543569  | LWUZBACDLB547455 | WY1LFBACDL1548970 | LWUZBACDLB551716  |
| LWUZBACDLB538690 | LWUZBACDLB540749  | LWUZBACDLB543575  | LWUZBACDLB547438 | LWUZBACDLB547438  | WY1LFBACDL1549049 |
| LWUZBACDLB538694 | LWUZBACDLB540756  | LWUZBACDLB543578  | LWUZBACDLB547460 | LWUZBACDLB547460  | LWUZBACDLB552012  |
| LWUZBACDLB538705 | LWUZBACDLB540759  | LWUZBACDLB543581  | LWUZBACDLB547497 | WY1LFBACDL1549156 | WY1LFBACDL1552013 |
| LWUZBACDLB539042 | LWUZBACDLB540762  | LWUZBACDLB543585  | LWUZBACDLB547500 | WY1LFBACDL1549165 | LWUZBACDLB552016  |
| LWUZBACDLB539066 | LWUZBACDLB540785  | LWUZBACDLB543606  | LWUZBACDLB547505 | WY1LFBACDL1549179 | LWUZBACDLB552024  |
| LWUZBACDLB539075 | LWUZBACDLB540797  | LWUZBACDLB543609  | LWUZBACDLB547511 | WY1LFBACDL1549377 | LWUZBACDLB552143  |
| LWUZBACDLB539079 | LWUZBACDLB540801  | LWUZBACDLB543612  | LWUZBACDLB547519 | LWUZBACDLB547519  | WY1LFBACDL1549395 |
| LWUZBACDLB539083 | LWUZBACDLB540824  | LWUZBACDLB543622  | LWUZBACDLB547533 | LWUZBACDLB547533  | LWUZBACDLB552162  |
| LWUZBACDLB539231 | LWUZBACDLB540840  | LWUZBACDLB543632  | LWUZBACDLB547532 | LWUZBACDLB547532  | LWUZBACDLB552188  |
| LWUZBACDLB539308 | LWUZBACDLB540858  | LWUZBACDLB543635  | LWUZBACDLB547535 | LWUZBACDLB547567  | WY1LFBACDL1551120 |
| LWUZBACDLB539603 | LWUZBACDLB540908  | LWUZBACDLB546133  | LWUZBACDLB547567 | WY1LFBACDL1551125 | LWUZBACDLB552256  |
| LWUZBACDLB539607 | LWUZBACDLB540934  | LWUZBACDLB540934  | LWUZBACDLB547566 | LWUZBACDLB547573  | LWUZBACDLB552216  |
| LWUZBACDLB539620 | LWUZBACDLB540948  | LWUZBACDLB546222  | LWUZBACDLB547586 | WY1LFBACDL1547593 | LWUZBACDLB552442  |
| LWUZBACDLB539671 | LWUZBACDLB540979  | LWUZBACDLB546234  | LWUZBACDLB547594 | WY1LFBACDL1552471 | WY1LFBACDL1552471 |
| LWUZBACDLB539677 | LWUZBACDLB540985  | LWUZBACDLB546321  | LWUZBACDLB546321 | LWUZBACDLB547594  | WY1LFBACDL1552508 |
| LWUZBACDLB539686 | LWUZBACDLB541027  | LWUZBACDLB546686  | LWUZBACDLB547609 | LWUZBACDLB547609  | WY1LFBACDL1552583 |
| LWUZBACDLB539694 | LWUZBACDLB541032  | LWUZBACDLB546810  | LWUZBACDLB547614 | LWUZBACDLB547614  | LWUZBACDLB5525616 |
| LWUZBACDLB539705 | LWUZBACDLB541040  | LWUZBACDLB546825  | LWUZBACDLB547618 | LWUZBACDLB547618  | LWUZBACDLB552625  |
| LWUZBACDLB539778 | LWUZBACDLB541058  | LWUZBACDLB546849  | LWUZBACDLB547623 | LWUZBACDLB547623  | LWUZBACDLB552634  |
| LWUZBACDLB539782 | LWUZBACDLB541062  | LWUZBACDLB546853  | LWUZBACDLB547631 | LWUZBACDLB547631  | LWUZBACDLB552637  |





**VOLVO CAR BRASIL**  
 Av. 1909, 20º Andar, Vila Olímpia,  
 0543-907 – São Paulo – SP – Brasil  
 Telefone: (011) 2348-6666  
[www.volvocars.com.br](http://www.volvocars.com.br)

|                   |                  |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| LWUZBACDLB552719  | LWUZBACDLB556619 | WV1LFBACDL1558139 | LWUZBACDLB568053  | LWUZBACDLB563879  | LWUZBACDLB57310   |
| LWUZBACDLB552723  | LWUZBACDLB556624 | WV1LFBACDL1558181 | LWUZBACDLB563879  | LWUZBACDLB568066  | LWUZBACDLB573199  |
| LWUZBACDLB552731  | LWUZBACDLB556628 | WV1LFBACDL1558207 | LWUZBACDLB563890  | LWUZBACDLB573207  | LWUZBACDLB573207  |
| LWUZBACDLB552741  | LWUZBACDLB556686 | WV1LFBACDL1558253 | LWUZBACDLB563928  | LWUZBACDLB566154  | LWUZBACDLB573216  |
| LWUZBACDLB552791  | LWUZBACDLB556763 | WV1LFBACDL1558269 | LWUZBACDLB564020  | LWUZBACDLB566170  | LWUZBACDLB573346  |
| LWUZBACDLB552795  | LWUZBACDLB556767 | WV1LFBACDL1558693 | LWUZBACDLB564024  | LWUZBACDLB566661  | LWUZBACDLB573497  |
| LWUZBACDLB552799  | LWUZBACDLB556841 | WV1LFBACDL1558724 | LWUZBACDLB564031  | LWUZBACDLB566773  | LWUZBACDLB573610  |
| LWUZBACDLB552860  | LWUZBACDLB556846 | WV1LFBACDL1558733 | LWUZBACDLB564071  | LWUZBACDLB566780  | LWUZBACDLB573959  |
| LWUZBACDLB552927  | LWUZBACDLB556883 | WV1LFBACDL1560060 | LWUZBACDLB564097  | LWUZBACDLB566783  | WV1LFBACDL1573979 |
| LWUZBACDLB553024  | LWUZBACDLB557049 | WV1LFBACDL1560073 | LWUZBACDLB564104  | LWUZBACDLB566909  | LWUZBACDLB574117  |
| LWUZBACDLB553032  | LWUZBACDLB557076 | WV1LFBACDL1562098 | LWUZBACDLB564206  | LWUZBACDLB5674375 | LWUZBACDLB574395  |
| LWUZBACDLB553040  | LWUZBACDLB553040 | LWUZBACDLB557240  | LWUZBACDLB564231  | LWUZBACDLB5674375 | LWUZBACDLB574395  |
| LWUZBACDLB553051  | LWUZBACDLB553051 | LWUZBACDLB557334  | LWUZBACDLB564252  | LWUZBACDLB569001  | LWUZBACDLB574413  |
| LWUZBACDLB553066  | LWUZBACDLB553066 | LWUZBACDLB557357  | LWUZBACDLB564266  | LWUZBACDLB569022  | LWUZBACDLB574474  |
| LWUZBACDLB553075  | LWUZBACDLB553075 | LWUZBACDLB557416  | LWUZBACDLB564316  | LWUZBACDLB569051  | LWUZBACDLB574529  |
| LWUZBACDLB553079  | LWUZBACDLB553079 | LWUZBACDLB557432  | LWUZBACDLB564316  | LWUZBACDLB569070  | LWUZBACDLB577326  |
| LWUZBACDLB553089  | LWUZBACDLB553089 | LWUZBACDLB557437  | LWUZBACDLB564414  | LWUZBACDLB569237  | LWUZBACDLB577492  |
| LWUZBACDLB553095  | LWUZBACDLB553095 | LWUZBACDLB557474  | LWUZBACDLB564419  | LWUZBACDLB569283  | LWUZBACDLB577495  |
| LWUZBACDLB553103  | LWUZBACDLB553103 | LWUZBACDLB557478  | LWUZBACDLB564438  | LWUZBACDLB569283  | WV1LFBACDL1571477 |
| LWUZBACDLB553111  | LWUZBACDLB553111 | LWUZBACDLB557489  | LWUZBACDLB564454  | LWUZBACDLB569283  | WV1LFBACDL1571480 |
| LWUZBACDLB553114  | LWUZBACDLB553114 | LWUZBACDLB557501  | LWUZBACDLB564478  | LWUZBACDLB569283  | WV1LFBACDL1571570 |
| LWUZBACDLB553117  | LWUZBACDLB553117 | LWUZBACDLB557526  | LWUZBACDLB564484  | LWUZBACDLB569283  | WV1LFBACDL1571570 |
| LWUZBACDLB553121  | LWUZBACDLB553121 | LWUZBACDLB557565  | LWUZBACDLB564503  | LWUZBACDLB569283  | WV1LFBACDL1572044 |
| LWUZBACDLB553124  | LWUZBACDLB553124 | LWUZBACDLB557572  | LWUZBACDLB564506  | LWUZBACDLB569283  | LWUZBACDLB572414  |
| LWUZBACDLB553136  | LWUZBACDLB553136 | WV1LFBACDL1557614 | LWUZBACDLB564516  | LWUZBACDLB569283  | LWUZBACDLB572414  |
| LWUZBACDLB553148  | LWUZBACDLB553148 | LWUZBACDLB557619  | LWUZBACDLB564506  | LWUZBACDLB569283  | LWUZBACDLB572414  |
| LWUZBACDLB553152  | LWUZBACDLB553152 | WV1LFBACDL1557626 | LWUZBACDLB564522  | LWUZBACDLB569283  | LWUZBACDLB572437  |
| LWUZBACDLB553155  | LWUZBACDLB553155 | WV1LFBACDL1557635 | LWUZBACDLB564522  | LWUZBACDLB569283  | LWUZBACDLB572466  |
| LWUZBACDLB553155  | LWUZBACDLB553155 | LWUZBACDLB557638  | LWUZBACDLB564522  | LWUZBACDLB569283  | LWUZBACDLB572466  |
| WV1LFBACDL1553870 | LWUZBACDLB553945 | WV1LFBACDL1557927 | WV1LFBACDL1565363 | WV1LFBACDL1565363 | LWUZBACDLB572488  |
| LWUZBACDLB553945  | LWUZBACDLB556050 | WV1LFBACDL1557967 | WV1LFBACDL1565490 | WV1LFBACDL1565490 | LWUZBACDLB572510  |
| LWUZBACDLB556107  | LWUZBACDLB556107 | WV1LFBACDL1557976 | WV1LFBACDL1565502 | WV1LFBACDL1565502 | LWUZBACDLB572527  |
| LWUZBACDLB556115  | LWUZBACDLB556115 | LWUZBACDLB557976  | WV1LFBACDL1565510 | WV1LFBACDL1565510 | LWUZBACDLB572558  |
| LWUZBACDLB556145  | LWUZBACDLB556145 | WV1LFBACDL1557981 | LWUZBACDLB563633  | LWUZBACDLB563633  | WV1LFBACDL1567268 |
| LWUZBACDLB556151  | LWUZBACDLB556151 | WV1LFBACDL1558007 | LWUZBACDLB563654  | LWUZBACDLB567851  | LWUZBACDLB572799  |
| LWUZBACDLB556155  | LWUZBACDLB556155 | WV1LFBACDL1558056 | LWUZBACDLB563660  | LWUZBACDLB567861  | LWUZBACDLB572919  |
| LWUZBACDLB556167  | LWUZBACDLB556167 | WV1LFBACDL1558060 | LWUZBACDLB563664  | LWUZBACDLB567891  | LWUZBACDLB572935  |
| LWUZBACDLB556188  | LWUZBACDLB556188 | WV1LFBACDL1558067 | LWUZBACDLB563667  | LWUZBACDLB567891  | LWUZBACDLB        |





**VOLVO Car Brasil**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 2º Andar, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telephone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br

VV1LFBACDL1585377 LVUZBACDLB592103 VV1LFBACDL1610206  
VV1LFBACDL1585393 LVUZBACDLB592109 VV1LFBACDL1617577  
VV1LFBACDL1585396 LVUZBACDLB592113 VV1LFBACDL1617601  
VV1LFBACDL1585400 LVUZBACDLB592116 VV1LFBACDL1617633  
VV1LFBACDL1585403 LVUZBACDLB592188 VV1LFBACDL1617635  
VV1LFBACDL1585413 LVUZBACDLB592192 VV1LFBACDL1617666  
VV1LFBACDL1585449 VV1LFBACDL1620211 VV1LFBACDL1620309  
VV1LFBACDL1585465 LVUZBACDLB592214 VV1LFBACDL1620296  
VV1LFBACDL1585470 LVUZBACDLB592218 VV1LFBACDL1620306  
VV1LFBACDL1585476 LVUZBACDLB592449 VV1LFBACDL1620309  
VV1LFBACDL1585482 LVUZBACDLB592582 VV1LFBACDL1620318  
VV1LFBACDL1585486 LVUZBACDLB592806 VV1LFBACDL1620333  
VV1LFBACDL1585500 LVUZBACDLB592820 VV1LFBACDL1620337  
VV1LFBACDL1585502 LVUZBACDLB593043 VV1LFBACDL1620339  
VV1LFBACDL1586791 LVUZBACDLB593045 VV1LFBACDL1622497  
VV1LFBACDL1586813 VV1LFBACDL1593340 VV1LFBACDL1623344  
VV1LFBACDL1586915 VV1LFBACDL1593352 VV1LFBACDL1623348  
VV1LFBACDL1587058 VV1LFBACDL1593741 VV1LFBACDL1623358  
VV1LFBACDL1587066 VV1LFBACDL1595193 VV1LFBACDL1623601  
VV1LFBACDL1587069 VV1LFBACDL1595883 VV1LFBACDL1623696  
VV1LFBACDL1587078 VV1LFBACDL1595966 VV1LFBACDL1624961  
VV1LFBACDL1587170 VV1LFBACDL1595979 VV1LFBACDL1624971  
VV1LFBACDL1587178 VV1LFBACDL1595982 VV1LFBACDL1625031  
VV1LFBACDL1589444 VV1LFBACDL1596070 VV1LFBACDL1625059  
VV1LFBACDL1589511 VV1LFBACDL1596088 VV1LFBACDL1625087  
VV1LFBACDL1589524 VV1LFBACDL1596090 VV1LFBACDL1625131  
VV1LFBACDL1589529 VV1LFBACDL1596101 VV1LFBACDL1625139  
VV1LFBACDL1589532 VV1LFBACDL1596135 VV1LFBACDL1625165  
VV1LFBACDL1589536 VV1LFBACDL1596148 VV1LFBACDL1625173  
VV1LFBACDL1589556 VV1LFBACDL1596164 VV1LFBACDL1625185  
VV1LFBACDL1589576 VV1LFBACDL1596166 VV1LFBACDL1625202  
VV1LFBACDL1589590 VV1LFBACDL1596174 VV1LFBACDL1625229  
VV1LFBACDL1589594 VV1LFBACDL1596619 VV1LFBACDL1626789  
VV1LFBACDL1591374 VV1LFBACDL1596622 VV1LFBACDL1626805  
LVUZBACDLB591439 VV1LFBACDL1599226 VV1LFBACDL1626815  
LVUZBACDLB591503 VV1LFBACDL1599227 VV1LFBACDL1626834  
LVUZBACDLB591628 VV1LFBACDL1599671 VV1LFBACDL1626853  
LVUZBACDLB591637 VV1LFBACDL1599740 VV1LFBACDL1626863  
VV1LFBACDL1591713 VV1LFBACDL1599830 VV1LFBACDL1672815  
VV1LFBACDL1591763 VV1LFBACDL1600733 VV1LFBACDL1674091  
LVUZBACDLB591790 VV1LFBACDL1603646 VV1LFBACDL1674097  
LVUZBACDLB591995 VV1LFBACDL1603652 VV1LFBACDL1674103  
LVUZBACDLB592047 VV1LFBACDL1610196 VV1LFBACDL1674105



**VOLVO Car Brasil**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 2º Andar, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telephone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br

VV1LFBACDL1675455 VV1LFBACDL1675457 VV1LFBACDL1675471  
VV1LFBACDL1675471 VV1LFBACDL1675471 VV1LFBACDL1675471  
VV1LFBACDL1675491 VV1LFBACDL1675491 VV1LFBACDL1675491  
VV1LFBACDL1678839 VV1LFBACDL1678839 VV1LFBACDL1678839  
VV1LFBACDL1678864 VV1LFBACDL1678864 VV1LFBACDL1678864  
VV1LFBACDL1678868 VV1LFBACDL1678868 VV1LFBACDL1678868  
VV1LFBACDL1678872 VV1LFBACDL1678872 VV1LFBACDL1678872  
VV1LFBACDL1678876 VV1LFBACDL1678876 VV1LFBACDL1678876  
VV1LFBACDL1680004 VV1LFBACDL1680004 VV1LFBACDL1680004  
VV1LFBACDL1680073 VV1LFBACDL1680073 VV1LFBACDL1680073  
VV1LFBACDL1680076 VV1LFBACDL1680076 VV1LFBACDL1680076  
VV1LFBACDL1680085 VV1LFBACDL1680085 VV1LFBACDL1680085  
VV1LFBACDL1680095 VV1LFBACDL1680095 VV1LFBACDL1680095  
VV1LFBACDL1680125 VV1LFBACDL1680125 VV1LFBACDL1680125  
VV1LFBACDL1688490 VV1LFBACDL1688490 VV1LFBACDL1688490  
VV1LFBACDL1688493 VV1LFBACDL1688493 VV1LFBACDL1688493  
VV1LFBACDL1688503 VV1LFBACDL1688503 VV1LFBACDL1688503  
VV1LFBACDL1690623 VV1LFBACDL1690623 VV1LFBACDL1690623  
VV1LFBACDL1691611 VV1LFBACDL1691611 VV1LFBACDL1691611  
VV1LFBACDL1691616 VV1LFBACDL1691616 VV1LFBACDL1691616  
VV1LFBACDL1691618 VV1LFBACDL1691618 VV1LFBACDL1691618  
VV1LFBACDL1694103 VV1LFBACDL1694103 VV1LFBACDL1694103  
VV1LFBACDL1694122 VV1LFBACDL1694122 VV1LFBACDL1694122  
VV1LFBACDL1694133 VV1LFBACDL1694133 VV1LFBACDL1694133  
VV1LFBACDL1694621 VV1LFBACDL1694621 VV1LFBACDL1694621  
VV1LFBACDL1694632 VV1LFBACDL1694632 VV1LFBACDL1694632  
VV1LFBACDL1694633 VV1LFBACDL1694633 VV1LFBACDL1694633  
VV1LFBACDL1694640 VV1LFBACDL1694640 VV1LFBACDL1694640  
VV1LFBACDL1694673 VV1LFBACDL1694673 VV1LFBACDL1694673  
VV1LFBACDL1694698 VV1LFBACDL1694698 VV1LFBACDL1694698  
VV1LFBACDL1694722 VV1LFBACDL1694722 VV1LFBACDL1694722  
VV1LFBACDL1694731 VV1LFBACDL1694731 VV1LFBACDL1694731  
VV1LFBACDL1694747 VV1LFBACDL1694747 VV1LFBACDL1694747  
VV1LFBACDL1694758 VV1LFBACDL1694758 VV1LFBACDL1694758  
VV1LFBACDL1694782 VV1LFBACDL1694782 VV1LFBACDL1694782  
VV1LFBACDL1694791 VV1LFBACDL1694791 VV1LFBACDL1694791  
VV1LFBACDL1694819 VV1LFBACDL1694819 VV1LFBACDL1694819  
VV1LFBACDL1694822 VV1LFBACDL1694822 VV1LFBACDL1694822  
VV1LFBACDL1694828 VV1LFBACDL1694828 VV1LFBACDL1694828  
VV1LFBACDL1694831 VV1LFBACDL1694831 VV1LFBACDL1694831

VV1LFBACDL1694836 VV1LFBACDL1694836 VV1LFBACDL1694836  
VV1LFBACDL1694845 VV1LFBACDL1694845 VV1LFBACDL1694845  
VV1LFBACDL1694848 VV1LFBACDL1694848 VV1LFBACDL1694848  
VV1LFBACDL1694852 VV1LFBACDL1694852 VV1LFBACDL1694852  
VV1LFBACDL1694854 VV1LFBACDL1694854 VV1LFBACDL1694854  
VV1LFBACDL1694864 VV1LFBACDL1694864 VV1LFBACDL1694864  
VV1LFBACDL1696507 VV1LFBACDL1696507 VV1LFBACDL1696507  
VV1LFBACDL1696540 VV1LFBACDL1696540 VV1LFBACDL1696540  
VV1LFBACDL1696589 VV1LFBACDL1696589 VV1LFBACDL1696589  
VV1LFBACDL1699501 VV1LFBACDL1699501 VV1LFBACDL1699501  
LVUZBACDLB703798 VV1LFBACDL1728217 VV1LFBACDL1728214  
LVUZBACDLB703813 VV1LFBACDL1728217 VV1LFBACDL1728217  
LVUZBACDLB703852 VV1LFBACDL1730106 VV1LFBACDL1730106  
LVUZBACDLB703939 VV1LFBACDL1730108 VV1LFBACDL1730108  
LVUZBACDLB704250 VV1LFBACDL1730140 VV1LFBACDL1730140  
LVUZBACDLB704256 VV1LFBACDL1730151 VV1LFBACDL1730151  
LVUZBACDLB704315 VV1LFBACDL1730152 VV1LFBACDL1730152  
LVUZBACDLB704331 VV1LFBACDL1730477 VV1LFBACDL1730477  
LVUZBACDLB704339 VV1LFBACDL1730497 VV1LFBACDL1730497  
LVUZBACDLB704369 VV1LFBACDL1732277 VV1LFBACDL1732277  
LVUZBACDLB704378 VV1LFBACDL1734245 VV1LFBACDL1734245  
LVUZBACDLB704412 VV1LFBACDL1734270 VV1LFBACDL1734270  
LVUZBACDLB704481 VV1LFBACDL1737269 VV1LFBACDL1737269  
LVUZBACDLB704539 VV1LFBACDL1737325 VV1LFBACDL1737325  
LVUZBACDLB704753 VV1LFBACDL1737325 VV1LFBACDL1737325  
LVUZBACDLB705286 VV1LFBACDL1737354 VV1LFBACDL1737354  
LVUZBACDLB705297 VV1LFBACDL1737358 VV1LFBACDL1737358  
LVUZBACDLB705365 VV1LFBACDL1737471 VV1LFBACDL1737471  
LVUZBACDLB705368 VV1LFBACDL1737504 VV1LFBACDL1737504  
LVUZBACDLB705469 VV1LFBACDL1739374 VV1LFBACDL1739374  
LVUZBACDLB705441 VV1LFBACDL1737606 VV1LFBACDL1737606  
LVUZBACDLB705469 VV1LFBACDL1739382 VV1LFBACDL1739382  
VV1LFBACDL1705543 VV1LFBACDL1739723 VV1LFBACDL1739723  
LVUZBACDLB705573 VV1LFBACDL1739728 VV1LFBACDL1739728  
LVUZBACDLB705719 VV1LFBACDL1739740 VV1LFBACDL1739740  
LVUZBACDLB705723 VV1LFBACDL1739740 VV1LFBACDL1739740  
LVUZBACDLB705808 VV1LFBACDL1739760 VV1LFBACDL1739760  
LVUZBACDLB705977 VV1LFBACDL1739793 VV1LFBACDL1739793  
LVUZBACDLB705980 VV1LFBACDL1739987 VV1LFBACDL1739987  
LVUZBACDLB706031 VV1LFBACDL1741211 VV1LFBACDL1741211  
LVUZBACDLB706036 VV1LFBACDL1741233 VV1LFBACDL1741233  
LVUZBACDLB706041 VV1LFBACDL1741268 VV1LFBACDL1741268  
VV1LFBACDL1724013 VV1LFBACDL1741270 VV1LFBACDL1741270



**VOLVO CARS BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20º Andar, Vila Olímpia  
(CEP 04543-900) – São Paulo – SP – Brasil  
Telefone (011) 2148-6666  
[www.volvocars.com.br](http://www.volvocars.com.br)

|                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| VY1LFBACDM1742088 | VY1LFBACDM1765468 | VY1LFBACDM1808286  | VY1LFBACDM18844089 | VY1LFBACDM18844742 | VY1LFBACDM18849137 | VY1LFBACDM18849149 |
| VY1LFBACDM1744406 | VY1LFBACDM1765530 | VY1LFBACDM1808290  | VY1LFBACDM18844094 | VY1LFBACDM18844753 | VY1LFBACDM18849137 | VY1LFBACDM18849149 |
| VY1LFBACDM1744501 | VY1LFBACDM1765656 | VY1LFBACDM1808292  | VY1LFBACDM18844110 | VY1LFBACDM18844763 | VY1LFBACDM18849149 | VY1LFBACDM18849160 |
| VY1LFBACDM1744597 | VY1LFBACDM1765674 | VY1LFBACDM1808294  | VY1LFBACDM18844115 | VY1LFBACDM18844767 | VY1LFBACDM18849160 | VY1LFBACDM18849197 |
| VY1LFBACDM1744636 | VY1LFBACDM1765679 | VY1LFBACDM1808302  | VY1LFBACDM18844121 | VY1LFBACDM18844779 | VY1LFBACDM18849197 | VY1LFBACDM18849224 |
| VY1LFBACDM1744642 | VY1LFBACDM1765691 | VY1LFBACDM1809456  | VY1LFBACDM18844140 | VY1LFBACDM18844789 | VY1LFBACDM18849224 | VY1LFBACDM18849224 |
| VY1LFBACDM1746359 | VY1LFBACDM1765695 | VY1LFBACDM1809460  | VY1LFBACDM18844157 | VY1LFBACDM18844805 | VY1LFBACDM18849248 | VY1LFBACDM18849268 |
| VY1LFBACDM1746391 | VY1LFBACDM1765698 | VY1LFBACDM1809608  | VY1LFBACDM18844163 | VY1LFBACDM18844810 | VY1LFBACDM18849268 | VY1LFBACDM18849296 |
| VY1LFBACDM1746499 | VY1LFBACDM1765713 | VY1LFBACDM1809623  | VY1LFBACDM18844178 | VY1LFBACDM18844830 | VY1LFBACDM18849296 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1746868 | VY1LFBACDM1765738 | VY1LFBACDM1809630  | VY1LFBACDM18844188 | VY1LFBACDM18844861 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1746860 | VY1LFBACDM1765783 | VY1LFBACDM1809633  | VY1LFBACDM18844194 | VY1LFBACDM18844908 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1746870 | VY1LFBACDM1765787 | VY1LFBACDM1809641  | VY1LFBACDM18844246 | VY1LFBACDM18844919 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1749247 | VY1LFBACDM1765790 | VY1LFBACDM1809642  | VY1LFBACDM18844251 | VY1LFBACDM18844929 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1749279 | VY1LFBACDM1765825 | VY1LFBACDM1809656  | VY1LFBACDM18844260 | VY1LFBACDM18844939 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1749284 | VY1LFBACDM1768383 | VY1LFBACDM1809660  | VY1LFBACDM18844272 | VY1LFBACDM18844955 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1749295 | VY1LFBACDM1768409 | VY1LFBACDM1809663  | VY1LFBACDM18844282 | VY1LFBACDM18844959 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1749296 | VY1LFBACDM1768450 | VY1LFBACDM1809693  | VY1LFBACDM18844313 | VY1LFBACDM18844986 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1749313 | VY1LFBACDM1768497 | VY1LFBACDM1809997  | VY1LFBACDM18844324 | VY1LFBACDM18844991 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1749325 | VY1LFBACDM1768601 | VY1LFBACDM1810432  | VY1LFBACDM18844340 | VY1LFBACDM18844996 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1749367 | VY1LFBACDM1770736 | VY1LFBACDM1810514  | VY1LFBACDM18844345 | VY1LFBACDM18844996 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1751464 | VY1LFBACDM1770809 | VY1LFBACDM18843719 | VY1LFBACDM18844366 | VY1LFBACDM18845038 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1751489 | VY1LFBACDM1788055 | VY1LFBACDM18843729 | VY1LFBACDM18844371 | VY1LFBACDM18845043 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1751508 | VY1LFBACDM1798069 | VY1LFBACDM18843740 | VY1LFBACDM18844376 | VY1LFBACDM18845095 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1753834 | VY1LFBACDM1798073 | VY1LFBACDM18843756 | VY1LFBACDM18844387 | VY1LFBACDM18845101 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1755451 | VY1LFBACDM1798102 | VY1LFBACDM18843766 | VY1LFBACDM18844397 | VY1LFBACDM18845106 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1755456 | VY1LFBACDM1798106 | VY1LFBACDM18843772 | VY1LFBACDM18844408 | VY1LFBACDM18845150 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1755459 | VY1LFBACDM1798121 | VY1LFBACDM18843777 | VY1LFBACDM18844423 | VY1LFBACDM18845167 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1755462 | VY1LFBACDM1798123 | VY1LFBACDM18843792 | VY1LFBACDM18844439 | VY1LFBACDM18845178 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1755488 | VY1LFBACDM1798132 | VY1LFBACDM18843849 | VY1LFBACDM18844444 | VY1LFBACDM18847209 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1757925 | VY1LFBACDM1798197 | VY1LFBACDM18843854 | VY1LFBACDM18844496 | VY1LFBACDM18847220 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1760113 | VY1LFBACDM1798244 | VY1LFBACDM18843904 | VY1LFBACDM18844502 | VY1LFBACDM18847231 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1760124 | VY1LFBACDM1800711 | VY1LFBACDM18843915 | VY1LFBACDM18844507 | VY1LFBACDM18847237 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1760140 | VY1LFBACDM1800723 | VY1LFBACDM18843920 | VY1LFBACDM18844512 | VY1LFBACDM18847243 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1760146 | VY1LFBACDM1800734 | VY1LFBACDM18843953 | VY1LFBACDM18844517 | VY1LFBACDM18847248 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1760155 | VY1LFBACDM1800738 | VY1LFBACDM18844021 | VY1LFBACDM18844523 | VY1LFBACDM18847254 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1760168 | VY1LFBACDM1800744 | VY1LFBACDM18844026 | VY1LFBACDM18844533 | VY1LFBACDM18847277 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1760218 | VY1LFBACDM1801006 | VY1LFBACDM18844032 | VY1LFBACDM18844606 | VY1LFBACDM18847294 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1760225 | VY1LFBACDM1801164 | VY1LFBACDM18844040 | VY1LFBACDM18844652 | VY1LFBACDM18847322 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1760226 | VY1LFBACDM1801230 | VY1LFBACDM18844046 | VY1LFBACDM18844676 | VY1LFBACDM18847362 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1760235 | VY1LFBACDM1807600 | VY1LFBACDM18844052 | VY1LFBACDM18844681 | VY1LFBACDM18847750 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1765165 | VY1LFBACDM1808166 | VY1LFBACDM18844058 | VY1LFBACDM18844726 | VY1LFBACDM18847767 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1765185 | VY1LFBACDM1808262 | VY1LFBACDM18844073 | VY1LFBACDM18844732 | VY1LFBACDM18849115 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |
| VY1LFBACDM1765191 | VY1LFBACDM1808269 | VY1LFBACDM18844078 | VY1LFBACDM18844737 | VY1LFBACDM18849120 | VY1LFBACDM18849301 | VY1LFBACDM18849301 |



**Volvo Car Brasil**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Norte, 20º Andar, Cj 201, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 – São Paulo – SP – Brasil  
Telefone: (011) 2348-6650  
www.volvocars.com.br

**ANEXO II – Plano de Mídia**

**Plano de Mídia** – Campanha de Recall - Volvo C40/EC40, XC40, EX40, XC60 e XC90 -

Modelos 2020 à 2026 – Software Modo B ou One Pedal.

**Objetivo:** gerar conhecimento da campanha de Recall

**Meios:** Digital

**Veículos:** **Youtube** – Com exibição de vídeo para o target AS 25+ interessados em veículos elétricos e Volvo.

**Target**

**Afinidade**

Tecnófilos  
Entusiastas de veículos de luxo e alto desempenho  
Aficionados por compra de luxo  
Tecnologia  
Entusiastas de automóveis  
Entusiastas de atitudes sustentáveis

**No mercado**

Veículos de luxo (usados)  
Veículos de luxo (novos)  
Veículos utilitários esportivos (usados)  
Veículos utilitários esportivos (usados)  
Volvo

**Palavras-chave**

"volvo elétrico"  
"carro elétrico volvo"  
"recall volvo"  
"volvo xc60"  
"volvo xc90"  
"volvo c40"  
"volvo ec40"  
"volvo xc40"  
"volvo ex40"



**Volvo Car Brasil**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Norte, 20º Andar, Cj 201, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 – São Paulo – SP – Brasil  
Telefone: (011) 2348-6650  
www.volvocars.com.br

"carro híbrido"

"carro híbrido volvo"

**Formato:** Vídeo – 150s

**Modelo de compra e KPI**

Vídeo – Por número impressões e views (CPM/CPV)

**Resultados projetados**

**Youtube**

- Views: 444.444
- Impressões: 4.444.445
- Cliques: 3.556

**Investimento planejado**

**Youtube:** R\$ 177.000,00

**Produção:** R\$ 13.800,00

**Total Mídia + Produção: R\$ 190.800,00**

**Período de Veiculação Youtube:** 02/07/2025 a 23/07/2025



VOLVO CAR BRASIL  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Norte, 20ª Andar, Cj 201, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 – São Paulo – SP – Brasil  
Telefone: (011) 2348-6650  
www.volvocars.com.br

### ANEXO III

#### PLANO DE ATENDIMENTO DE *RECALL* VEÍCULOS DA MARCA VOLVO – MODELO Volvo C40/EC40, XC40/EX40, XC60 e XC90 – Modelos 2020 à 2026

##### I - FORMA DE ATENDIMENTO DISPONÍVEL AO CONSUMIDOR

O atendimento dos veículos Volvo sujeitos à presente campanha de *recall* será realizado em qualquer Concessionária Volvo, mediante agendamento prévio, e consistirá na atualização do software do módulo de controle da frenagem (BCM2).

Portanto, caso queiram agendar atendimento para verificação, os consumidores devem entrar em contato com a Rede de Concessionárias Volvo ou Central de Atendimento Volvo pelo telefone 0800 878 1176 (das 07 às 24 horas, de segunda-feira à domingo).

##### II - LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

O atendimento será realizado nas Concessionárias Volvo das 08:00 às 18:00 horas, sujeito a agendamento prévio. A localização e o contato de referidas concessionárias podem ser obtidos no site [www.volvocars.com.br](http://www.volvocars.com.br).

##### III - DURAÇÃO MÉDIA DO ATENDIMENTO

O tempo estimado para a realização da atualização é de aproximadamente 30 (trinta) minutos. Caso seja necessária a substituição dos itens verificados, o tempo estimado para o reparo é de até 1 (uma) hora.

##### IV - PLANO DE CONTINGÊNCIA E ESTIMATIVA DE PRAZO PARA ADEQUAÇÃO COMPLETA DE TODOS OS PRODUTOS AFETADOS

A Volvo adotou plano de contingência que contempla o anúncio da campanha em mídias digitais, a veiculação do Aviso de Risco no site institucional da empresa (conforme § 4º do art. 4º da Portaria nº 618/2019), e o contato ativo com os proprietários de veículos por meio de ligações e mensagens eletrônicas.

Os veículos ainda não entregues ao consumidor final receberão a atualização durante o processo de PDS (Pre-Delivery Service), de modo que já sairão da concessionária com a correção aplicada.

A Volvo estima que a conclusão da campanha dar-se-á após 1 (um) ano da data de lançamento, mas ressaltamos que o atendimento depende do comparecimento dos consumidores.



VOLVO CAR BRASIL  
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Norte, 20ª Andar, Cj 201, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 – São Paulo – SP – Brasil  
Telefone: (011) 2348-6650  
www.volvocars.com.br

### ANEXO IV - AVISO DE RISCO AO CONSUMIDOR

#### COMUNICADO DE *RECALL* VEÍCULOS DA MARCA VOLVO – MODELO Volvo C40/EC40, XC40/EX40, XC60 e XC90 – Modelos 2020 à 2026



C40/EC40



XC40/EX40



XC60



XC90

| VEÍCULO         | DATA/PERÍODO DE FABRICAÇÃO | CHASSIS NÃO SEQUÊNCIAS ENVOLVIDOS      |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Volvo C40/EC40  | 20/10/2021 à 11/06/2025    | YV1XKEDVEN2000219 à YV1XKEHH77201549   |
| Volvo XC40/EX40 | 27/10/2020 à 11/06/2025    | YV1XZEDVEM2476015 à YV1XZLEYR912677264 |
| Volvo XC60      | 24/07/2019 à 11/06/2025    | LYVLZBMULD1B447511 à LYVLZHSV4TB327499 |
| Volvo XC90      | 17/05/2019 à 11/06/2025    | YV1LEBMTDL1532298 à YV1LEFHC3T1445322  |



ANEXO V (AVISO MATRIZ)

CONFIDENTIAL

FOR INTERNAL USE

Extended Field Action Launch Information

GLOBAL INFORMATION

**Description**  
EPA-III – Extended Field Action Launch Information shall be used as an information material in order to notify local authorities and to give the sales company the necessary information to support the launch of the Field Service Action (FSA).

**Vehicle Manufacturers name**

Volvo Car Corporation, Gothenburg Sweden

**Subject**

Field Action type/ number:

Field Action type:

BCM2 SW

R10329

Recall (DB-R)

**Type of action**

☒ Safety

☐ Non-Compliance

☐ Customer Satisfaction

☐ Emission

**Explanation of chosen reporting category:**  
Pertains to safety as customers may experience a temporary loss of braking functionality after coasting downhill in a specific driving mode.

**Identification of cars/parts involved world-wide:**

The vehicles involved in this field service action are certain Volvo S60, V60, XC60, S90, S90L, V90, XC90 ECA40 and XC/EX40 vehicles MY 2020-2026

**Identification of vehicles**

| Model     | MY        | No.    | Prod. dates              | VIN Range start   | VIN Range stop      |
|-----------|-----------|--------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| S60       | 2020-2025 | 180    | 2019-06-19 to 2024-06-21 | 7JH25BMJDL6034234 | 7JH860F-C9G369311   |
| V60       | 2020-2026 | 4 851  | 2019-06-07 to 2025-06-11 | VY1ZMBMIDL1350230 | VY1ZMW4H-V372678254 |
| S90       | 2023-2024 | 4      | 2022-12-06 to 2023-12-13 | LVYFSH6M0P119761  | LVYFSH5V9P130755    |
| V90       | 2020-2026 | 1 699  | 2020-05-18 to 2025-06-11 | VY1PWBMDL1142255  | VY1PMH1V7T1240791   |
| S90L      | 2023-2026 | 1 633  | 2023-03-02 to 2025-06-11 | LVYTH603FP343875  | LVYTH5071P488798    |
| XC60      | 2020-2026 | 33 729 | 2019-07-24 to 2025-06-11 | LYVUZBMJDLBM47511 | LYVUZ15VATB327499   |
| XC90      | 2020-2026 | 19 574 | 2019-05-17 to 2025-06-11 | VY1UFBMTDL1532298 | VY1UFB6C3T146322    |
| XC40/EX40 | 2021-2026 | 11 443 | 2020-10-27 to 2025-06-11 | VY1XZEDVLM2478015 | VY1XZEV93T677264    |
| EX40      | 2022-2026 | 3 252  | 2021-10-20 to 2025-06-11 | VY1XKEDVEN2000219 | VY1XKEH7T201549     |

Total number of vehicles affected by this OB

76 365

Please note that the VIN ranges and production dates reflect global production and not only vehicles available for sale in a specific country.

A Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda. convoca os proprietários dos veículos da marca Volvo, modelos C40/EC40, XC40 EX40, XC60 e XC90, modelos 2020 a 2026, acima referidos, a, a partir de 16/06/2025, comparecerem a uma Concessionária Autorizada Volvo a fim de que seja realizada, de forma gratuita, a atualização nos veículos envolvidos neste recall.

**Defeito:** Foi identificado que uma modificação incorreta no software do módulo de controle da frenagem (Brake Control Module 2 – BCM2), desenvolvido pelo fornecedor Continental Automotive Technologies, pode impedir a formação da pressão hidráulica necessária ao acionamento do sistema de freios dos veículos quando conduzidos nos modos de condução assistida “Modo B” (em modelos híbridos plug-in) ou “One Pedal Drive” (em modelos 100% elétricos), especificamente após travagem por trechos de descida por pelo menos 1 minuto e 30 segundos sem acionamento do pedal de freio.

**Riscos e implicações:** Nessas condições específicas, pode haver perda temporária da funcionalidade dos freios e das funções de suporte à frenagem, sem qualquer aviso prévio ao condutor, mesmo diante do acionamento do pedal de freio, acarretando risco de colisões ou outros acidentes, com potencial para causar danos físicos aos ocupantes e a terceiros.

**Início do atendimento:** Imediato nas concessionárias, mediante a atualização gratuita do software.

**Medidas preventivas e corretivas:** A correção será realizada por meio da atualização gratuita do software do módulo de controle da frenagem (BCM2) em qualquer Concessionária Autorizada Volvo.

**Alergia de segurança: Recomenda-se aos consumidores** que evitem a utilização dos modos de condução assistida “Modo B” e “One Pedal Drive”, até que a atualização seja realizada, como medida preventiva de segurança.

**Locais de atendimento e duração do mesmo:** Com o intuito de solucionar o defeito e sanar o risco, a Volvo Car procederá a atualização junto a qualquer Concessionária Autorizada Volvo, sendo a duração do mesmo de, aproximadamente, 1 (uma) hora.

**Contato:** Rede de Concessionárias Volvo ou Central de Atendimento Volvo - telefone 0800 878 1176 (das 07 às 24 horas, de segunda-feira a domingo) ou e-mail sac.volvocars@volvocars.com.

Visando resguardar a segurança e a satisfação de seus clientes, a Volvo Car Brasil destaca a importância do pronto atendimento a esta convocação.

VOLVO CAR BRASIL  
www.volvocars.com.br



VOLVO CAR BRASIL  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20º Andar, Via Olímpia,  
CEP 04543-907 – São Paulo – SP – Brasil  
Telephone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br



VOLVO CAR BRASIL  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20º Andar, Via Olímpia,  
CEP 04543-907 – São Paulo – SP – Brasil  
Telephone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br

CONFIDENTIAL FOR INTERNAL USE  
Extended Field Action Launch Information  
GLOBAL INFORMATION

Chassis ranges included in attached concerned cars list.

Determination of VIN ranges

Start break point End break point  
First car with specific BCM2 SW Last car with specific BCM2 SW

Other limiting variant/market factors (+ any reason for excluding cars outside limitation)

Concerned vehicles are having a specific software version for the brake modulation unit.  
SW was introduced 25w17.

Estimated percentage with defect  
100%

Manufacturer/supplier of deviating part

Continental Automotive Technologies  
Country: Germany  
Address: Gügelsketalstr. 7  
City: Frankfurt ZIP: 604 41  
Company Contact: Sven Tschelch  
Email: sven.tschelch@continental.com  
Phone: +49 151 1227 1112

Description of the deviation

The vehicle behavior during driving in B Mode/One Pedal Drive and coasting downhill, the hydraulic braking should be available at any time. Under certain conditions, the vehicle can enter a state in which pushing the brake pedal would result in no brake pressure independent of the driver brake request.

☒ Design error ☐ Manufacturing error

Description of Root cause

A falsely software modification caused the prohibit of the brake pressure build up during driving in B Mode/One Pedal Drive and coasting downhill.

☐ Manufacturer's responsibility ☒ Supplier's responsibility

CONFIDENTIAL FOR INTERNAL USE  
Extended Field Action Launch Information  
GLOBAL INFORMATION

Customer symptom(s)

If using B mode (Plug-in hybrids) or One Pedal Drive (Fully electric cars):  
The customers may experience a temporary loss of braking functionality after coasting downhill for at least 1 minute 30 seconds with these modes activated, and without applying the brake pedal.

Also brake support functions will be affected.

There will not be any warning to the customer prior to fault occurring.

Volvo Cars centrally has received three reports of a related accidents, with no injuries.

Chronology of Events

- A. Considered as a critical concern by CCMT\* 2025-06-11  
B. Field Service Action decision confirmed by Volvo Car Corporation 2025-06-16  
C. Condition detected by? (Market VR\*\*, internal, inspection, testing) VR  
D. Number of VR with the condition, reported to Volvo Cars from NSC? 10  
E. Total number of cars included in VRs concerning the condition? 10  
F. Implementation date of Field Service Action 2025-06-16  
\*Critical Concern Management Team, \*\*vehicle reports

Determination

Volvo Cars has voluntarily decided to launch a Field Service Action

Program for Remedy of Defect

To remedy the concerned vehicles Volvo Cars will release a software update.

A deviation in brake modulation unit has been corrected. The remedy been verified by internal testing.

Concerned countries and vehicles



81029 Concerned Cars/Asx





**VOLVO CAR BRASIL**  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20ª Andar, Via Olímpia,  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br

CONFIDENTIAL

FOR INTERNAL USE

## Extended Field Action Launch Information

GLOBAL INFORMATION

### Enclosed picture(s)

S60/V60  
S90/V90  
XC60/P0  
EX40/EE40



SW

## R10329 - Documento Unificado

Final Audit Report

2025-06-18

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Created:                     | 2025-06-18                                          |
| By:                          | Isabella Bombardi (isabella.bombardi@volvocars.com) |
| Status:                      | Signed                                              |
| Transaction ID:              | CB/CB/CABAA-R/K/VSLU-V/perc2J2XV/Heve3Lod           |
| Number of Documents:         | 1                                                   |
| Document page count:         | 51                                                  |
| Number of Supporting files:  | 0                                                   |
| Supporting files page count: | 0                                                   |

### "R10329 - Documento Unificado" History

- Document created by Isabella Bombardi (isabella.bombardi@volvocars.com)  
2025-06-18 - 12:46:04 GMT - IP address: 187.88.31.34
- Document emailed to Eduardo Oshima (eduardo.oshima@volvocars.com) for signature  
2025-06-18 - 12:46:59 GMT
- Email viewed by Eduardo Oshima (eduardo.oshima@volvocars.com)  
2025-06-18 - 12:47:40 GMT - IP address: 104.47.11.62
- Agreement viewed by Eduardo Oshima (eduardo.oshima@volvocars.com)  
2025-06-18 - 12:47:42 GMT - IP address: 187.74.126.53
- Document e-signed by Eduardo Oshima (eduardo.oshima@volvocars.com)  
Signature Date: 2025-06-18 - 12:49:36 GMT - Time Source: server - IP address: 187.74.126.53
- Agreement completed.  
2025-06-18 - 12:49:36 GMT



VOLVO CAR BRASIL  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20º Andar, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br

São Paulo, 27 de março de 2025.

# A PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/MG

Av. Raja Gabaglia, 615  
Belo Horizonte - MG  
CEP: 30380-090

## CAMPANHA DE RECALL – Volvo C40/EC40, XC40/EX40, XC60 e XC90 – Modelos 2020 à 2026

Prezados Senhores,

Para os fins e efeitos do artigo 10, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.078/90, do artigo 13, inciso II, do Decreto nº 2.181/97, bem como em cumprimento à Portaria nº 618/2019, servimo-nos da presente para informá-los que a **VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.** ("Volvo Car") dá início à campanha de recall em referência com o objetivo de realizar a atualização do software do módulo de controle da frenagem (BCM2) nos veículos Volvo C40/EC40, XC40/EX40, XC60 e XC90, anos-modelo 2020 a 2026.

A medida se faz necessária em razão da constatação de que uma modificação incorreta no referido software, desenvolvida pelo fornecedor Continental Automotive Technologies, pode impedir a formação da pressão hidráulica necessária ao acionamento do sistema de frenagem quando os veículos estiverem sendo conduzidos nos modos de condução assistida "Modo B" (em veículos híbridos plug-in) ou "One Pedal Drive" (em veículos 100% elétricos) especificamente após descida contínua por período igual ou superior a 1 minuto e 30 segundos sem acionamento do pedal de freio.

Nessas condições específicas, pode haver perda temporária da funcionalidade dos freios e das funções de suporte à frenagem, sem qualquer aviso prévio ao condutor, mesmo diante do acionamento do pedal de freio, acarretando risco de colisões ou outros acidentes, com potencial para causar danos físicos aos ocupantes do veículo e a terceiros.



C40/EC40



XC40/EX40



VOLVO CAR BRASIL  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20º Andar, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br



XC60



XC90

A lista com todos os números de chassis envolvidos na presente campanha encontra-se no **Anexo I** deste documento e abaixo seguem demais informações pertinentes.

### I) Identificação do fornecedor

**Razão Social:** Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda.

**Endereço da sede:** Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Norte, 20º Andar, Cj. 201, Vila Olímpia, CEP 04543-907, São Paulo - SP - Brasil.

**CNPJ/ME:** 10.918.425/0001-38.

**Telefone:** (11) 2348-6650.

**Endereço eletrônico:** [www.volvocars.com.br](http://www.volvocars.com.br)

**Objeto social:** (a) importação, exportação e comércio de veículos automotores, máquinas e ferramentas, peças, componentes, acessórios, implementos e equipamentos, produtos eletrônicos e outros componentes automotivos em geral; (b) prestação de serviços relacionados com as suas atividades operacionais; (c) comercialização de óleos lubrificantes e graxas; (d) comercialização de materiais promocionais da marca Volvo; e (e) participação em outras sociedades, na qualidade de sócia e/ou acionista.

**Administrador responsável:** Diretor Pós-Vendas, Sr. Eduardo Issamu Oshima, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.125.990-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 034.090.339-20, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Norte, 20º Andar, Cj. 201, Vila Olímpia, CEP 04543-907.

### II) Descrição pormenorizada do produto, contendo as informações necessárias à sua identificação



VOLVO CAR BRASIL  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20º Andar, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br

Foi identificado que uma modificação incorreta no software do módulo de controle da frenagem (Brake Control Module 2 - BCM2), fornecido pela empresa Continental Automotive Technologies, pode impedir a formação da pressão hidráulica necessária ao acionamento do sistema de freios dos veículos quando conduzidos em modos de condução assistida "Modo B" (nos modelos híbridos plug-in) ou "One Pedal Drive" (nos modelos 100% elétricos), após descida contínua por período igual ou superior a 1 minuto e 30 segundos sem acionamento do pedal de freio.

Até a presente data, não houve registro de acidentes com vítimas relacionados a essa falha, embora a Volvo Cars tenha recebido três relatos de incidentes vinculados à condição descrita (nenhum deles ocorrido no Brasil).

O fato foi considerado crítico pela Volvo Car Corporation em 11 de junho de 2025, sendo a decisão de lançamento da campanha de recall formalizada em 16 de junho de 2025. O comunicado oficial à Volvo Car Brasil foi emitido na mesma data.

### IV) Descrição dos riscos e suas implicações

Caso a falha descrita se manifeste, existe o risco de perda temporária da funcionalidade do sistema de freios, inclusive das funções de suporte à frenagem, sem qualquer aviso prévio ao condutor. Essa condição pode ocorrer quando o veículo desce uma ladeira por mais de 1 minuto e 30 segundos, com os modos de condução assistida "Modo B" ou "One Pedal Drive" ativados e sem acionamento do pedal de freio, impedindo a formação da pressão hidráulica mesmo após a solicitação de frenagem pelo condutor. Tal falha pode acarretar colisões ou outros acidentes com risco de danos físicos aos ocupantes e terceiros.

### V) Quantidade de veículos afetados

Constatou-se que 3161 (três mil e sessenta e um) unidades dos veículos envolvidos na presente recall foram exportadas para o Brasil. Destes, 2577 (dois mil e quinhentos e setenta e sete) unidades dos veículos, sendo certo que nenhuma delas foi entregue aos consumidores finais.

### VI) Distribuição dos veículos por Estado

Baseados no cadastro de primeiros proprietários da Volvo, os veículos estão distribuídos conforme a tabela abaixo.

| Estado  | Modelo   |           |      |      |       |
|---------|----------|-----------|------|------|-------|
|         | C40/EC40 | XC40/EX40 | XC60 | XC90 | Total |
| Estoque | 270      | 261       | 646  | 1380 | 2577  |
| AL      | 0        | 0         | 2    | 2    | 4     |
| AM      | 3        | 2         | 0    | 4    | 9     |
| BA      | 2        | 0         | 0    | 7    | 9     |
| CE      | 0        | 0         | 1    | 3    | 4     |
| DF      | 3        | 0         | 2    | 6    | 11    |
| ES      | 2        | 0         | 0    | 4    | 6     |
| GO      | 1        | 0         | 7    | 3    | 11    |
| MS      | 1        | 1         | 2    | 5    | 9     |
| MT      | 1        | 0         | 1    | 10   | 12    |

### III) Descrição pormenorizada do defeito detectado, acompanhada das informações técnicas que esclareçam os fatos



VOLVO CAR BRASIL  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20º Andar, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br

|       |     |     |     |      |      |
|-------|-----|-----|-----|------|------|
| MG    | 2   | 1   | 9   | 24   | 36   |
| PA    | 1   | 0   | 0   | 3    | 4    |
| PB    | 4   | 7   | 15  | 12   | 38   |
| PR    | 3   | 2   | 10  | 27   | 42   |
| PE    | 1   | 3   | 2   | 4    | 10   |
| PI    | 1   | 0   | 0   | 5    | 6    |
| RJ    | 5   | 2   | 7   | 15   | 29   |
| RN    | 0   | 1   | 0   | 1    | 2    |
| RS    | 4   | 4   | 5   | 23   | 36   |
| SC    | 7   | 1   | 20  | 27   | 55   |
| SE    | 1   | 0   | 0   | 4    | 5    |
| SP    | 19  | 11  | 75  | 140  | 245  |
| TO    | 0   | 0   | 0   | 1    | 1    |
| Total | 331 | 316 | 804 | 1709 | 3161 |

#### VII) Medidas adotadas para resolver o defeito e sanar o risco

A Volvo Car, procederá à atualização do *software* acima referido junto a qualquer Concessionária Autorizada Volvo.

#### VIII) Anexos

Constam como anexos ao presente documento:

Anexo I – chassis relacionados a esta campanha de *recall*.  
Anexo II – plano de mídia.  
Anexo III – plano de atendimento ao consumidor.  
Anexo IV – modelo do aviso de risco ao consumidor.  
Anexo V – aviso recebido da Matriz.

Nos termos do art. 55, §4º, parte final, do Código de Defesa do Consumidor, vale informar que o **Anexo V** ora juntado **contém informações que envolvem segredo industrial** e, dessa forma, requer a abertura de autos apartados, bem como que a tramitação do processo ocorra **sob sigilo**.

#### IX) Outras informações

A campanha de serviço terá início imediato (a partir de 16 de junho de 2025), uma vez que a Rede de Concessionárias Volvo já está preparada para atender aos veículos abrangidos pela presente campanha de *recall*.

A atualização do *software* será realizada em todos os serviços durante o processo de PDS (*Pre-Delivery Service*) de modo que todos os veículos que vierem a ser entregues aos consumidores finais já contarão com a correção implementada.

A Volvo Car Brasil realizará esforços para contatar os proprietários dos veículos envolvidos que possam ser localizados, por meio de ligações telefônicas e/ou envio de mensagens eletrônicas, com o objetivo de alertá-los quanto aos riscos e a campanha de *recall*, sem prejuízo da veiculação do Aviso de Risco no site institucional da empresa, nos termos do § 4º do art. 4º da Portaria nº 618/2019.



VOLVO CAR BRASIL  
Rua Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 20º Andar, Vila Olímpia,  
CEP 04543-907 - São Paulo - SP - Brasil  
Telefone: (011) 2348-6666  
www.volvocars.com.br

Informamos, ainda, que será incluído no Aviso de Risco ao Consumidor um alerta para que os proprietários evitem a utilização dos modos de condução assistida "Modo B" e "One Pedal Drive" até a efetiva realização da atualização do *software*, como medida preventiva de segurança.

Para informações adicionais entre em contato com a Rede de Concessionárias Volvo ou Central de Atendimento Volvo pelo telefone 0800 878 1176 (das 07 às 24 horas, de segunda-feira à domingo) ou e-mail [sac.volvocars@volvocars.com](mailto:sac.volvocars@volvocars.com).

Correspondência de idêntico teor a esta será encaminhada, nesta data, à **SENATRAN** e aos **PROCON's Estaduais dos Estados mencionados no item VI**.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nossos protestos de elevado apreço e consideração e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

  
Eduardo Oshima (Jun-24, 2025 14:43 ADT)

**VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.**

Por: Eduardo Issamu Oshima  
Cargo: Diretor Pós-Vendas

## R10329- Carta PROCON - MG

Final Audit Report

2025-06-24

Created: 2025-06-24  
By: Isabella Bombardi (isabella.bombardi@volvocars.com)  
Status: Signed  
Transaction ID: CBUCBCCAABAA-UhneVos4odQReOf\_yCDx3OZZa8FVIE  
Number of Documents: 1  
Document page count: 6  
Number of supporting files: 0  
Supporting files page count: 0

### "R10329- Carta PROCON - MG" History

- Document created by Isabella Bombardi (isabella.bombardi@volvocars.com)  
2025-06-24 - 15:58:40 GMT - IP address: 67.159.233.42
- Document emailed to Eduardo Oshima (eduardo.oshima@volvocars.com) for signature  
2025-06-24 - 15:58:55 GMT
- Email viewed by Eduardo Oshima (eduardo.oshima@volvocars.com)  
2025-06-24 - 17:43:29 GMT - IP address: 104.47.11.254
- Agreement viewed by Eduardo Oshima (eduardo.oshima@volvocars.com)  
2025-06-24 - 17:43:30 GMT - IP address: 67.159.233.42
- Document e-signed by Eduardo Oshima (eduardo.oshima@volvocars.com)  
Signature Date: 2025-06-24 - 17:43:39 GMT - Time Source: server - IP address: 67.159.233.42
- Agreement completed  
2025-06-24 - 17:43:39 GMT

## SUBSTABELECIMENTO

Com reservas de iguais, substabeleço na pessoa dos Drs. **FLÁVIA VIDAL ALBERNAZ**, inscrita na OAB/RJ nº 139.320 e **RODRIGO MEDEIROS DE SOUZA**, os poderes que me foram conferidos por **Volvo Car Brasil, Importação e Comércio de Veículos Ltda.**, constantes do instrumento de mandato anexo para os fins de representar a empresa perante o Procon-MG para protocolo da comunicação da Campanha de Recall “Volvo C40/EC40, XC40/EX40, XC60 e XC90 – modelos 2020 a 2026” (R10329) - Processo Senacon 08084.003448/2025-71.

São Paulo (SP), 22 de julho de 2025

**HUDSON  
ALVES DA  
SILVA LIMA**

Assinado de forma  
digital por HUDSON  
ALVES DA SILVA LIMA  
Dados: 2025.07.22  
16:28:57 -03'00'

*Hudson A. Silva Lima*

**OAB/SP nº 444.045**