

12 - Modelo do aviso de risco de acidente ao consumidor a ser veiculado na imprensa, rádio e televisão

Televisão:

COMUNICADO IMPORTANTE

A Honda Automóveis convoca os(as) proprietários(as) dos veículos marca Honda:



MODELO	ANO/MODELO	CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS FINAIS		DATA DE PRODUÇÃO	
		DE	ATÉ	INICIAL	FINAL
Accord	2003	3G500004	3G500245	10/12/2002	01/08/2003
	2001	1Z000022	1Z050554	09/12/2000	26/07/2001
Civic	2002	2Z100004	2Z122167	09/08/2001	09/10/2002
	2003	3Z100016	3Z119881	03/10/2002	29/11/2003
	2004	4Z100007	4Z115741	28/11/2003	03/09/2004
	2005	5Z100003	5Z119187	24/08/2004	08/07/2005
	2006	6Z100006	6Z112538	27/06/2005	12/04/2006
CR-V	2002	2C200014	2C213675	01/08/2001	01/08/2002
	2003	3C207113	3C208292	01/04/2003	01/05/2003
	2004	4C204678	4C209745	10/03/2004	29/09/2004
	2005	5C201149	5C202773	31/03/2005	27/07/2005
Fit	2006	6C200003	6C204405	18/08/2005	19/09/2006
	2004	4Z100053	4Z135754	01/04/2003	02/09/2004
	2005	5Z100043	5Z104864	02/09/2004	04/07/2005
	2006	6Z100242	6Z104916	29/06/2005	10/03/2006
	2007	7Z100143	7Z201123	16/12/2005	02/06/2007
	2008	8Z100103	8Z218610	02/06/2007	17/10/2008

Medidas corretivas: comparecer a uma concessionária de automóveis Honda, a partir de 8 de julho de 2019, para a substituição **gratuita** do insuflador do *airbag* do passageiro.

Defeito apresentado: em caso de colisão frontal, se o *airbag* for acionado, poderá haver o rompimento da estrutura do insuflador devido a expansão com intensidade acima do especificado.

Riscos e Implicações: possibilidade de projeção de fragmentos metálicos no interior do veículo, o que em situações extremas poderá causar danos materiais e lesões graves ou até mesmo fatais aos ocupantes e/ou terceiros.

Locais de atendimento e contato: confirme no site www.honda.com.br/recall ou em nossa central de atendimento pelo **0800-701-3432** (segunda a sexta-feira, das 08h às 20h e sábado, das 09h às 14h - horário de Brasília) a necessidade do reparo, os endereços das concessionárias e faça o agendamento.

12 - Modelo do aviso de risco de acidente ao consumidor a ser veiculado na imprensa, rádio e televisão (continuação)

Jornal Impresso:

COMUNICADO IMPORTANTE

A Honda Automóveis convoca os(as) proprietários(as) dos veículos marca Honda:



MODELO	ANO/MODELO	CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS FINAIS		DATA DE PRODUÇÃO	
		DE	ATÉ	INICIAL	FINAL
Accord	2003	3G500004	3G500245	10/12/2002	01/08/2003
	2001	1Z000022	1Z050554	09/12/2000	26/07/2001
Civic	2002	2Z100004	2Z122167	09/08/2001	09/10/2002
	2003	3Z100016	3Z119881	03/10/2002	29/11/2003
	2004	4Z100007	4Z115741	28/11/2003	03/09/2004
	2005	5Z100003	5Z119187	24/08/2004	08/07/2005
	2006	6Z100006	6Z112538	27/06/2005	12/04/2006
	2002	2C200014	2C213675	01/08/2001	01/08/2002
CR-V	2003	3C207113	3C208292	01/04/2003	01/05/2003
	2004	4C204678	4C209745	10/03/2004	29/09/2004
	2005	5C201149	5C202773	31/03/2005	27/07/2005
	2006	6C200003	6C204405	18/08/2005	19/09/2006
Fit	2004	4Z100053	4Z135754	01/04/2003	02/09/2004
	2005	5Z100043	5Z104864	02/09/2004	04/07/2005
	2006	6Z100242	6Z104916	29/06/2005	10/03/2006
	2007	7Z100143	7Z201123	16/12/2005	02/06/2007
	2008	8Z100103	8Z218610	02/06/2007	17/10/2008

Medidas corretivas: comparecer a uma concessionária de automóveis Honda, a partir de 8 de julho de 2019, para a substituição **gratuita** do insuflador do *airbag* do passageiro.

Defeito apresentado: em caso de colisão frontal, se o *airbag* for acionado, poderá haver o rompimento da estrutura do insuflador devido a expansão com intensidade acima do especificado.

Riscos e Implicações: possibilidade de projeção de fragmentos metálicos no interior do veículo, o que em situações extremas poderá causar danos materiais e lesões graves ou até mesmo fatais aos ocupantes e/ou terceiros.

Locais de atendimento e contato: confirme no site www.honda.com.br/recall ou em nossa central de atendimento pelo **0800-701-3432** (segunda a sexta-feira, das 08h às 20h e sábado, das 09h às 14h - horário de Brasília) a necessidade do reparo, os endereços das concessionárias e faça o agendamento.



Agende aqui