

ANEXO 4
ANÚNCIO DA INTERNET

AVISO DE RISCO AO CONSUMIDOR

A **BRP BRASIL MOTORSPORTS Ltda.** anuncia o recall das motos aquáticas **Sea-Doo GTX Limited 300** com chassis YDV01010H819 a YDV09767L919, **Sea-Doo RXTX RS 300** com chassis YDV00345H819 a YDV27777E919 e **Sea-Doo Wake PRO 230** com chassis YDV00284G819 a YDV25712E919, fabricados em 19/07/2018 à 27/05/2019.



RAZÕES TÉCNICAS: Em velocidades superiores a 88 km/h a grelha de admissão pode se soltar.

RISCOS: Em alguns casos, os ocupantes do veículo podem ser ejetados, com riscos de ferimentos graves ou fatais ao condutor e/ou terceiros.

MEDIDAS BRP BRASIL E AGENDAMENTO: Os proprietários devem suspender o uso imediato do veículo ou operá-lo em velocidades inferiores a 88 km/h e agendar o serviço de reparo gratuito em uma de nossas revendas, com a substituição do parafuso de fixação frontal e contra porca da grelha de admissão.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: (19) 3113-9600 (das 8h00 às 18h00),
ou pelo site: www.sea-doo.com.br ou no e-mail: posvendas@brp.com



Departamento Pós-Vendas BRP Brasil