

## **ALERTA DE RECALL: MOTOCICLETAS SHADOW 750**

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça informa que a MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. protocolou Campanha de Chamamento das motocicletas Shadow 750, ano/modelo 2011 a 2014, em razão de possibilidade de rompimento da fiação do sensor de inclinação (BAS - Bank Angle Sensor) em decorrência de falha de montagem desse componente.

De acordo com a Moto Honda, a Campanha de Chamamento, com início do efetivo atendimento programado para 1º de fevereiro de 2016, abrange 2.842 (duas mil oitocentas e quarenta e duas) motocicletas produzidas no período de 10 de agosto de 2010 a 03 de junho de 2014 e colocadas no mercado de consumo, com numeração de chassi, não sequencial, compreendida entre o intervalo BR000001 a ER550027.

Quanto aos riscos à saúde e à segurança dos consumidores, a Moto Honda destacou que *"detectou-se que algumas unidades do modelo Honda Shadow 750 poderão apresentar o rompimento da fiação do sensor de inclinação (BAS - Bank Angle Sensor) em decorrência de uma falha de montagem do componente, (...), provocando o desligamento súbito do motor"*. Nessa condição *"a dirigibilidade poderá ser afetada e, dependendo das condições de pilotagem no momento da ocorrência (velocidade, tipo de via, etc.), os usuários serão expostos a uma situação de risco de queda, podendo causar danos materiais e lesões graves ou até mesmo fatais aos ocupantes e/ou terceiros"*.

O Código de Defesa do Consumidor determina que o fornecedor repare ou troque o produto defeituoso a qualquer momento e de forma gratuita. Se houver dificuldade, a recomendação é procurar um dos órgãos de proteção e defesa do consumidor.

Mais informações podem ser obtidas junto à Moto Honda pelo telefone 0800 701 3432, ou pelo site [www.honda.com.br/recall/motos](http://www.honda.com.br/recall/motos). Detalhes sobre a Campanha de Chamamento também estão disponíveis no site do Ministério da Justiça – [justica.gov.br](http://justica.gov.br).