

AVISO DE RISCO

A CITROËN do Brasil convoca os proprietários dos veículos de todas as versões do modelo Citroën Jumpy, identificados abaixo, de forma gratuita, a atender o seguinte recall com chassis não sequenciais:



Data Fabricação	Chassi
06/09/2017 até 16/07/2019	JA000038 até LA001262

Componente envolvido: Fivela do Cinto de segurança do passageiro dianteiro lateral.

Razões técnicas: Existe a possibilidade de ocorrer o contato do corpo da fivela do cinto de segurança do passageiro dianteiro central com o botão de liberação do cinto de segurança do passageiro dianteiro lateral.

Solução: Aumento do comprimento do corpo da fivela do cinto de segurança do passageiro dianteiro central.

Risco: Possibilidade de liberação do cinto de segurança do passageiro dianteiro lateral quando o assento do passageiro dianteiro central estiver ocupado. Essa situação pode ocasionar a não retenção do passageiro dianteiro lateral pelo cinto de segurança em eventual acidente, aumentando a possibilidade de danos físicos e/ou materiais, e, em casos extremos, o risco de morte.

Data do Início do atendimento: 28/08/2019 com prazo de duração indeterminado.

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira das 9h00 às 17h00

Duração do atendimento: 01 hora

Local de agendamento e atendimento do serviço: REDE DE CONCESSIONÁRIAS Citroën em todo o País.

Para informações adicionais, consulte:
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE CITROËN - SAC
0800-011-8088 - www.citroen.com.br